

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-6/2026_CB783MS

Numer szkody / sprawy SM-6/2026_CB783MS
Nr kalkulacji 9074

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0114246

Numer rejestracyjny: CB783MS
Numer nadwozia: TMBLJ7NP0G7023594
Marka: SKODA
Model: Superb III Kombi 15-19
Typ: Superb 2.0 TDI 4x4 Style DSG
Data pierwszej rejestracji: 20.10.2015
Rok produkcji: 2015

WYCENA

Nr wyceny: 8956
Data wyceny: 08.01.2026
Wycena na dzień: 08.01.2026
Wersja bazy danych: 2026.01
Wartość:

Numer wyceny **9074**
 Data wyceny **08.01.2026**
 Wycena na dzień **08.01.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-6/2026_CB783MS

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0114246 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN CB783MS / TMBLJ7NP0G7023594
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 20.10.2015 / 123
 Rok produkcji 2015
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 365 785 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 222 300 / 143 485
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Superb III Kombi 15-19
 Typ Superb 2.0 TDI 4x4 Style DSG
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.07.2015 - 31.12.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu
- Bluetooth (bez połączenia z anteną zewnętrzną, bez Phone box – wzmacnianie sygnału GSM)
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem
- Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- Funkcja rekuperacji energii
- Funkcja SmartLink - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Intelligent Lights Assistant - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
- KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu
- Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
- Lakier uni
- Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
- Lampy tylne w technologii LED
- Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
- Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane
- Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień
- Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi
- Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową
- MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
- Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- Podłokietnik Jumbo Box
- Podpowiedź zmiany biegu
- Pokrowiec na narty
- Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
- Radio Bolero (MP3, SD, USB, Aux-in, obsługa głosowa, SmartLink)
- RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
- Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana
- Schowek na okulary
- Schowek pod fotelem pasażera
- Spryskiwacze lamp przednich
- System Start-Stop
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Tapicerka materiałowa STYLE
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Tylne podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika
- Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether
- Wykończenie wnętrza - Style w kolorze ciemnego aluminium
- Wykończenie wnętrza w kolorze chromu
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw siatek w bagażniku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Bezdotykowe otwieranie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika (V)

• Felgi aluminiowe 18 ZENITH z ogumieniem (V)	PLN
• Hak holowniczy - składany (V)	PLN
• Kamera ułatwiająca parkowanie (V)	PLN
• Kierownica wielo. 3 ram. skórzana z łopatkami zmiany biegów (obsługa: radio i GSM) z pak. skórzanym (V)	PLN
• Koło zapasowe dojazdowe, stalowe (V)	PLN
• Lane Assistant - asystent pasa ruchu (V)	PLN
• Pakiet FRESH dla wersji Style (V)	PLN
□ Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W	
□ System nawigacji Amundsen z mapą Europy i usługą Map Care (SD, USB, Aux-in, MP3, obsł. głos., SmartLink)	
• Pakiet Simply Clever (V)	PLN
□ Gniazdo 230V, USB w tylnej części podłokietnika Jumbo Box	
□ SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia	
□ Uchwyt na iPad/iPhone	
• Tempomat adaptacyjny do 160 km/h (adaptive cruise assist) (V)	PLN
• Tuner radiowy cyfrowy DAB (V)	PLN
• Wycieraczka Aero szyby tylnej (V)	PLN
• Zawieszenie sportowe (V)	PLN

SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
Zakup	
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%)	PLN
• Konieczność naprawy pojazdu (-20%)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), LAUFENN, 225/50R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), LAUFENN, 225/50R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), LAUFENN, 225/50R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), LAUFENN, 225/50R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA	PLN	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nierównomierna.
Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.
Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- błotnik przedni lewy [140 µm],
- drzwi przednie lewe [160 µm],
- drzwi przednie prawe [140 µm],
- drzwi tylne lewe [120 µm],
- błotnik tylny lewy [150 – 1100 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie prawe – listwa ochronna zarysowana,
- błotnik tylny lewy – ogniska korozji,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- próg prawy – wgnieciony, ogniska korozji,
- dach – odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- błotnik przedni prawy – pognięty.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – wytarta miejscowo,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*



















































