

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-7/2026_CT1251Y

Numer szkody / sprawy SM-7/2026_CT1251Y
Nr kalkulacji 9075

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149554

Numer rejestracyjny: CT1251Y
Numer nadwozia: JMBXDGL3WMZ006617
Marka: MITSUBISHI
Model: Eclipse Cross 21-24
Typ: Eclipse Cross 2.4 PHEV Instyle Plus
Data pierwszej rejestracji: 13.10.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8957
Data wyceny: 08.01.2026
Wycena na dzień: 08.01.2026
Wersja bazy danych: 2026.01
Wartość:

Numer wyceny **9075**
Data wyceny **08.01.2026**
Wycena na dzień **08.01.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-7/2026_CT1251Y

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149554

Numer rejestracyjny / numer VIN CT1251Y / JMBXDGL3WMZ006617
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 13.10.2021 / 51
Rok produkcji 2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 47 467 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 71 700 / -24 233
Lakier czerwony metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka MITSUBISHI
Model Eclipse Cross 21-24
Typ Eclipse Cross 2.4 PHEV Instyle Plus
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności 01.03.2021 - 31.12.2024
Pojemność silnika (ccm) 2360
Moc kW / KM 72 / 98
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Android Auto
- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
- Aplikacja Mitsubishi Remote Control
- Apple CarPlay
- Asystent ruszania
- Automatyczne światła drogowe AHB
- BA -system wspomagania nagłego hamowania
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujnik zmiernych
- Dach szklany z funkcją elektrycznego sterowania
- EBD- elektroniczny rozdział sił hamowania
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/55
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotele przednie podgrzewane
- Gniazdo 12V (x2)
- Gniazdo do ładowania baterii trakcyjnej w trybie normalnym/z domowego gniazdka
- Gniazdo do ładowania baterii trakcyjnej w trybie szybkim
- Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Kanapa tylna podgrzewana
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica z funkcją sterownia skrzynią automatyczną łopatkami przy kierownicy
- Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Kurtyny powietrzne
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX
- Ogrzewanie elektryczne kabiny
- Oświetlenie dodatkowe LED w bocznych drzwiach przednich
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- Oświetlenie wnętrza w podsufitce (przód/tył)
- Podłokietnik z przodu
- Podłokietnik z tyłu
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera
- Reflektory przednie w technologii Bi-LED + spryskiwacze lamp
- Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
- Regulacja wysokości fotela kierowcy
- Relingi dachowe czarne
- Roleta bagażnika
- Schowek w podłodze bagażnika
- Spoiler dachowy
- Stacja multimedialna SDA + touch pad
- System aktywnej stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASC+TCL)
- System dostępu bezkluczykowego KOS z przyciskiem uruchamiania silnika
- System kamer 360 stopni
- System kontroli ciśnienia w ogumieniu TPMS
- System monitorowania martwego pola BSW
- System monitorowania ruchu poprzecznego z tyłu pojazdu RCTA
- System nagłośnienia Mitsubishi Power Sound System
- System nawigacji satelitarnej
- System ograniczający skutki kolizji czołowej FCM
- System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa
- LDW
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System wspomagający ruszanie pod górę (HSA)
- Szyba przednia podgrzewana
- Szyby elektryczne z funkcją AUTO
- Szyby przednie elektrycznie regulowane
- Szyby tylne elektrycznie regulowane
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka skórzana
- Tempomat adaptacyjny ACC
- Tuner cyfrowy DAB
- Tylne oparcie składane, dzielone 60/40
- Wejście USB (x2)
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyświetlacz typu HUD
- Wyświetlacz wielofunkcyjny kolorowy i komputer pokładowy
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Lakier diamentowa czerwień

PLN

SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%)	PLN
• Konieczność naprawy pojazdu (-2%)	PLN

SUMA	PLN
------	-----

OPONY	Zakup
-------	-------

Oś 1, Opona 1 (lewa), DUNLOP, 225/55R16	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), DUNLOP, 225/55R16	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), DUNLOP, 225/55R16	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), DUNLOP, 225/55R16	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi tylne lewe [150 µm],

- błotnik tylny lewy [170 – 1010 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- listwa krawędzi wnęki koła przedniego prawego – zarysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotowi opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





































