

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-447/2025_DW5SC02

Numer szkody / sprawy SM-447/2025_DW5SC02
Nr kalkulacji 8820

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137951

Numer rejestracyjny: DW5SC02
Numer nadwozia: W1K1771511J351312
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: A Klasa Sedan [V 177] 18-22
Typ: A 35 AMG 4-Matic 7G-DCT
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 8703
Data wyceny: 02.10.2025
Wycena na dzień: 02.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8820**
 Data wyceny **02.10.2025**
 Wycena na dzień **02.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-447/2025_DW5SC02

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0137951 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DW5SC02 / W1K1771511J351312
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 68 490 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 89 400 / -20 910
 Lakier szary matowy
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka MERCEDES-BENZ
 Model A Klasa Sedan [V 177] 18-22
 Typ A 35 AMG 4-Matic 7G-DCT
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.05.2019 - 30.11.2022
 Pojemność silnika (ccm) 1991
 Moc kW / KM 225 / 306
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag kolan kierowcy
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Asystent limitu prędkości
- Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
- Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
- DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki welurowe AMG
- Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium
- Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQT)
- Fotele przednie sportowe
- Gaśnica z uchwytem
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica skórzana Nappa AMG Performance
- Kierownica wielofunkcyjna, sportowa
- Kierownica z manetkami zmiany biegów
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klimatyzacja komfortowa - THERMOTRONIC
- Lakier uni
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu
- Nadkola AMG poszerzone
- Oparcie tylnej kanapy składane
- Pakiet wizualno-oświetleniowy
- Parametryczna przekładnia kierownicza
- Pasy bezpieczeństwa w kolorze designo czerwonym
- Podłokietnik w konsoli środkowej dla kierowcy i pasażera
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
- Przygotowanie do Car Sharing
- Przygotowanie do Live Traffic Information
- Rozszerzone funkcje MBUX
- Schowek na okulary po stronie kierowcy
- Schowek w desce rozdzielczej, zamykany
- Stylizacja AMG
- System multimedialny MBUX
- System ochrony pieszych
- System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
- System zapobiegający kolizjom (CPA)
- Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica
- Tempomat
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Touchpad - interfejs sterowany dotykowo
- Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
- Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zawieszenie sportowe AMG
- Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Antena GPS (V) (G) PLN
- Asystent martwego punktu (V) PLN
- Felgi aluminiowe 19 AMG, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (kod: RTI) (V) PLN
- Lakier designo - magno (V) PLN
- Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych (V) PLN
- Pakiet aerodynamiczny AMG (V) PLN
- Pakiet AMG Night (V) PLN
 - Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione,
- Pakiet asystenta parkowania (V) PLN
 - Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego
- Pakiet Foteli AMG Performance Advanced (V) PLN
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
 - Fotele przednie sportowe AMG Performance
- Pakiet integracji smartfona (V) PLN
 - Android Auto
 - Apple CarPlay
- Pakiet wyposażenia premium PLUS (V) PLN
 - Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe
 - Dach szklany panoramiczny
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
 - Fotele przednie podgrzewane
 - Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
 - Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane
 - Oświetlenie Ambient

□ Pakiet asystenta parkowania □ Pakiet Lusterka □ System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia □ System nagłośnienia □ System nawigacji satelitarnej na dysku twardym □ Tylny podłokietnik □ Wyświetlacz IC 10,25 cali □ Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali	
● System kontroli ciśnienia w oponach - RDK (V)	PLN
● Tuner radiowy cyfrowy DAB (V)	PLN
● Wykończenie wnętrza - aluminium czarne/srebrne (V)	PLN
● Zabezpieczenie transportu (V)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), ATLAS, 225/35R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), ATLAS, 225/35R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), ATLAS, 225/35R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), ATLAS, 225/35R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2020r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy matowy.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- błotnik przedni lewy [140 – 210 µm],
- drzwi przednie lewe [150 – 210 µm],
- drzwi tylne lewe [110 – 270 µm],
- błotnik tylny lewy [100 – 1190 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- podnośnik teleskopowy pokrywy komory silnika – zdemontowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – splitter lewy porysowany, splitter prawy pęknięty, nakładka lewa pęknięta, nakładka prawa pęknięta, listwa dolna pęknięta,
- zderzak tylny – zarysowany, listwa dolna niekompletna.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- osłona akumulatora – połamana.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- zaślepka lampy tylnej prawej.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





































































































































