

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-530/2025_DW7CV03

Numer szkody / sprawy SM-530/2025_DW7CV03
Nr kalkulacji 8946

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0133115

Numer rejestracyjny: DW7CV03
Numer nadwozia: TMBEP6NJ4KZ091312
Marka: SKODA
Model: Fabia III Hatchback 18-21
Typ: Fabia 1.0 TSI Ambition
Data pierwszej rejestracji: 20.02.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8828
Data wyceny: 20.11.2025
Wycena na dzień: 20.11.2025
Wersja bazy danych: 2025.11
Wartość:

Numer wyceny **8946**
 Data wyceny **20.11.2025**
 Wycena na dzień **20.11.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-530/2025_DW7CV03

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0133115 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DW7CV03 / TMBEP6NJ4KZ091312
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 20.02.2019 / 81
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 134 689 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 89 550 / 45 139
 Lakier czerwony uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Fabia III Hatchback 18-21
 Typ Fabia 1.0 TSI Ambition
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.08.2018 - 31.07.2021
 Pojemność silnika (ccm) 999
 Moc kW / KM 70 / 95
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Sprzedaż

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.11) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + TPM
- ACS - system pokolizyjny
- Bluetooth
- Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej
- Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu
- Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 15 z osłonami DENTRO z ogumieniem 185/60
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
- Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką
- Haczyki na torby
- Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Immobilizer
- Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami
- Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie bagażnika
- Panel instrumentów – Ambition/Style/MC
- (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
- Podpowieź zmiany biegu
- Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
- Przegroda wnęki nadkola – z lewej strony
- Przycisk hamulca ręcznego chromowany
- Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB)
- Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane
- Schowek na okulary
- Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
- Schowki w drzwiach - przód
- Siatki (dwie) na bokach oparcí foteli przednich
- Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową
- System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
- Szyby boczne-tylne przyciemniane
- Szyby elektrycznie sterowane przednie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
- Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
- Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy
- Wykończenie wnętrza - Ambition
- XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zagłówki z regulacją wysokości
- Zamek centralny ze składanym kluczykiem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Sprzedaż**

- Koło zapasowe pełnowymiarowe (V) PLN
- Lakier uni Czerwień Corrida (V) PLN
- Pakiet Comfort (V) PLN
 - Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
 - Felgi aluminiowe 15 CYGNUS z ogumieniem 185/60
 - Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
 - Światła przeciwmgielne

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Sprzedaż**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Sprzedaż**

Oś 1, Opona 1 (lewa), FULDA, 185/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), FULDA, 185/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), FULDA, 185/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), FULDA, 185/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Wymiana oleju i przegląd teraz!”.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie prawe [130 – 160 µm],

- drzwi tylne lewe [150 – 160 µm],

- błotnik tylny lewy [170 – 350 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,

- błotnik przedni prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, klamka zewnętrzna zarysowana,

- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik tylny prawy – zarysowany,

- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,

- rama drzwi tylnych prawych – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- obudowa reflektora przeciwmgłowego lewego – pęknięta,
- reflektor przeciwmgłowy lewy – klosz pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

DEFINICJE KOREKT

Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji

Korekta uwzględnia wpływ miesiąca pierwszej rejestracji na wartość wycenianego pojazdu. Notowanie bazowe określa wartość pojazdu dla miesiąca 'MAJ'.

Miesiąc pierwszej rejestracji wycenianego pojazdu to luty. Pojazd jest starszy od pojazdu bazowego o 3 miesiące, co daje korektę w wysokości (-) 150 PLN.

Korekta na przebieg

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu na wartość wycenianego pojazdu.

Standardowy przebieg dla wycenianego pojazdu wynosi 89 550 km, przebieg określony do wyceny 134 689 km, jest zatem o 45 139 km wyższy od standardowego, co daje korektę wartości w wysokości (-) 3 040 PLN.

Korekta na wyposażenie dodatkowe pojazdu

Korekta stosowana jest w przypadku różnicy w elementach wyposażenia pojazdu wycenianego w stosunku do seryjnego wyposażenia pojazdu bazowego.

Dla wycenianego pojazdu zostały dodane wyszczególnione powyżej w opisie elementy wyposażenia dodatkowego, co daje korektę wartości w wysokości (+) 550 PLN.

Korekta na czynniki obniżające wartość

Korekta uwzględnia wpływ czynników obniżających wartość wycenianego pojazdu.

Dla wycenianego pojazdu zostały wprowadzone wyszczególnione powyżej w opisie czynniki obniżające wartość, co daje łączną korektę wartości w wysokości (-) 6 480 PLN.

Informacja ogólna do wyceny


Wycena wartości pojazdu w systemie Eurotax oparta jest o tzw. notowanie pojazdu bazowego. Notowania publikowane w produktach Eurotax są ustalane dla pojazdów spełniających warunki pojazdu bazowego tj. posiadającego wyposażenie seryjne przewidziane dla danego typu, datę pierwszej rejestracji w miesiącu maju roku produkcji, będących w stanie technicznym dobrym (pojazdy w wieku do 12 lat) lub przeciętnym (pojazdy w wieku 12-24 lata), mających standardowy przebieg stosowny do okresu eksploatacji i posiadających opony zużyte nie więcej niż w 50%. Ponieważ w rzeczywistości pojazdy różnią się od pojazdu bazowego, przy wykonywaniu wyceny stosowane są korekty mające za zadanie uwzględnić różnice pomiędzy pojazdem rzeczywistym a pojazdem bazowym. Przebieg standardowy (normatywny) pojazdu jest to przeciętny całkowity przebieg pojazdu, który określany jest dla przyjętego okresu użytkowania na podstawie badań grup pojazdów o zbliżonym rodzaju, klasie, przeznaczeniu i pojemności silnika.

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





































































































































2025/11/19

Dokumentacja przekazania samochodu

Data przekazania samochodu: 10 / 01 / 2019

Forma handlowa SKODA

Porsche Inter Auto Polska
SIV Z GOS. PORSCHE
GOSPODARSTWA POZNAN

WIS (PL) A06 00027

Wzrost i podpis sprzedawcy

Pobierzam, do tego czasu dostaję przekazane w prawidłowym stanie oraz bez wad (z wyjątkiem) informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis klienta

Czy klient posiada przedłużoną gwarancję? Tak ☐ Nie ☒

Ograniczenie przedłużonej gwarancji SKODA

Wt. lub km. lub mil.

2. Z uwagi na wyjątki zgodnie z przepisami prawa krajowego zamiast daty przekazania samochodu, może być podana data pierwszej rejestracji.
3. W zależności od tego, co nastąpi, wpisać datę.

2025/11/19













