

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-28/2026_KK82239

Numer szkody / sprawy SM-28/2026_KK82239
Nr kalkulacji 9114

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0133339

Numer rejestracyjny: KK82239
Numer nadwozia: SADFA2BXXK1Z48419
Marka: JAGUAR
Model: E-Pace 17-20
Typ: E-Pace 2.0 i4P AWD SE
Data pierwszej rejestracji: 17.12.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8996
Data wyceny: 27.01.2026
Wycena na dzień: 27.01.2026
Wersja bazy danych: 2026.01
Wartość:

Numer wyceny **9114**
 Data wyceny **27.01.2026**
 Wycena na dzień **27.01.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-28/2026_KK82239
 Data szkody
 Firma ubezpieczeniowa / numer polisy /

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B
 Telefon prywatny / służbowy / komórkowy / /
 e-mail

DANE POJAZDU - kod EC 0133339

Numer rejestracyjny / numer VIN KK82239 / SADFA2BXXK1Z48419
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 17.12.2018 / 85
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 123 493 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 137 900 / -14 407
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka JAGUAR
 Model E-Pace 17-20
 Typ E-Pace 2.0 i4P AWD SE
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.08.2018 - 31.10.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1998
 Moc kW / KM 147 / 200
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm perymetryczny
- Asystent parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z miejsca parkingowego
- Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist)
- Czujniki parkowania 360
- Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem, wzór 1039
- Fotele przednie regulowane w 14 kierunkach (12 reg. elektrycznie) z pamięcią
- Gniazdko 12V: 4 sztuki
- Grill przedni w kolorze czarnym połyskującym z chromowaną obwódką
- Hamulec postojowy, elektryczny
- InControl Apps
- Kamera parkowania, tył
- Kanapa tylna składana 60:40
- Kierownica skórzana
- Kłapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie
- Klimatyzacja autmatyczna dwustrefowa
- Koło zapasowe dojazdowe - stalowe
- Końcówki układu wydechowego z ozdobnym wykończeniem
- Lakier uni
- Lampy przednie LED ze światłami obrysowymi LED
- Lusterka boczne el. regul., podgrzewane, składane, elektrochromatyczne, doświetl. podłoża + pamięć
- Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
- Mocowanie ISOFIX na tylnej kanapie
- Nakładki progowe, metalowe z napisem Jaguar
- Obramówki szyb bocznych w kolorze Satin Chrome
- Oświetlenie w bagażniku
- Oświetlenie wnętrza
- Podłokietnik między tylnymi siedzeniami wraz ze schwokiem
- Podsufitka Morzine w kolorze Light Oyster
- Poduszki powietrzne - przednie i boczne dla kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne kurtynowe boczne
- Pro Services i Wi-Fi hotspot
- Radio AM/FM
- Roleta bagażnika
- Spersonalizowane ustawienia
- Sterowanie głosowe niektórymi funkcjami nawigacji, audio i Bluetooth (Voice Control)
- System All Surface Progress Control (ASPC)
- System awaryjnego hamowania AEB
- System dynamicznej kontroli stabilności DSC
- System łączności bezprzewodowej Bluetooth
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System monitorujący zmęczenie kierowcy
- System nagłośnienia Meridian
- System nawigacji Pro
- System przeniesienia momentu obrotowego przez dohamowywanie kół bez przyczepności
- System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości
- System Touch Pro
- System wspomagający utrzymanie pasa ruchu
- System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
- Światła drogowe automatyczne AHBA
- Tapicerka skórzana (siedzenia Ebony i wnętrze Ebony)
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki
- Wloty powietrza boczne chromowane
- Wycieraczki szyby przedniej automatyczne, z czujnikiem deszczu
- Wyświetlacz dotykowy Pro 10
- Zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
- Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5 cali

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem, wzór 5049 z wykończeniem Satin Dark Grey | PLN |
| • Fotele przednie ogrzewane regulowane w 14 kierunkach (12 reg. elektrycznie) z pamięcią | PLN |
| • Lakier metalik | PLN |
| • Pakiet Cold Climate | PLN |
| □ Dysze spryskiwaczy przedniej szyby - podgrzewane | |
| □ Kierownica podgrzewana | |
| □ Szyba przednia podgrzewana | |
| • Pakiet Drive | PLN |
| □ Asystent martwego punktu | |
| □ System awaryjnego hamowania | |
| □ Tempomat aktywny ACC z asystentem jazdy w korku Stop & Go | |
| • Szyby przyciemniane | PLN |

SUMA**PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)		PLN
SUMA		PLN

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 235/55R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 235/55R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 235/55R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 235/55R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Elementy ciernie układu hamulcowego z powierzchniowymi ogniskami korozji.
Słyszalne tarcie podczas pracy układu.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – wgniecione punktowo, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – porysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – pęknięta,
- zderzak przedni – zarysowany,
- listwa krawędzi wnęki koła przedniego lewego – porysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta,
- zderzak tylny – pęknięty, porysowany,
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – porwana,
- mata wygłuszająca ściany grodziowej – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*









BRITISH AUTOMOTIVE ŁÓDŹ Sp. z o.o.

Doradca:




2026/01/26



































2026/01/26




2026/01/26
















































































E11 JAGUAR E-PACE 0.5				QR CODE	
10R	059834	32R	000323	94R	031198
11R	041747	34R-2	0311804	95R	031178
12R	042203	35R	001125	116RLA1	003171
13HRES	006872	39R	012336	121R	011786
14R	072330	43R	017056	122R	001749
16R	068801	46R	048773	125R	011196
17RA	082309	48R	063852	127R	011119
21R	011194	58R	0311797	133R	000504
26R	026723	64RP	020750	135R	010203
29R	003903	79R	011880		
51R					
AJ20P4H	038595	AJ2004H FWD	038607	AJ2004H Auto	038604
AJ20P4H	038608	AJ2004H Man	038606	AJ2004H	038600
AJ20D4H	Auto 028701	AJ2004H Auto	028760	AJ2004H	028699
EU6b	24R-0310.51	83R-07	85R-00	10R-01	
AJ20P4H		9115-M	5053	3738	
AJ20P4H	4484	9118-W	5056	3741	
AJ20D4H		9119-W	5049	3734	
EU5	24R-0310.51	83R-06	85R-00	10R-01	
AJ20P4H		9118-J	5053	3739	
AJ20P4H	4485	9119-J	5056	3742	
AJ20D4H	4482	9112-J	5050	3735	
EU4	24R-03	83R11-05	85R-00	10R-01	
AJ20P4H		9117	5053	3740	
AJ20P4H		9120	5056	3743	
AJ20D4H	4487	93R1-05	85R-00	10R-01	
EU3	24R-03	85R-04	85R-00	10R-01	
AJ20P4H		9114	5053	3737	
AJ20P4H		9115	5056	3740	

K9C3-20472

2026/01/26



2026/01/26



























2026/01/26



2026/01/26















































