

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-566/2025_PO9KK49

Numer szkody / sprawy SM-566/2025_PO9KK49
Nr kalkulacji 9037

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0131911

Numer rejestracyjny: PO9KK49
Numer nadwozia: WDD2573611A033596
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: CLS [C 257] 17-20
Typ: AMG CLS 53 4Matic+
Data pierwszej rejestracji: 10.04.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8919
Data wyceny: 23.12.2025
Wycena na dzień: 23.12.2025
Wersja bazy danych: 2025.12
Wartość:

Numer wyceny **9037**
 Data wyceny **23.12.2025**
 Wycena na dzień **23.12.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-566/2025_PO9KK49

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0131911 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PO9KK49 / WDD2573611A033596
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 10.04.2019 / 80
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 123 420 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 116 000 / 7 420
 Lakier szary matowy
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model CLS [C 257] 17-20
 Typ AMG CLS 53 4Matic+
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.06.2018 - 30.06.2020
 Pojemność silnika (ccm) 2999
 Moc kW / KM 320 / 435
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 6
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag kolan kierowcy
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Alarm antywłamaniowy (EDW)
- AMG Ride Control +
- Antena GPS
- Asystent zmiany pasa ruchu (aktywny)
- Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza)
- DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki welurowe AMG
- EASY-PACK - możliwość załadunku dłuższych przedmiotów
- Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem p: 245/40 t: 275/35, wysoki połysk
- Fotele przednie podgrzewane
- Gaśnica zamontowana z przodu przy fotelu kierowcy
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica skórzana Nappa AMG Performance
- Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
- Konsola centralna w kolorze czerni fortepianu
- Lakier uni
- Lampy przednie LED
- Mirrorlink
- Moduł komunikacyjny HERMES LTE
- Oparcie tylnej kanapy składane
- Oświetlenie Ambient w 64 kolorach
- Panel dotykowy z kontrolerem
- Pasy bezpieczeństwa w kolorze designo czerwonym
- Przygotowanie do montażu nawigacji
- Radio Audio 20 z 12,3 calowym wyświetlaczem
- Spojler AMG na klapie bagażnika
- Sterowanie funkcjami pojazdu przez smartfona
- Stylizacja AMG
- System antywłamaniowy
- System nawigacji z kartą SD
- System ochrony pieszych
- System zapobiegający kolizjom (CPA)
- Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica
- Telefon i antena GPS
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Uchwyty na kubki z przodu i z tyłu
- Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze szarym matowym
- Wykończenie wnętrza - błyszczące aluminium
- Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zawieszenie i układ jezdy AVANTGARDE
- Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów
- Zegarek analogowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Felgi aluminiowe 20 AMG, 5-podwójnych ramion, z ogumieniem p:245/35, t:275/30 (V) (G) PLN
- Lakier designo magno - selenite grey PLN
- Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane (V) PLN
- Live Traffic Information (V) (G) PLN
- Lusterka boczne w obudowach AMG Carbon (V) PLN
- Pakiet Air-Balance (V) PLN
 - System poprawy jakości powietrza z jonizatorem i paletą zapachów
- Pakiet AMG Edition 1 (V) PLN
 - Deska rozdzielcza i boczki drzwi w skórze nappa
 - Felgi aluminiowe 20 AMG, wieloramienne, czarne, polerowane z ogumieniem p:245/35 t:275/30
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
 - Listwy progowe AMG, podświetlane
 - Wykończenie konsoli środkowej srebrnym, matowym włóknom szklanym
- Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360 (V) PLN
 - Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe
 - Kamery ułatwiające parkowanie 360
- Pakiet integracji smartfona (V) PLN
 - Android Auto
 - Apple CarPlay
- Pakiet KEYLESS-GO (V) PLN
 - System HANDS-FREE

□ System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka □ Zdalne zamykanie pokrywy bagażnika	
● Pakiet Lusterka (V)	PLN
□ Lusterka boczne składane elektrycznie □ Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane	
● Pakiet Pamięci (V)	PLN
□ Fotele przednie z pamięcią ustawienia □ Kolumna kierownicy i lusterka zewnętrzne z funkcją pamięci □ Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie z pamięcią	
● Pakiet świateł MULTIBEAM LED (V)	PLN
□ Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe □ Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych	
● Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus (V)	PLN
□ Asystent układu kierowniczego □ System DISTRONIC - asystent odległości □ System PRE-SAFE	
● Pakiet wyposażenia premium PLUS (V)	PLN
□ Dach szklany - elektryczny □ Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia □ System COMAND Online (system nawigacji) □ System nagłośnienia Burmester Surround □ Widescreen Cockpit – 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi do wyboru wskaźnikami instrumentów	
● Podsufitka materiałowa - czarna (V)	PLN
● Przygotowanie pod usługi Concierge (V) (G)	PLN
● System kontroli ciśnienia w oponach - RDK (V)	PLN
● System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system (V) (G)	PLN
● Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione (V)	PLN
● Wykończenie wnętrza - elementy z karbonu AMG (V) (G)	PLN
● Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 80 litrów (V) (G)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-3%)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 245/35R20	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 245/35R20	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 275/30R20	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 275/30R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu uszkodzony (komunikat na komputerze pokładowym).

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy matowy.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [260 µm],
- błotnik przedni lewy [250 µm],
- błotnik przedni prawy [260 µm],
- drzwi przednie lewe [300 µm],
- drzwi przednie prawe [240 µm],
- drzwi tylne lewe [270 µm],
- drzwi tylne prawe [240 – 290 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi tylne lewe – wgniecione punktowo,
- drzwi tylne prawe – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- nakładka progu prawego – zarysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

























































