

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-26/2026_SB365CS

Numer szkody / sprawy SM-26/2026_SB365CS
Nr kalkulacji 9112

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0109029

Numer rejestracyjny: SB365CS
Numer nadwozia: WAUZZZ4G9HN084887
Marka: AUDI
Model: A6 Avant [4G] 14-18
Typ: A6 2.0 TDI ultra S tronic
Data pierwszej rejestracji: 26.01.2017
Rok produkcji: 2016

WYCENA

Nr wyceny: 8994
Data wyceny: 27.01.2026
Wycena na dzień: 27.01.2026
Wersja bazy danych: 2026.01
Wartość:

Numer wyceny **9112**
 Data wyceny **27.01.2026**
 Wycena na dzień **27.01.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-26/2026_SB365CS

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0109029

Numer rejestracyjny / numer VIN SB365CS / WAUZZZ4G9HN084887
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 26.01.2017 / 108
 Rok produkcji 2016
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 209 232 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 216 000 / -6 768
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka AUDI
 Model A6 Avant [4G] 14-18
 Typ A6 2.0 TDI ultra S tronic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.10.2014 - 31.12.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 100 / 136
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU
Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)
PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie
- światła awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne)
- Alarm
- Asystent światła drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania światła drogowych
- Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego
- Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchowy światła
- Dywaniki welurowe - przód i tył
- Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika
- Elementy dekoracyjne wnętrza - Satin
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 (6-ramienne) z ogumieniem 225/55
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
- Koło zapasowe - dojazdowe
- Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem
- Lakier uni
- Lampy ksenonowe PLUS ze spryskiwaczami i światłami do jazdy dziennej LED
- Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
- Listwy progowe z aluminium
- Listwy wokół szyb bocznych, srebrne
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne, ogrzewane
- Popielniczka i zapalniczka
- Przedni podłokietnik
- Przycisk Start/Stop
- Radio MMI
- Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- Spojler dachowy w kolorze nadwozia
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System MMI z 6,5 calowym wyświetlaczem (chowany)
- System Start/Stop z systemem rekuperacji
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby termoizolacyjne
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Tapicerka tkaninowa Effekt
- Tempomat
- Tylne kanapa składana, dzielona
- Tylne podłokietnik
- Uchwyty ISOFIX - przód i tył
- Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie dynamiczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania | PLN |
| • Elementy dekoracyjne wnętrza - Aluminium Ellipse | PLN |
| • Fotele przednie ogrzewane | PLN |
| • Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa | PLN |
| • Kamera ułatwiająca parkowanie | PLN |
| • Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa | PLN |
| • Lakier metalik | PLN |
| • Lusterka boczne elektrycznie składane | PLN |
| • Tapicerka skórzana Milano | PLN |

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) | PLN |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-10%) | PLN |

SUMA		PLN
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), FORTUNE, 255/40R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), FORTUNE, 255/40R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), FORTUNE, 255/40R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), FORTUNE, 255/40R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

UWAGA:

Wpis w Dowodzie Rejestracyjnym określa rok produkcji jako 2017.

Wg informacji na fabrycznej tabliczce znamionowej, pojazd wyprodukowany w 12.2016r.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Przekroczono wymiana oleju i przegląd!”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego – konieczność zmiany okładzin hamulcowych.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik tylny prawy [170 – 360 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.
Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – wgniecione, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tyłu nadwozia – przy próbie otwarcia, z obicia tapicerskie wydobywa się woda.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone, woń papierosowa,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – porysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- roleta bagażnika.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika










































2026/01/26



2026/01/26






2026/01/26



2026/01/26





















2026/01/26



2026/01/26















2026/01/26



2026/01/26





















