

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-545/2025_WH2526C

Numer szkody / sprawy SM-545/2025_WH2526C
Nr kalkulacji 8985

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0157942

Numer rejestracyjny: WH2526C
Numer nadwozia: W1KZF0FB4PB153127
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: E Klasa [W 213] 20-23
Typ: E 220 d 4-Matic Avantgarde
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8867
Data wyceny: 04.12.2025
Wycena na dzień: 04.12.2025
Wersja bazy danych: 2025.12
Wartość:

Numer wyceny **8985**
 Data wyceny **04.12.2025**
 Wycena na dzień **04.12.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-545/2025_WH2526C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0157942 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH2526C / W1KZF0FB4PB153127
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 36 387 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 72 500 / -36 113
 Lakier czarny uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model E Klasa [W 213] 20-23
 Typ E 220 d 4-Matic Avantgarde
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.12.2021 - 30.09.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1993
 Moc kW / KM 147 / 200
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS i ASR
- Adaptacyjne, migające światła hamowania
- Adaptacyjny układ świateł drogowych
- Aktywny asystent ruchu
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Android Auto
- Antena GPS
- Apple CarPlay
- Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
- Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych)
- Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
- Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza)
- Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu
- DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki welurowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17, 5-podwójnych ramion, z ogumieniem
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Gaśnica
- Gniazdo USB (2x) z tyłu
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica wielofunkcyjna w skórze nappa
- Kierownica z galwanizowanymi manetkami zmiany biegów
- Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
- Kontrola trakcji
- Lakier uni
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane
- MBUX multimedia system
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Narzędzia do zmiany koła
- Ogranicznik prędkości - aktywny
- Oparcie tylnej kanapy, składane
- Oświetlenie wnętrza Ambient
- Pakiet komfortowych siedzeń
- Podsufitka materiałowa - szara
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Przygotowanie do Live Traffic Information
- Radio Cyfrowe
- Radio digital HD
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System active Lane Change Assist
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- System dostosowujący prędkości do trasy
- System monitorowania wewnętrzny
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System ochrony pieszych
- System PRE-SAFE
- System Start/Stop
- Szyby sterowane elektrycznie
- Tapicerka materiałowa
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Touchpad
- Uchwyt na kubki, podwójny
- Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym
- Wykończenie wnętrza - błyszczące aluminium
- Zagłówki przednie - komfortowe
- Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji i obniżonym prześwitem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Felgi aluminiowe 17, 5-podwójnych ramion, z ogumieniem (V) PLN
- Lakier metalik (V) PLN
- Pakiet Pamięci (V) PLN
 - Fotele przednie elektr. regulowane z pamięcią ustawień
 - Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
 - Fotele przednie, kolumna kierownicy oraz lusterka boczne z pamięcią ustawienia
 - Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
 - Pakiet Lusterka
- Pakiet Premium (V) PLN
 - EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika)
 - Pakiet Advantage
 - Pakiet Asystenta Parkowania z kamerą 360
 - Pakiet KEYLESS-GO
- Pakiet świateł MULTIBEAM LED (V) PLN
 - Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe

□ Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych	
● Podsuflita materiałowa w kolorze Szary Neva (V) (G)	PLN
● System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach (V)	PLN
● Tapicerka imitująca skórę ARTICO/materiałowa Norwich (V) (G)	PLN
● Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion, czarny (V)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

● Konieczność naprawy pojazdu (-3%)	PLN
-------------------------------------	-----

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

NOTATKI

Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2023r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.
Wg wskazań komputera pokładowego: „Przegląd B1 wymagany od 196 dni”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Elementy cierne układu hamulcowego z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Słyszalne tarcie podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – wgniecione punktowo, zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*










































2025/12/03



2025/12/03





















2025/12/03



2025/12/03

























































































2025/12/03