

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-516/2025_WH7055C

Numer szkody / sprawy SM-516/2025_WH7055C
Nr kalkulacji 8931

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0155495

Numer rejestracyjny: WH7055C
Numer nadwozia: LVPJ4B193MC101083
Marka: SERES
Model: Seres 3 22-23
Typ: Seres 3 53kWh Luxury
Data pierwszej rejestracji: 09.09.2024
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8813
Data wyceny: 13.11.2025
Wycena na dzień: 13.11.2025
Wersja bazy danych: 2025.11
Wartość:

Numer wyceny 8931
Data wyceny 13.11.2025
Wycena na dzień 13.11.2025
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-516/2025_WH7055C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0155495

Numer rejestracyjny / numer VIN WH7055C / LVPJ4B193MC101083
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 09.09.2024 / 14
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 26 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 22 400 / -22 374
Lakier niebieski metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka SERES
Model Seres 3 22-23
Typ Seres 3 53kWh Luxury
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.01.2022 - 31.12.2023
Pojemność silnika (ccm) 0
Moc kW / KM 119 / 162
Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
Układ / liczba cylindrów - /
Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.11) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Korekta na rok produkcji PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Antena
- Asystent pasa ruchu
- Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa LiFePo4
- Blokada rodzicielska tylnych drzwi i okien
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmiernych
- Czujniki parkowania przód/tył
- Dach panoramiczny otwierany/uchylany
- Drzwi z oświetleniem
- Falgi aluminiowe 18", z ogumieniem 225/55
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Gniazdo USB x2
- Gwarancja na baterię, 8 lat lub limit 150.000 km
- Gwarancja na pojazd, 5 lat lub limit 120.000 km
- Hamulec postojowy sterowany elektromechanicznie z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Kamera ułatwiająca parkowanie z przodu i z tyłu
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klapka ładowania blokowana elektrycznie
- Klimatyzacja automatyczna
- Kokpit wirtualny LCD 12.3 cala z możliwością zmiany motywu
- Koło zapasowe dojazdowe
- Komputer pokładowy zaawansowany
- Lakier uni
- Lampki do czytania przód/tył
- Lusterka wsteczne podgrzewane z kierunkowskazami
- Lusterka wsteczne regulowane elektrycznie
- Ładowarka indukcyjna
- Nawigacja satelitarna, MP3, Bluetooth, fotografia
- jednym przyciskiem, panel sterowania LCD 10.25 cala
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i oświetleniem
- Podłokietnik centralny
- Poduszki powietrzne 6 sztuk
- Rozdział siły hamowania elektroniczny EBD
- Schowek na okulary
- System audio 6 głośników
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
- System Carplay
- System kamer 360
- System kontroli trakcji TCS
- System monitorowania ciśnienia w kołach
- System montażu fotelików dziecięcych Isofix na tylnej kanapie
- System odzysku energii z możliwością regulacji siły rekuperacji
- System stabilizacji toru jazdy ESP
- System sterujący automatyczną pracą świateł
- System wspomagający zjazd ze wzniesienia HDC
- System wspomagania wjazdu pod górę HAC
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby boczne sterowane elektrycznie
- Szyby dodatkowo przyciemniane w tylnej części pojazdu
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne w technologii Full LED
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Uchwyty na napoje
- Układ ostrzegający o niezapięciu pasów na wszystkich miejscach
- Układ wspomagający siłę hamowania w sytuacjach awaryjnych EBA
- Układ zapobiegający blokowaniu kół ABS
- Wideorejestrator jazdy
- Wycieraczka tylnej szyby
- Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie
- Wykończenie wnętrza skórzane
- Zawieszenie przednie niezależne, wielowahaczowe
- Zawieszenie tylne niezależne, wielowahaczowe

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ**Zakup**

- Szczególny charakter eksploatacji (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-2%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CHAO YANG, 225/55R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), CHAO YANG, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), CHAO YANG, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), CHAO YANG, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

UWAGA:

Pojazd zarejestrowany jako „TAXI”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za

oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

























































