

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-579/2025_WU0537R

Numer szkody / sprawy SM-579/2025_WU0537R
Nr kalkulacji 9058

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0148733

Numer rejestracyjny: WU0537R
Numer nadwozia: W1K2130121A770063
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: E Klasa [W 213] 16-20
Typ: E 200 d 9G-TRONIC
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8940
Data wyceny: 30.12.2025
Wycena na dzień: 30.12.2025
Wersja bazy danych: 2025.12
Wartość:

Numer wyceny **9058**
 Data wyceny **30.12.2025**
 Wycena na dzień **30.12.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-579/2025_WU0537R

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0148733 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WU0537R / W1K2130121A770063
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 173 033 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 173 400 / -367
 Lakier czarny uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model E Klasa [W 213] 16-20
 Typ E 200 d 9G-TRONIC
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.01.2019 - 31.07.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 118 / 160
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Adaptacyjne, migające światła hamowania
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- Aktywny asystent układu hamulcowego z funkcją pokonywania skrzyżowań
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza
- Android Auto
- Apple CarPlay
- ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych
- ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu
- Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy)
- Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
- BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- Deska rozdzielcza i boczki drzwi w skórze nappa
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza)
- Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu
- DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki designo
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17, 10-ramienne z ogumieniem (R43)
- Filtr cząstek stałych - DPF
- Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi
- Hamulec postojowy - elektroniczny
- Immobilizer
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa
- Kierownica z manetkami zmiany biegów DIRECT SELECT
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC
- Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
- Konsola centralna w kolorze czerni fortepianu
- Lakier uni
- Lampy przednie LED (diodowe)
- Panel dotykowy z kontrolerem
- Pilot sterujący zamkiem centralnym
- Podsufitka materiałowa - szara
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Przygotowanie do montażu nawigacji Garmin MAP PILOT
- Radio Audio 20 z 7 calowym wyświetlaczem
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System active Lane Change Assist
- System ochrony pieszych
- System PRE-SAFE
- System Start/Stop
- Szyby barwione
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty i-Size do inst. fotelika dziecięcego
- Uchwyty na kubki z przodu i z tyłu
- Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu
- Wykończenie deski rozdzielczej - elementy ze sztucznej skóry ARTICO
- Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
- Zagłówki przednie - komfortowe
- Zamek centralny z funkcją automatycznego blokowania i czujnikiem zderzeniowym
- Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji
- Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|---|-----|
| • Asystent martwego punktu (V) | PLN |
| • Dywaniki welurowe (V) (G) | PLN |
| • Felgi letnie (V) | PLN |
| • Fotele przednie podgrzewane (V) | PLN |
| • Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane (V) | PLN |
| • Pakiet asystenta parkowania z kamerą cofania (V) | PLN |
| ☐ Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | |
| ☐ Park Pilot z PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie z kamerą | |
| • Pakiet Avantgarde - Wewnętrzny (V) | PLN |
| ☐ Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi | |

☐	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa	
☐	Oświetlenie Ambient Premium	
☐	Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / materiał Norwich	
☐	Wykończenie wnętrza - aluminium wytłaczane	
☐	Zegarek analogowy	
●	Pakiet Avantgarde - Zewnętrzny (V)	PLN
☐	Felgi aluminiowe 17, 5-ramienne, szary trenolit, polerowane z ogumieniem 225/55	
☐	Zawieszenie Agility Control z obniżonym zawieszeniem	
●	Pakiet Lusterka (V)	PLN
☐	Lusterka boczne składane elektrycznie	
☐	Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane	
●	Pakiet łączności (V)	PLN
☐	Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me	
☐	Rozszerzone usługi nawigacji	
☐	System nawigacji Garmin MAP PILOT	
●	System kontroli ciśnienia w oponach - RDK (V)	PLN
●	Widescreen Cockpit – 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi do wyboru wskaźnikami instrumentów (V)	PLN
●	Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala (V)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%)	PLN
● Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), NEXEN, 245/45R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), NEXEN, 245/45R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), NEXEN, 245/45R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), NEXEN, 245/45R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2019r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.
Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Osprzęt silnika częściowo zdemontowany, zdekompletowany, części składowane w przestrzeni bagażnika.

Akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. części nadwozia:

- błotnik przedni prawy [120 – 220 µm],

- drzwi przednie lewe 160 – 240 µm],

- drzwi przednie prawe [120 – 170 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – pozostałości folii,

- błotnik tylny lewy – zarysowany,

- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*









































































