

Nr zlecenia: 05/27/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/27

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	N L H B 2 5 1 B A L Z 5 9 7 1 8 5
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	WL6114N
Model pojazdu:	i20 1.2 MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	016-01722
Wersja:	Classic Plus	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	186933 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/12/05		
Data ważności badania technicznego	2025/12/12		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1580 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1248 ccm / 62kW (84KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Nawiew powietrza na siedzenia tylne
2	Asystent ruszania pod górę HAC	19	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
3	Autoalarm	20	Oświetlenie do czytania (przód)
4	Czujniki ciśnienia w oponach	21	Poduszka powietrzna kierowcy
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Funkcja Follow-Me-Home	23	Poduszki powietrzne boczne przednie
7	Głośniki 2 szt.	24	Półka bagażnika
8	Gniazdo 12V	25	Sterowanie systemem audio w kierownicy
9	Kieszka w oparciu fotela pasażera	26	Sygnalizacja hamowania awaryjnego

10	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i tylnych
11	Klimatyzacja	28	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Kluczyk składany	29	Szyby przyciemniane
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	30	Światła do jazdy dziennej
14	Koło zapasowe dojazdowe	31	Tapicerka tekstylna
15	Komputer pokładowy	32	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
16	Kurtyny powietrzne boczne	33	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
17	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	34	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radio z ekranem 3,8" + USB
Złącze "USB"
Radio
Wyświetlacz radia 3,8"
- System kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu VDC (ESC/VSM)
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
System kontroli trakcji ESC

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SUNFULL 185/65 R15 88T SF-982	6,4
Przednie prawe:	*SUNFULL 185/65 R15 88T SF-982	5,6
Tylne lewe:	*KORMORAN 185/65 R15 88T SNOW	8,0
Tylne prawe:	*KORMORAN 185/65 R15 88T SNOW	7,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Z uwagi na obecną porę roku oraz brak możliwości umówienia oględzin w innym terminie, oględziny zostały przeprowadzone podczas opadów śniegu. W związku z tym wykonana dokumentacja fotograficzna może cechować się obniżoną jakością i ograniczoną czytelnością niektórych detali oraz występuje możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK : brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej	Zarysowanie z korozją	
10	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, częściowo pokryty śniegiem możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblauchowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Brak możliwości otwarcenia tylnej pokrywy bagażnika.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		135	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	260	
5	Drzwi tylne	L	115	
6	Błotnik tylny	L	130	
7	Błotnik przedni	P	115	
8	Drzwi przednie	P	121	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		320	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, zdeformowany w dolnej części		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowana		
5	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowana		
6	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
6	Przestrzeń ładunkowa bagażnika		Zabrudzenia, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Według informacji przekazanych od zleceniodawcy w pojeździe został uszkodzony silnik.

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości wykonania jazdy testowej ze względu na uszkodzony silnik pojazdu.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110

i20

TERMINY PIERWSZYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Data sprzedaży: 02-12-2015 Model: i20 Silnik benzynowy ☒ wysokoprężny

Przebieg (km) 15555

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

PRZEGLĄD OKRESOWY

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data: 03-12-2020 lub przebieg (km)* 15.000

PRZEGLĄD NADWOZIA

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data: 03-12-2020

Pod GRUPA PGD Sp. z o.o. (dawniej: Polska Grupa Dealerów Sp. z o.o.)
NIP: 679-25-75-669, REGON: 357046037
Centrum Motoryzacyjne Toruńska
03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

MIK-AUT
AUTO SERVICE
ul. Warszawska 2
05-082 Blizne Łączyńskiego
tel. 22 796 05 64
www.mikauto.com.pl

Pieczęć ASO Hyundai

Data: 06.07.20 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 31035 KM LUB 06-07-2021

Data: 05.01.21 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 46035 KM LUB 05-01-2022

Data: 05-01-2022

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 111

PRZEGLĄD OKRESOWY

Przebieg (km) 15555

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

MIK-AUTO S.C.
AUTO SERVICE
ul. Warszawska 2
05-082 Blizne Łączyńskiego
tel. 22 796 05 64
www.mikauto.com.pl

Pieczęć ASO Hyundai

Data: 06.07.20 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 31035 KM LUB 06-07-2021

Data: 05.01.21 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 46035 KM LUB 05-01-2022

Data: 05-01-2022

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 112

PRZEGŁĄD

KM LUB

MIESIĘCY*

Przebieg (km)

45 843

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

"AUTO-JAPAN" S.C.

E. i P. Rydzewscy, Z. Molla

ul. Paderewskiego 85

tel. 781-95-53, tel/fax 781-00-12

NIP: 125-05-92-798

Data: 8.07.2012

Podpis: *[Signature]*

Uwagi oraz zalecenia serwisu

-KŁOCI PRZED

SHILE ZASTROKOWE

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

60 843

KM LUB

08-07-2022

Przebieg

Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

36

PRZEGŁĄD

KM LUB

MIESIĘCY*

Przebieg (km)

55 573

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

"AUTO-JAPAN" S.C.

E. i P. Rydzewscy, Z. Molla

ul. Paderewskiego 85

tel. 781-95-53, tel/fax 781-00-12

NIP: 125-05-92-798

Data: 15.12.2011

Podpis: *[Signature]*

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

KM LUB

DD-MM-RRRR

Przebieg

Data



* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

37

Fot. nr 113

PRZEGLĄD	KM LUB	MIESIĘCY*
71275		
Przebieg (km)		
Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem		
"AUTO-JAPAN" S.C. E. i P. Rydzewscy, Z. Motyl 62-200 Zielonka ul. Poderewskiego 65 tel. 781-95-53, tel/fax 761-00-12 NIP: 125-05-92-798		
Data: 7.06.2022 Podpis: <i>Rydzewski</i>		
Uwagi oraz zalecenia serwisu		
NASTĘPNY PRZEGLĄD		
105936	KM LUB	DD-MM-RRRR
Przebieg (km)		
Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem		
"AUTO-JAPAN" S.C. E. i P. Rydzewscy, Z. Motyl 62-200 Zielonka ul. Poderewskiego 65 tel. 781-95-53, tel/fax 761-00-12 NIP: 125-05-92-798		
Data: 7.11.2022 Podpis: <i>Rydzewski</i>		
Uwagi oraz zalecenia serwisu		
NASTĘPNY PRZEGLĄD		
105936	KM LUB	DD-MM-RRRR
Przebieg (km)		
Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem		
"AUTO-JAPAN" S.C. E. i P. Rydzewscy, Z. Motyl 62-200 Zielonka ul. Poderewskiego 65 tel. 781-95-53, tel/fax 761-00-12 NIP: 125-05-92-798		
Data: 7.11.2022 Podpis: <i>Rydzewski</i>		
Uwagi oraz zalecenia serwisu		

Fot. nr 114





Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121




Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
12.12.2025
m.p.
DATA: 12.12.2025 PODPIS: [signature]

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.
DATA: _____ PODPIS: _____

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.
DATA: _____ PODPIS: _____

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.
DATA: _____ PODPIS: _____

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.
DATA: _____ PODPIS: _____

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.
DATA: _____ PODPIS: _____

AGENCJA USŁUGOWA
---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 DG---

25.02.2026

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - data powstania pojazdu / właściciela pojazdu, D - data pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, R1, R2, R3 - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru w kW/kg, M1, M2 - liczba miejsc siedzących/śpiących, L2, F3 - doposażenie masy całkowitej pojazdu/jeźdźcy pojazdu, J - kategoria pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od daty, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 127

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu