

Nr zlecenia: 70/18/12/2025/CHEMIROL

z dnia: 2025/12/18



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VR7AJEHZRKL115551
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	CMG58E6
Model pojazdu:	C5 Aircross HDI MR`18 E6.2	Nr Info-Ekspert:	008-04015
Wersja:	Shine Aut.	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	254118 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/10/30		
Data ważności badania technicznego	2026/10/14		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2110 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 130kW (177KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Oświetlenie wnętrza LED
2	Alarm ryzyka kolizji FCW	33	Podłokietnik centralny przedni z pokryciem TEP i z chłodzonym schowkiem, flokowany
3	Coffee brake Alert	34	Podnózek kierowcy aluminiowy
4	Czujniki parkowania - przód	35	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Czujniki parkowania - tył	36	Reflektory przednie Full LED
6	Dekory boczne reflektorów przeciwmglowych czarne matowe	37	Relingi dachowe aluminiowe
7	Dodatki kolorystyczne Aluminium	38	Schówek podświetlany
8	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	39	Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny
9	Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach	40	System monitorowania ograniczeń prędkości (SL/ISA)
10	Fotele tylne regulowane	41	System rozdzielania siły hamowania REF
11	Funkcja audio streaming	42	System wspomagania nagłego hamowania AFU
12	Gniazdo 12V w bagażniku	43	System zapobiegania opuszczenia pasa ruchu aktywny LKA
13	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	44	Szyba przednia z folią akustyczną
14	Kierunkowskazy przednie LED	45	Szyby boczne przednie akustyczne
15	Klamki wewnętrzne - wykończenie Chrome Satin	46	Szyby tylne przyciemniane
16	Klamki wewnętrzne podświetlane LED	47	Światła do jazdy dziennej LED
17	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	Światła tylne żarówkowo / LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej
18	Komputer pokładowy	49	Tarcze kół aluminiowe 18" SWIRL diamentowane dwukolorowe, opony 225/55
19	Kurtyny powietrzne boczne	50	Wykończenie deski rozdzielczej Mistral
20	Listwa między końcówkami układu wydechowego lakierowana, noir onyx	51	Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości i odchylane, chromowane stelaże
23	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	54	Zamek centralny
24	Nakładki na progi przednich drzwi ze stali nierdzewnej	55	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions(PHC) TM
25	Nakładki nadkoli czarne	56	Zderzaki w kolorze nadwozia
26	Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom	57	Zegary cyfrowe z wyświetlaczem 12"
27	Oslona chłodnicy czarna, błyszcząca	58	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
28	Oslona chłodnicy w części dolnej czarna, matowa	59	Zestaw naprawczy opon z kompresorem
29	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	60	Złącze USB w konsoli centralnej
30	Oświetlenie przestrzeni na nogi LED z przodu	61	Złącze USB z tyłu
31	Oświetlenie schowka w podłokietniku przednim i konsoli		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Citroën Connect BOX (BTA) Połączenie z assistance z lokalizacją Połączenie alarmowe z lokalizacją		
2	Czujnik zmierzchowy światła i czujnik deszczu Czujnik zmierzchu Czujnik deszczu		
3	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie Klamki drzwi w kolorze czarnym Perla Nera +chrom		
4	Fotele trzy indywidualne w drugim rzędzie		

- Fotele w II rzędzie 3 szt. składane
- Gniazda 12V dla III rzędu siedzeń
- Uchwyty na kubki
- Mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX
- 5 Klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa z filtrem zapachów (RFTA)
 - Nawiew powietrza na siedzenia tylne
 - Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
 - Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym
- 6 Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED, składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Czujnik martwego pola lusterek
 - Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
 - Czujnik temperatury zewnętrznej
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym LED
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- 7 Pakiet Drive Assist HIA
 - Czujniki parkowania - tył
 - System Stop & Go
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Tempomat aktywny ACC
 - System rozpoznawania pieszych
 - System rozpoznawania rowerzystów
 - Czujnik martwego pola SAM
 - System utrzymania środka pasa ruchu (LPA)
- 8 Pakiet Kompozycja 2a
 - Kieszenie w oparciach foteli przednich
 - Dywaniki przód
 - Tapicerka ze skóry Claudia Nixon szary Confort / dodatki tekstylne
- 9 Pakiet Kompozycja 2b
 - Kieszenie w oparciach foteli przednich
 - Dywaniki przód
 - Tapicerka ze skóry Claudia Meditation beżowy / dodatki tekstylne
- 10 Pakiet VisioPark 1
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 11 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 12 System bezkluczykowego dostępu do auta ADML
 - Klamki drzwi w kolorze czarnym Perla Nera +chrom
- 13 System ESP + ASR
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 14 System hamowania awaryjnego zaawansowany AEBS 3
 - Czujniki parkowania - tył
 - System rozpoznawania pieszych
 - System rozpoznawania rowerzystów
- 15 System nawigacji satelitarnej Citroën Connect Navi (NAC B4)DAB
 - Głośniki 6 szt.
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - System audio Digital Broadcast
 - Wyświetlacz 8" dotykowy
 - System rozpoznawania głosu
 - Funkcja MirrorLink
 - Przeglądarka internetowa
 - System nawigacji satelitarnej 3D online
 - Tuner podwójny AM/FM
 - Jukebox
 - System eksportu video na zestaw wskaźników
- 16 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 17 Światła p/mgienne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
 - Światła p/mgienne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 18 Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Koło zapasowe dojazdowe 16" - 125/85 R16

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DUNLOP	255/55	R18	109V XL WINTER SPORT 5 SUV TL	5,0
Przednie prawe:	DUNLOP	255/55	R18	109V XL WINTER SPORT 5 SUV TL	4,7
Tylne lewe:	DUNLOP	255/55	R18	109V XL WINTER SPORT 5 SUV TL	5,6
Tylne prawe:	DUNLOP	255/55	R18	109V XL WINTER SPORT 5 SUV TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania		
2	Pokrywa przednia		Plamy od żywicy	Zarysowania powłoki lakierowej	
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Próg	L	Wgnieciony	Zarysowania powłoki lakierowej	
5	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej	Wgniecenie	
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin pokryty osadami atmosferycznymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-130	
2	Dach		90-100	
3	Błotnik przedni	L	80-100	
4	Próg	L	60-80	
5	Drzwi przednie	L	80-110	
6	Drzwi tylne	L	80-100	
7	Błotnik tylny	L	100-120	
8	Błotnik przedni	P	80-100	
9	Próg	P	70-90	
10	Drzwi przednie	P	80-100	
11	Drzwi tylne	P	80-100	
12	Błotnik tylny	P	90-120	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		tworzywo	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Starcia powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału	Poplamiony	
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania z ubytkami materiału		
4	Tunel środkowy		Rozdarcie materiału		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenianego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu