

Wycena wartości

Zamawiający wycena:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	137/22/01/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Kosiarka rotacyjna Samasz Z108/3
Nr fabryczny:	00112
Data sporządzenia wyceny:	05-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 05-02-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Paweł Kurasiński w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 137/22/01/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest kosiarka rotacyjna Samasz Z108/3.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Kosiarka rotacyjna
Producent:	Samasz
Typ/model:	Z108/3
Numer fabryczny:	00112
Rok produkcji:	07-2004
Czas pracy:	Brak danych
Szerokość robocza:	2,1m
Masa własna:	660kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na otwartej przestrzeni, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin stwierdzono przeciętny stan techniczny oraz wizualny przedmiotu, widoczne liczne ślady przechowywania na otwartej przestrzeni w postaci zabrudzeń, złuszczeń powłoki lakierowej czy perforacji blachy. Ponadto opona rozzerwana. Stan techniczny przedmiotu jest nieznanym. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej. Stan urządzenia ocenia się jako przeciętny.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji do przedmiotu.

Podsumowanie

Stan techniczny przedmiotu nieznanym. Zaleca się weryfikację serwisową przed włączeniem do eksploatacji.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszą wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.







