

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217694/1/26-11401	Data raportu	09-01-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/101798/25/12/22	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZ8X6JB095086
Marka, model	AUDI A1 Sportback 15-18
Typ, wersja	A1 1.0 TFSI S tronic
Numer rejestracyjny	WD3608S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	101 249 km
Data 1. rej./rok prod.	03-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	29-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/4
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie światła awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne), Asystent podjazdu, Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki welurowe - przód i tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna, sportowa, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie, Lusterka w kolorze nadwozia, Osłony dysz wentylacyjnych w matowej czerni, Radio Audi Chorus, Spojler dachowy w kolorze nadwozia, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop z systemem rekuperacji, Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Basis, Tylne oparcie składane, dzielone, Tyre Mobility System - zestaw naprawczy do przebitej opony, Uchwyty ISOFIX - tył, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej, Audi parking system plus (przód/tył) - wskaźnik wizualny na ekranie MMI, Dach w kolorze kontrastowym, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana, Lakier metalik, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Pakiet Connectivity, Pakiet promocyjny Comfort, S line selection, Układ zmywania reflektorów, Złącze Bluetooth

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT	215/45 17 87V	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT	215/45 17 87V	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME	215/45 17 87V	5,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME	215/45 17 87V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek środkowy lewy	do 150
2	Śłupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150
5	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Drzwi tylne lewe	do 150
7	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek przedni lewy	150 - 200
2	Śłupek przedni prawy	150 - 200
3	Dach	150 - 200
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Błotnik przedni prawy	150 - 300
3	Drzwi przednie prawe	200 - 300
4	Drzwi tylne prawe	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Próg/Słupki środkowy (B) L	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
7	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Fotel prz. praw. - Inne 1