

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217149/11/25-11401	Data raportu	20-11-2025
Rzeczoznawcy	Robert Rychta (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/87213/25/11/12	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SAJAB4BN1HCP13418
Marka, model	JAGUAR XE 15-19
Typ, wersja	XE 2.0 D R-Sport aut
Numer rejestracyjny	KR7FV15
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/132 kW
Stan licznika	125 258 km
Data 1. rej./rok prod.	28-02-2018/2017
Data nast. bad. techn.	10-02-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywny system ochrony pieszych, Asystent ruszania, Autonomiczny system awaryjnego hamowania, DSC - System stabilizacji toru jazdy, Dywaniki - przód i tył, Elektryczny hamulec postojowy EPB, Felgi aluminiowe 18 Star z ogumieniem, Gniazdo 12V z przodu i z tyłu, Górna część konsoli standardowa, Kierownica trójamieniona, skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Lusterka zewnętrzne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z wbudowanymi kierunkowskazami, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obwódka wyświetlacza w konsoli centralnej w kolorze Satin Chrome, Oświetlenie wnętrza LED. rozszerzone, Podsufitka Morzine w kolorze Ebony, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytami na kubki, Podłokietnik z przodu, Port USB, Siedzenia regulowane manualnie 8/8 z elektryczną regulacją oparcia, Siedzenia sportowe, Siedzenia łączone skórzane ze środkami materiałowymi Luxtec/Technical Mesh, Spoiler na klapie bagażnika, System All Surface Progress Control (ASPC), System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS, System nagłośnienia Jaguar 80W, radio, dynamiczna kontrola głośności, 6 głośników, System naprawy opon Jaguar, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Tempomat z aktywnym ogranicznikiem prędkości, Uchwyty na kubki z przodu, Wejście AUX-in, Wykończenie wnętrza Elched aluminium, Wyświetlacz wielofunkcyjny, dotykowy (8-calowy), Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5", Zestaw Bluetooth 2.0 do podłączenia telefonu (z możliwością przekazywania dźwięku i obrazu), Fotele przednie ogrzewane, Kamera ułatwiająca parkowanie, tył, Lakier metalik, Lusterka boczne elektrochromatyczne, składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Pakiet Advantage, Pakiet Business, Siedzenia tylne dzielone (40:20:40), System wspomagający utrzymanie pasa ruchu i system monitorujący kondycję kierowcy, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, UHP	225/45 18 95V	4,5 mm
	lewe	KORMORAN, UHP	225/45 18 95Y	4,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, UHP	225/45 18 95V	4,5 mm
	lewe	KORMORAN, UHP	225/45 18 95V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zestaw naprawczy koła



Fot. 34
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1



Fot. 36

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa tylna P - Inne 1



Fot. 38

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1