

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217284/12/25-11401	Data raportu	01-12-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/90229/25/11/20	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EB2KG331012
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 15-19
Typ, wersja	Astra V 1.4 T GPF Enjoy
Numer rejestracyjny	SK194WY
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1399 ccm/92 kW
Stan licznika	98 796 km
Data 1. rej./rok prod.	24-01-2019/2018
Data nast. bad. techn.	16-01-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Spoiler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi stalowe 16, strukturalne, z gumieniem, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		

9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
---	------------------------------	--------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: Ashe V

Numer identyfikacyjny pojazdu: W0V3D6EB 2 K6 33A0R

Typ silnika, numer silnika: Bmgnmny

Skrzynia biegów: Manoblo

Kod koloru lakieru: GAN

Kod wykończenia wnętrza: TAQE

Numer kluczyka: 25179

Data pierwszej rejestracji: 24.04.2019

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd

Adres: _____

Miejscowość, data: _____

Dane rejestrowe: Rock

Podpis: _____

Autoryzowany Dealer marki Opel)

Radosław Bartkowski

Specjalista ds. sprzedaży Samochodów Opel

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 28.08.21 km 50618

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: 5 W- 50

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: -34 °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtrowanie paliwa

☒ Filtrowanie oleju

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć autoryzowanego dealera: _____

tel. +48 24 269 00 01 fax +48 24 269 00 01

NIP 774321224 REGON 146059951

Data: 29.08.22 km 80618

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 21.06.23 km 72076

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: W-

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtrowanie paliwa

☒ Filtrowanie oleju

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć autoryzowanego dealera: _____

tel. +48 24 269 00 01 fax +48 24 269 00 01

NIP 774321224 REGON 146059951

Data: _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 29.10.21 km 86247

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐

Lepkość: W-

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtrowanie paliwa

☒ Filtrowanie oleju

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć autoryzowanego dealera: _____

tel. +48 24 269 00 01 fax +48 24 269 00 01

NIP 774321224 REGON 146059951

Data: _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje




Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 48


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1