

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217877/1/26-11401	Data raportu	21-01-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02542/26/01/13	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SAJAB4BN5JCP27229
Marka, model	JAGUAR XE 15-19
Typ, wersja	XE 2.0 D Prestige aut
Numer rejestracyjny	CB259NG
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/132 kW
Stan licznika	142 091 km
Data 1. rej./rok prod.	04-07-2018/2017
Data nast. bad. techn.	03-07-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywny system ochrony pieszych, Asystent ruszania, Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DSC - System stabilizacji toru jazdy, Dywaniki - przód i tył, Dywaniki premium, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem, Fotele przednie regulowane 8x8 (w 6 kierunkach manualnie z elektryczną regulacją w 2 kierunkach), Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną obwódką, Kanapa tylna bez możliwości składania, Kierownica sportowa wykończona skórą, drobnoziarnistą, Lakier Uni, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia - ogrzewane, elektrycznie regulowane z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Nakładki na pedały, metalowe, Nakładki na progi drzwi metalowe z oznaczeniem Jaguar, Obwódka wyświetlacza w konsoli centralnej w kolorze Satin Chrome, Oświetlenie wnętrza - rozszerzone, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki, Podłokietnik z przodu, System All Surface Progress Control (ASPC), System audio - 125W 6 głośników, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Szyba tylna podgrzewana, Tapicerka skórzana Grained, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Torque Vectoring by Braking, Wloty powietrza boczne chromowane, Wycieraczki automatyczne szyby przedniej z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza - Dark Satin Brushed Aluminium, Wyświetlacz dotykowy 10 cali (2 wej. USB, Bluetooth, iPod Integration), Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5", Zestaw Bluetooth 2.0 do podłączenia telefonu (z możliwością przekazywania dźwięku i obrazu), Zestaw do naprawy przebieg opony, Czujnik deszczu i automatyczne włączanie światła, Fotele przednie podgrzewane, Kamera ułatwiająca parkowanie, tył, Pakiet nawigacji InControl Touch Pro z systemem nagłośnienia Meridian, Szyby przyciemniane - od słupka B

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTAL CONTROL	205/55 17 95V	7,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTAL CONTROL	205/55 17 95V	7,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTAL CONTROL	205/55 17 95V	5,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTAL CONTROL	205/55 17 95V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotek przedni lewy	do 150
3	Łotek przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotek tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotek tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1

2	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 42

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1