

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217731/1/26-11401	Data raportu	12-01-2026
Rzeczoznawcy	Robert Rychta (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/102666/25/12/29	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZZ5NZJW403461
Marka, model	VOLKSWAGEN Tiguan 16-20
Typ, wersja	Tiguan 1.4 TSI BMT ACT High...
Numer rejestracyjny	DW4UK78
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1395 ccm/110 kW
Stan licznika	87 618 km
Data 1. rej./rok prod.	23-04-2018/2018
Data nast. bad. techn.	18-11-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Aktywna pokrywa silnika - zwiększone bezpieczeństwo pieszych w przypadku kolizji, Asystent hamowania, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu, Chromowane listwy na osłonie powietrza do chłodnicy, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home, Deaktywacja poduszek powietrznej pasażera, Dywaniki - wykładzina, przód i tył, EDS - blokada mechanizmu różnicowego., ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy przełączników sterowania lusterkami, szybami oraz klamki wewnętrzne chromowane, Felgi aluminiowe 18 Kingston z ogumieniem samouszczelniającym 235/55, antykradzieżowe śruby do kół, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Fotele przednie, Top-Komfort, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold, Hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna z funkcją zmiany biegów + dźwignia zmiany biegów w skórce, Kierunkowskazy w obudowie lusterek bocznych, Kieszenie w oparciach przednich foteli, Klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej), Komputer pokładowy Active Info Display - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe, Lampy przednie LED Basic z dynamiczną regulacją zasięgu reflektorów, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane ze zmienną grafiką, Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Dark Grid, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko pasażera automatycznie obniżane przy włączonym wstecznym biegu, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, MSR-układ przeciwblokujący przy ham.sil., Oświetlenie ambience w listwach dekoracyjnych w drzwiach, Oświetlenie przestrzeni wokół drzwi, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Przedni podłokietnik regulowany wzdłużnie i na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami na tył, Relingi dachowe - srebrne, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany, z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli dachowej zamykany, Składane oparcie fotela pasażera, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Light Assist - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, System stabilizacji toru jazdy z przyczepą, Szuflady pod przednimi fotelami, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Szyby podnoszone elektrycznie przód/tył, Tapicerka materiałowa Art Velours, Tempomat aktywny ACC z aut.reg. odległości Front Assist do 210 km/h, Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40, przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia z podłokietnik, Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziiskach tylnej kanapy, Uchwyty na napoje - 2 z przodu i 1 z tyłu, Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia z chromowanymi elementami, Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Lakier metalik, Pakiet Drogowy Plus, Pakiet Premium, Pakiet Zimowy, Rezygnacja z oznaczenia silnika, System Easy Open dla alarmu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SUV4	235/55 18 104H	5,6 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV4	235/55 18 104H	5,5 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SUV4	235/55 18 104H	6,5 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV4	235/55 18 104H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150

10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Łotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	pęknięcie	WY	2.6
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	WY	0.6
4	Pokrywa ozdobna koła przód L	niekompletna	WY	0.2
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Łotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 35**

Książka serwisowa – dane

**Fot. 36**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1