

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216915/10/25-11401	Data raportu	27-10-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/78874/25/10/14	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3YDBPFCNG029495
Marka, model	PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi...
Typ, wersja	Boxer 435 BlueHDi L3H2
Numer rejestracyjny	GD9G850
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/103 kW
Stan licznika	243 365 km
Data 1. rej./rok prod.	31-01-2023/2023
Data nast. bad. techn.	31-01-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego, Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania, Antena dachowa DAB, Czujniki cofania, Drzwi boczne prawe przesuwne, Drzwi boczne prawe przesuwne, pełne (bez szyby), Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, ESP (system stabilizacji toru jazdy), Felgi stalowe 16", Fotel kierowcy KOMFORT (regulacja odc.łędz.,wzdłużna,wys.,pochylenia)+podłokietnik+szuflada pod fot., Gwarancja standardowa 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulce przednie - tarczowe wentylowane, Hamulce tylne - tarczowe, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klimatyzacja manualna z chłodzonym schowkiem w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy manualnie regulowana na głębokość, Komputer pokładowy, Kontrolka niezapiętego pasa dla kierowcy, Lakier uni, Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli, Lampki w przedziale ładunkowym (dwie), Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie, Oslony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa 3-pkt w pierwszym rzędzie z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, Poduszka powietrzna czołowa kierowcy, Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana, Radio FM USB Bluetooth z tunerem cyfrowym, 4 głośniki, sterowanie radiem z kierownicy, Reflektory przednie, halogenowe, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Szyby barwione, Szyby boczne sterowane elektrycznie, sekwencyjne po stronie kierowcy, Tapicerka tkaninowa Darko Noir, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie układu kierowniczego, Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia, Zagłówki przednich foteli, pełne, Zamek centralny z pilotem i blokowaniem drzwi podczas ruszania, Zawieszenie przednie Pseudo MacPherson, Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy, Zderzaki przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne, klamki w kolorze czarnym, Zestaw naprawczy, Ławka pasażera 2-osobowa z podłokietnikiem, Pakiet City, Pakiet Style

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT 100	215/75 16 114R	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT 100	215/75 16 114R	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT 100	215/75 16 114R	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT 100	215/75 16 114R	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	3.9
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	

3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Próg, cz. tylna R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Sciana boczna część przednia dolna L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Sciana boczna część przednia dolna R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Podłoga tylna	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Podłoga tylna, część przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Lusterko zewn. sterow. elektr. L	rysa/odprysk		
12	Poszycie słupka środkowego R	rysa/odprysk, rysa/odprysk		
13	Kolpaki kół kpl.	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

BOXER

CERTYFIKAT GWARANCJI UMOWNYCH PEUGEOT

Gwarancje umowne PEUGEOT

W celu zatwierdzenia gwarancji umownych PEUGEOT niniejszy certyfikat musi zostać wypełniony i podstemplowany przez dealera odpowiedzialnego za sprzedaż. Warunkiem obowiązywania tych gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich harmonogramem (dowodem na to powinny być uzupełnione odcinki kontrolne z niniejszej książki).

W przypadku napraw i przeglądów nieobjętych niniejszymi gwarancjami, wykonywanych przez autoryzowany serwis, nie przysługują żadne świadczenia z tytułu gwarancji umownej.

Gwarancje umowne PEUGEOT obowiązują od dnia faktycznego wydania pojazdu klientowi (data początku gwarancji zapisana na tej stronie). Szczegóły gwarancji umownych PEUGEOT pojazdu oraz warunki ich obowiązywania znajdują się w formularzu zamówienia nowego pojazdu.

IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY

Pojazd jest przygotowywany i wydawany zgodnie z procedurą określoną przez PEUGEOT.

Kraj: Polska Nr punktu sprzedaży: _____
 Pieczęć punktu sprzedaży _____

IDENTYFIKACJA SAMOCHODU

V.I.N.

VF3YDBPFCNG029495
310123

Data początku gwarancji _____

Data końca gwarancji _____

Model: _____

Paliwo*: _____

Silnik: _____

Olej silnikowy*: _____

Moc: _____ kW/KM

Nr rejestracyjny: _____

* W zależności od silnika.

Nabywca pojazdu otrzymuje harmonogram przeglądów okresowych dedykowany dla pojazdu podczas jego przekazania. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pokładową.

W razie braku tego dokumentu:

- lokalny dealer lub jakikolwiek inny autoryzowany serwis PEUGEOT może wydać dokument zastępczy lub
- można go wydrukować we własnym zakresie poprzez Państwa stronę osobistą* na stronie internetowej PEUGEOT.

* Dostępność jest uzależniona od kraju.

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe.

W razie odsprzedaży pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

Książka serwisowa – dane

HISTORIA SERWISOWA

Data: 10.07.2024 km: 146 466

Warunki normalne ☐

Warunki trudne ☐

Następny przegląd do: 10.07.2025 km lub do dnia: 10.07.2025

Data: 22.05.2025 km: 146 923

Warunki normalne ☒

Warunki trudne ☐

Następny przegląd do: 25.05.2025 km lub do dnia: 05.2024

* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Data: 30.11.2024 km: 153 486

Warunki normalne ☐

Warunki trudne ☐

BEZ OŁĘŻY
F. KARBON
Przegląd okresowy
KPL KZRRZKOV
Pieczęć serwisu
PASEK OSPRZETU
1 - ST - ESS

Następny przegląd do: / / km lub do dnia: / /

Data: / / km: /

Warunki normalne ☐

Warunki trudne ☐

Przegląd okresowy
Pieczęć serwisu

Następny przegląd do: / / km lub do dnia: / /

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 44

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek środkowy P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Kołpak tylny P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Kołpak tylny P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Próg L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Błotnik przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 76

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 78

Ostona p/słoneczna lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Ostona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 80

Podłoga - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Podłoga - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Ściana działowa - Rysa/odprysk 1