

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09430/1/26-15201	Data raportu	28-01-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	19-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/101131/25/12/19	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RFD00X61134626
Marka, model	RENAULT Talisman Grandtour...
Typ, wersja	Talisman 1.6 Energy dCi Magn...
Numer rejestracyjny	SK6C951
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/118 kW
Stan licznika	203 564 km
Data 1. rej./rok prod.	25-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu i świateł, Czujniki parkowania tył, Dostęp do usług interaktywnych, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 18 Grand Tour z ogumieniem, Fotel pasażera z regulacją manualną wysokości i części lędźwiowej, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją wentylacji i pamięcią fotela kierowcy, Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL), Hamulec postojowy - automatyczny, Karta Renault Handsfree, Kierownica skórzana ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Komputer pokładowy wielofunkcyjnym 7-calowym kolorowym ekranem TFT, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier uni, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Lampy tylne Full LED, Lampy z funkcją Follow me home, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z oświetleniem podłoża, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Oświetlenie sufitowe LED, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z ogranicznikami napięcia, tył, Przygotowanie do montażu alarmu, Radio USB/Jack, Bluetooth, wyświetlacz 4,2 cala, Relingi dachowe, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System 4Control - układ jezdny z 4 skrętnymi kołami, System ESM (Energy Smart Management) - system odzyskiwania energii, System Electronic Damper Control (elektrycznie regulowana siła tłumienia amortyzatorów), System Multi-Sense w wersji podstawowej (konf. zegarów, czas reakcji silnika, siła wspomagania), System Start/Stop, System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli pasa ruchu (LDW), System multimedialny R-Link 2 8,7 cala ekran, nawigacja, DAB, System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR), System wspomagania parkowania przód/tył, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Szyby przednie i tylne, elektrycznie, Tapicerka skórzana, Tempomat, Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3 z otworem do przewożenia nart, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Visio system - rozpozn. znaków sys. kontroli pasa ruchu + auto. zmiana świateł drogowych na mijania, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Złącza 2 USB i jack z tyłu, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Światła przeciwmgielne LED, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet City

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	245/45 R18 100W	2,0 mm
	lewe	DUNLOP, SPORT MAXX	245/45 R18 100Y	1,5 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SPORT MAXX	245/45 R18 100Y	2,5 mm
	lewe	DUNLOP, SPORT MAXX	245/45 R18 100Y	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa szybowa zewn.drzwi przednich L	wgniecenie	WY	0.2
2	Listwa szybowa zewn.drzwi tylnych L	wgniecenie	WY	0.2
3	Okładzina zderzaka przedniego	inne	NA	0.2
4	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
5	Pokrywa przednia	zarysowanie		
6	Dach	wgniecenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
9	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie, zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Otwarta karta pojazdu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Przełącznik na tunelu środkowym

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Listwa drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Listwa drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Kanapa tyl. - Inne 1