

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08585/12/25-15201	Data raportu	03-12-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	01-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88359/25/11/14	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF38DAHWTLL026445
Marka, model	PEUGEOT 508 14-18
Typ, wersja	508 2.0 BlueHDi Allure S&S
Numer rejestracyjny	WD1618R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/133 kW
Stan licznika	136 539 km
Data 1. rej./rok prod.	19-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	17-11-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu), Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania, CBC - system kontroli hamowania na zakrętach, Chromowane elementy ozdobne na kierownicy, Chromowane listwy podokienne, Chromowany wlot powietrza, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia), Felgi aluminiowe 17 (Styl 11) z ogumieniem 215/55 + koło zapasowe dojazdowe 17 (stalowe), Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana, Gniazda AUX i USB, Gniazdo 12V, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna (z przyciskami sterowania system audio i tempomatem), Klamki zewnętrzne, chromowane, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy (z wyświetlaczem monochromatycznym na tablicy zegarów), Kontrolki zapiecia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mirror Screen + Peugeot Connect NAV + Peugeot Connect SOS & Assistance, Ogrzewanie przednich foteli, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Oświetlone: 1 lampka główna + 2 lampki do czytania + 1 lampa z tyłu, oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe, Popielniczka i zapalniczka, Przedni podłokietnik ze schowkiem, REF - system rozdzielu sił hamowania, Radio CD z MP3, 8 głośników, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Rolety przeciwsłoneczne tylnej szyby, Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany, Sterowanie radiem z kierownicy, System bezkluczykowego dostępu do auta (ADML), uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku START, Szyba przednia akustyczna, Szyby barwione, Tapicerka materiałowo - skórzana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylny podłokietnik, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne, Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy, dotykowy, Zaglówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Alarm (zawiera superzamek centralny i 2 piloty zdalnego sterowania), Czujnik odległości przy parkowaniu - przód + kamera cofania, Lakier metalik, Reflektory przednie Full LED (światła do jazdy dziennej, pozycyjne i drogowe)+ automat regul. położ.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 R17 98V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 R17 98V	6,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 R17 98V	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 R17 98V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.6
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.6
5	Błotnik przedni L	odpryski lakieru	NA	
6	Błotnik przedni R	odpryski lakieru	NA	
7	Okladzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru, zarysowanie, wgniecenie	NA	0.7
8	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie, zarysowanie		
9	Pokrywa przednia	zarysowanie, odpryski lakieru		
10	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
11	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru, wgniecenie		
12	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru		
13	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	zarysowanie		
14	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	zarysowanie		
15	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie, wgniecenie		
16	Błotnik tylny kpl. R	zarysowanie, wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

CERTYFIKAT GWARANCJI PEUGEOT

Gwarancje PEUGEOT
Obycie samochodu gwarancjami umownymi PEUGEOT następuje poprzez wypełnienie niniejszego certyfikatu i podstemplowanie go przez punkt sprzedaży. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich planem. Potwierdzeniem ich wykonania są wypełnione formularze przeglądów okresowych zamieszczone w tej książce. Gwarancja umowna PEUGEOT obowiązuje od daty wydania pojazdu klientowi (datę początku okresu gwarancji podana na tej stronie). Szczegóły gwarancji umownych PEUGEOT, którymi objęty jest pojazd klienta oraz warunki ich zastosowania są zamieszczone w poniższej książce.

IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY
Przygotowanie, wydanie pojazdu według zakresu określonego przez producenta.

POL-MOT Auto S.A.
11-303 Warszawa, ul. Pokrzyńska 125
tel. 22 869 90 70, fax 22 869 90 71
NIP 118-00-89-082

raj: POLSKA Nr punktu sprzedaży: 4544
Pieczęć punktu sprzedaży

Identyfikacja samochodu

V.I.N. VF38DAHWTHL026445

Data początku gwarancji 31.08.17

Data końca gwarancji 30.08.19

Model: 508 BLUE HYBRID AUTOMAT

Paliwo: BlueHDi

Silnik: 1597

Olej silnikowy:

Moc: 180 KM kW/KM

Nr rejestracyjny: WE 7082P

Plan przeglądów okresowych Państwa samochodu został przekazany przy jego wydaniu. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pojazdu.
Jeśli tego dokumentu brakuje,
- możecie się Państwo zwrócić do sprzedawcy samochodu lub do każdego autoryzowanego serwisu Marki z prośbą o wydanie tego dokumentu lub
- będą Państwo mieli do niego dostęp poprzez Państwa strefę osobistą* na stronie internetowej Marki.
* dostępna w zależności od kraju
Radzimy Państwu zachować wraz z książką gwarancyjną faktury i dokumenty dotyczące wykonanych przeglądów Państwa samochodu.
W przypadku sprzedaży samochodu należy koniecznie przekazać wszystkie dokumenty pokładowe samochodu nowemu właścicielowi.

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Data: 19.06.2020 km: 8043

Warunki normalne ☒ Warunki szczególne ☐

7047 500 508 508

Obsługa okresowa

Pełniąca

serwisu

Obsługa okresowa

Pełniąca

serwisu

Następny przegląd do: 10000 km lub do dnia: 19.06.2021

Data: 15.08.2021 km: 9173

Warunki normalne ☒ Warunki szczególne ☐

10000 508 508

Obsługa okresowa

Pełniąca

serwisu

Obsługa okresowa

Pełniąca

serwisu

Następny przegląd do: 11000 km lub do dnia: 15.08.2022


Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 42


Pokrywa komory silnika() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Łotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Klamka drzwi prz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 80

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Klamka drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 86

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 88

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 90

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3