

Nr zlecenia: 37/23/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/23

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [O] II-2026 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                         | VIN:              | T M B C E 7 N P 4 N 7 0 2 1 7 2 2 |
| Marka:                                              | SKODA                                    | Nr rejestracyjny: | PO1WP39                           |
| Model pojazdu:                                      | Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d             | Nr Info-Ekspert:  | 034-04453                         |
| Wersja:                                             | Laurin & Klement 4x4 DSG                 | Rok produkcji:    | 2021                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 181453 km                                |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/01/12                               |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/01/12                               |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                         |                   |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2268 kg                                  |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)             |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1984 ccm / 206kW (280KM)                 |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | 4x4                                      |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                                         |             |                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                                       | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>        |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                               | 35          | Poduszki powietrzne boczne               |
| 2                       | Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) | 36          | Pokrowiec do przewozu nart               |
| 3                       | Blokada mechanizmu różnicowego EDS                                      | 37          | Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie |
| 4                       | Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus                                 | 38          | Reflektory przednie Matrix LED Top       |
| 5                       | Bluetooth                                                               | 39          | Schówek na okulary                       |
| 6                       | Czujnik deszczu                                                         | 40          | Siatki mocujące bagaż                    |

|    |                                                          |    |                                                         |
|----|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 7  | Czujnik martwego pola lusterek                           | 41 | Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)           |
| 8  | Dekor Piano Black                                        | 42 | Spryskiwacze reflektorów                                |
| 9  | Dywaniki                                                 | 43 | Sygnalizacja zmęczenia kierowcy                         |
| 10 | Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego | 44 | System aktywnego hamowania AEB                          |
| 11 | Funkcja SMART LINK                                       | 45 | System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full    |
| 12 | Gniazdo 12V 2 szt.                                       | 46 | System DSR                                              |
| 13 | Gniazdo 12V w bagażniku                                  | 47 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV     |
| 14 | Hamulec antykolizyjny                                    | 48 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP           |
| 15 | Hamulec ręczny elektromechaniczny                        | 49 | System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City |
| 16 | Immobilizer                                              | 50 | System kontroli ciśnienia w oponach                     |
| 17 | Instalacja do montażu radia                              | 51 | System nawigacji satelitarnej Columbus                  |
| 18 | Kamera cofania                                           | 52 | System p/poślizgowy MSR                                 |
| 19 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa         | 53 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR             |
| 20 | Kluczyki dodatkowe 3 szt.                                | 54 | System Start/Stop                                       |
| 21 | Komputer pokładowy                                       | 55 | Szyby przednie dźwiękoszczelne                          |
| 22 | Kurtyny powietrzne boczne                                | 56 | Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset     |
| 23 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie             | 57 | Światła do jazdy dziennej LED                           |
| 24 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie              | 58 | Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane       |
| 25 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                | 59 | Światła tylne LED                                       |
| 26 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie             | 60 | Tapicerka łączona ze skóry naturalnej i ekologicznej    |
| 27 | Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej                  | 61 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Propus Aero", antracytowe    |
| 28 | Nakładki ozdobne progów                                  | 62 | Tempomat                                                |
| 29 | Pakiet oświetlenia wnętrznego LED                        | 63 | Tuner radiowy cyfrowy DAB+                              |
| 30 | Parasol                                                  | 64 | Układ wspomagania nagłego hamowania HBA                 |
| 31 | Podłokietnik z przodu JUMBO BOX                          | 65 | VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników               |
| 32 | Poduszka powietrzna kierowcy                             | 66 | Zaglówki foteli przednich WOKS                          |
| 33 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                    | 67 | Zamek centralny zdalnie sterowany                       |
| 34 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia    |    |                                                         |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie i tylne podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Siedzenia tylne podgrzewane  
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień  
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie  
Fotel kierowcy z pamięcią położenia  
Fotel pasażera z pamięcią położenia  
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Fotele przednie z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 5 Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna  
Kierownica wielofunkcyjna  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Kierownica pokryta skórą  
Sterowanie telefonem w kierownicy
- 6 Lane Assist + Side Assist + Rear Traffic Alert  
Asystent toru jazdy Lane Assist  
System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego

- System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach
- 7 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
  - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
  - Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 8 Side Assist + Rear Traffic Alert
  - System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
  - System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 10 Światła p/mgienne przednie z doświetlaniem zakrętów
  - Światła p/mgienne przednie
  - System doświetlania zakrętów
- 11 Zawieszenie aktywne DCC
  - Zawieszenie aktywne DCC
  - System wyboru profilu jazdy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Hak holowniczy składany
- 2 Lakier metalizowany

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                         | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FIRESTONE 235/45 R18 WINTERHAWK 4 | 7,0          |
| Przednie prawe: | *FIRESTONE 235/45 R18 WINTERHAWK 4 | 6,5          |
| Tylne lewe:     | *FIRESTONE 235/45 R18 WINTERHAWK 4 | 8,0          |
| Tylne prawe:    | *FIRESTONE 235/45 R18 WINTERHAWK 4 | 7,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Jacek Ducki

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis                           | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia   |       | Odpryski powłoki lakierowej,   | Oberwane mocowanie wygłuszenia |         |
| 2    | Drzwi boczne tylne | P     | Odpryski powłoki lakierowej    |                                |         |
| 3    | Blotnik tylny      | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |                                |         |
| 4    | Pokrywa tylna      |       | Zarysowania powłoki lakierowej |                                |         |

Oględziny zostały wykonane wewnątrz hali. Istnieje możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń w świetle dziennym  
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 105                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 105                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 100                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 105                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 105                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 105                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 105                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane

zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany         |      |         |



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu       | L / P | Rodzaj uszkodzenia       | Opis | Fot. nr |
|------|----------------------|-------|--------------------------|------|---------|
| 1    | Przestrzeń ładunkowa |       | Zabrudzenia, zarysowania |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

---

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

---

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokreśleniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawca np. j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28

Wykonanie usługi: 13.03.2025

Nazwa Klienta: **Stacja Obsługi Samochodów**  
 Adres Klienta: **ul. Wolności 100, 01-050 Warszawa**  
 Numer Inwestycji: **13.03.2025**  
 Data Inwestycji: **13.03.2025**  
 Nazwa Usługi: **Przebieg naprawy**  
 Nazwa Usługi: **Przebieg naprawy**  
 Nazwa Usługi: **Przebieg naprawy**  
 Nazwa Usługi: **Przebieg naprawy**

| Lp | Numer katalogowy | Nazwa                          |
|----|------------------|--------------------------------|
| 1  | 85185550         |                                |
| 2  | 01030020         | Filtr pyłkow i kurzowa wymiana |
| 3  | 23245550         | Przebieg z wymiana oleju       |
| 4  | 28705554         | Wkład filtra powietrza wymiana |
| 5  | 99999999         | 4 Świeca zapłonowa wymiana     |
|    |                  | poszukiwanie usterek           |

**Materiały**

| Lp | Numer katalogowy | Nazwa                                   |
|----|------------------|-----------------------------------------|
| 6  | 06L115562B       | Wkład filtra z uszczelnia               |
| 7  | 5Q0129620D       | Wkład filtra powietrza                  |
| 8  | 5Q0819669        | Filtr zapachów i przeciwyk              |
| 9  | GS55545M9EUR     | Olej oryginalny 0W-30 504 00507 00 2008 |
| 10 | N0138157         | Pierścień uszczelniający                |
| 11 | N91167901        | Śruba zasłaniająca                      |
| 12 | WHT000725A       | Śruba "box" samozabezpieczająca się     |
| 13 | 06Q805801E       | Świeca zapłonowa                        |

Fot. nr 29

wykonanie usługi: 15.05.2025

DANE POJAZDU

Nr rejestracyjny: PO1WP39  
Nr nadwozia: TMBCETN4N7021722  
Kolor:  
Rok produkcji:  
Stan licznika: 154687 km

Marka:  
Model: SPODA  
Wersja: SUPER II (D7)  
Silnik: 2.0 TFS 4x4  
Poj.Aloc: 1984 cm3 / 290 KM

Lp. Nazwa

Indeks: GTU

|   |                                                                                                                  |                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Łącznik rur 65x68x80 mm                                                                                          | 01 01 2061<br>GTU_07 |
| 2 | Katalizator, filtr cząstek stałych GPF                                                                           | 02 12019<br>GTU_07   |
| 3 | Wymiana katalizatora<br>- Montaż i demontaż górnej pokrywy silnika<br>- Montaż i demontaż dolnej osłony agregatu |                      |
| 4 | Poszukiwanie usterek, diagnostyka komputerowa                                                                    | U01 00 085           |

wykonanie usługi: 05.06.2025

SPODA SUPER II 1.9 L1600 16V 120 130 135 kW 4x4 2-lingwa prostokątna autonomiczna DSD

Ocena ogólna: 17.07.2024  
Ocena ogólna: 17.07.2025  
Udzielona:

Nr autoryzacji  
Typ pojazdu

Numer indeksu: 1  
Numer nadwozia: TMBCETN4N7021722  
Nr rejestracyjny: PO1WP39  
Producent: SPODA 1.9

| Lp | Numer katalogowy | Nazwa                                   |
|----|------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 44052000         | 2 Koła wymont. i zamont.                |
| 2  | 48502050         | 2 Tarcze ham.przednia wymont. i zamont. |

Materiały

| Lp | Numer katalogowy | Nazwa                                     |
|----|------------------|-------------------------------------------|
| 3  | 5Q0615301G       | Tarcza hamulcowa (wentylowana)            |
| 4  | 5Q0698151AJ      | 1 zest. klocek hamulc. ze wskaźnikiem z   |
| 5  | WHT010085        | Śruba z łożem 6x z kołnierzem i samozabez |

Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68




Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85




Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu