

Nr zlecenia: 01/30/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/30

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzecznawca:**

Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                   | Dane: [D] II-2026 |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                        | VIN:              | WF0XXXTTGXGC61044 |
| Marka:                                       | FORD                                              | Nr rejestracyjny: | W176EY            |
| Model pojazdu:                               | FT 350 2.2 TDCi MR`14 E5 3.5t                     | Nr Info-Ekspert:  | 011-08096         |
| Wersja:                                      | L3 Trend                                          | Rok produkcji:    | 2016              |
| Wskazanie drogomierza                        | 162808 km                                         |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2016/06/27                                        |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2026/10/29                                        |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy |                   |                   |
| Dop. masa całkow. / Ładowność                | 3500 kg / 1143 kg                                 |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / AWD (4x4) / manualna                          |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 3750 mm                                           |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                            |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2198 ccm / 114kW (155KM)                          |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                      |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                       |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E5                                                |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Niebieski 2-warstwowy typu uni                    |                   |                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                       | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                      |
|------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 1    | Drzwi boczne prawe przesuwne                     | 12   | System kontroli trakcji ESC                     |
| 2    | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni | 13   | System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW    |
| 3    | Immobilizer                                      | 14   | System poprawiający stabilność na zakrętach TVC |
| 4    | Klimatyzacja                                     | 15   | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC    |
| 5    | Koło zapasowe pełnowymiarowe                     | 16   | System wspomagania nagłego hamowania EBA        |
| 6    | Kołpaki kół                                      | 17   | System wspomagania ruszania pod górę            |
| 7    | Oslona chłodnicy chromowana                      | 18   | Szyby przednie regulowane elektrycznie          |
| 8    | Poduszka powietrzna kierowcy                     | 19   | Światła p/mgielne przednie                      |
| 9    | Przegroda przestrzeni bagażowej                  | 20   | Wykładzina podłogowa winylowa                   |
| 10   | System kontroli obciążenia pojazdu LAC           | 21   | Zamek centralny                                 |
| 11   | System kontroli ryzyka wywrócenia ROM            |      |                                                 |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Kierownica pokryta skórą + tempomat  
Tempomat  
Kierownica pokryta skórą
- Pakiet poprawiający widoczność I  
Szyba przednia ogrzewana  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie  
Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
- Radioodtwarzacz MyConnection  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Głośniki 2 szt.  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Złącze "AUX"  
Radioodtwarzacz MP3

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Bagażnik dachowy z drabiną
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 270 stopni (dopłata)
- Tempomat+kierownica obszyta skórą + czujniki parkowania (dopłata)  
Tempomat  
Kierownica pokryta skórą  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                          | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | HANKOOK 235/65 R16C 115/113R RW 12 WIN.I*CEPT LV TL | 6,6          |
| Przednie prawe: | HANKOOK 235/65 R16C 115/113R RW 12 WIN.I*CEPT LV TL | 6,7          |
| Tylne lewe:     | *NEXEN 235/65 R16 115/113R ALL SEASON WT7           | 8,2          |
| Tylne prawe:    | *NEXEN 235/65 R16 115/113R ALL SEASON WT7           | 8,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE   | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Weryfikacja serwisowa | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM   | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE  | ( + ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Pojazd wyposażony w zabudowę warsztatową furgonu. Zabudowa warsztatowa sprzedawana jest razem z pojazdem. Wartość zabudowy uwzględniono w wartości pojazdu

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis       | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |            |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |            |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | P     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | Wgniecenia |         |
| 4    | Słupek przedni        | P     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |            |         |
| 5    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Zarysowania powłoki lakierowej                         |            |         |


Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrażowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 80-120               |      |
| 2    | Błotnik przedni     | L     | 80-120               |      |
| 3    | Drzwi przednie      | L     | 80-120               |      |
| 4    | Poszycie boku       | L     | 80-120               |      |
| 5    | Błotnik tylny       | L     | 80-120               |      |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 80-120               |      |
| 7    | Błotnik przedni     | P     | 80-120               |      |
| 8    | Drzwi przednie      | P     | 80-120               |      |
| 9    | Drzwi tylne         | P     | 80-120               |      |
| 10   | Błotnik tylny       | P     | 80-120               |      |
| 11   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 80-120               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                     | Opis                       | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Zarysowany                             |                            |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     |                                        | Brak klosza kierunkowskazu |         |
| 3    | Zderzak tylny             |       | Zdeformowany, zamontowany niepoprawnie |                            |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni  | P     | Zabrudzony         |      |         |

Przestrzeń ładunkowa z licznymi zarysowaniami i wgnieceniami  
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym poniżej wartości minimalnej

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | Uwagi poniżej |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG      |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG      |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG      |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG      |

Po uruchomieniu silnika w pierwszych chwilach pracy słychać szurający dźwięk  
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.  
Brak możliwości odczytania numeru VIN wybitego na karoserii, podłużnica zabrudzona

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca np. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak [historiapojazdu.gov.pl](https://historiapojazdu.gov.pl)

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9




Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37




Fot. nr 38





Fot. nr 39




Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50






Fot. nr 51




Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70






Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76





Fot. nr 77




Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*