

» Übersicht**Auftrags-Nr:** 1002192410**Besichtigt am:** 09.12.2025 11:27**Berichts-Nr:** 9626475**FIN:** W0V7H9ED0N4330301Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Opel
Modell:	Crossland X
HSN / TSN:	/
Erstzulassungsdatum:	16.12.2022
Laufleistung:	30.353 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Weiß
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	
Leistung:	
Fahrzeuggänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Sonderausstattung

Dachreling, Silber

Lackierung: Uni Arktis Weiß

Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung,
mehrstufig, Fahrer und Beifahrer

Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60
R16, in BiColor/Schwarz (10 Speichen)

Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, (AGR) Fahrer - Länge, Höhe
und Lehnenneigung manuell einstellbar - Sitzneigung,
elektrisch einstellbar - Lendenwirbelstütze,
elektropneumatisch in Höhe und Länge einstellbar -
Ausziehbare Oberschenkelauflage, manuell einstellbar

Windschutzscheibe beheizbar, ThermaTec

» Standard Equipment

Ablagefächer Ablagefach in der Instrumententafel, Fahrerseite	Lenkrad: Lederlenkrad mit Chromelementen und Lenkradfernbedienung
Ablagefach in der Mittelkonsole Ablagefach in den vorderen Türen, geeignet für 1,5-Liter-Getränkeflaschen Ablagefach in den hinteren Türen, geeignet für 0,5-Liter-Getränkeflaschen 2	Leuchtweitenregulierung, manuell
Getränkehälter in der Mittelkonsole Verzurrösen im Gepäckraum Taschenhaken, seitlich im Gepäckraum	Make-Up-Spiegel - Fahrer- und Beifahrerseite
Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite - Beifahrerairbag manuell deaktivierbar	Mittelarmlehne, vorn
Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen	Ottopartikelfilter wartungsfrei
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite	Polster: Stoff/Premium-Lederoptik - Taschen an Vordersitzrücken
Seitenairbag, Beifahrer, deaktivierbar	Proaktives Fahrerassistenzsystem - Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung - Müdigkeitserkennung
Anti-Blockier-System (ABS) mit Kurvenbremskontrolle (CBC) und Bremssistent	Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Reifen 195/60 R16 (10 Speichen) - Reifen mit geringem Rollwiderstand
Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar - manuell anklappbar - Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Reifen 195/60 R16, in BiColor/Schwarz (10 Speichen) - Reifen mit geringem Rollwiderstand
Berg-Anfahr-Assistent	Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R - Empfang digitaler Radiosender - Empfang digitaler Verkehrsinformationen (TPEG)
Bordcomputer	Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, 6 Lautsprecher Aut. Musikerkennung (Titel, Album, Interpret, Cover) bei Audiogeräten mit USBAns. Bluetooth-Audiostreaming Freisprecheinrichtung via Bluetooth-Sch. Anzeige von Telefonbuch und Ruflisten Bis zu 5 Mobiltelefone koppelbar Darstellungen von Bildern/Filmen/Videos per USB-Schnittstelle Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto Anzeige und Bedienung ausgewählter Apps Vorlesen und Diktieren von Textnachrichten USB-Schn. Nutzung der Sprachsteuerung des gekoppelten Smartphones
Bremsleuchte, dritte	Reifendruck-Warnung
Dachdesignlinie, oberhalb, in Chrom	Reifen-Reparatur-Set inkl. Reifendichtmittel und 12-Volt-Kompressor (ohne Wagenheber)
Dachspoiler	Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig
Drehzahlmesser	Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen - Gurtkraftbegrenzer, vorn und hinten außen - Doppelte Gurtstraffer, vorn - Gurtstraffer, hinten außen - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte, vorn und hinten
Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)	Sicht-Ausstattung - Regensor, vorn - Automatisches Abblendlicht mit Tunnelerkennung - Innenrückspiegel, automatisch abblendend - Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblenden, beleuchtet - Leseleuchten, vorne und hinten - Fernlichtassistent
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus)	Sitze: Komfortsitze - Stoff Banda, schwarz-weiß - Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar (Länge, Höhe, Lehnenneigung) und Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar (Länge, Lehnenneigung)
Fahrerinfodisplay, 3,5"	Sitze: Sitzrückenlehne 60:40 geteilt, umklappbar
Fensterheber, elektrisch hinten - Tippfunktion - Einklemmschutz - Komfortschließfunktion über Funkfernbedienung der Zentralverriegelung	Solar Protect-Wärmeschutzverglasung im Fond, stark getönt
Fensterheber, elektrisch vorn - Tippfunktion - Einklemmschutz - Komfortschließfunktion über Funkfernbedienung der Zentralverriegelung	Spurassistent Warnung bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur ab 60 km/h durch Warnton und Kontrollleuchte im Fahrerinfodisplay
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer	Start/Stop System - verstärkter Anlasser - Hochleistungsbatterie - Schalter zur Deaktivierung der Start/Stop-Funktion
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe	Steckdose, 12V in der Mittelkonsole
Heckscheibenheizung	Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn
Heckscheibenwischer	Traktionskontrolle (TC Plus)
Innenraumbeleuchtung vorn und hinten	Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber
Innenraumbeleuchtung, vorn und hinten, inkl. Leseleuchten, vorn	
Instrumenteneinsätze, Schwarz mit Chromringen	
Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer	
Umluftschaltung, manuell Automatische Luftverteilung	
Sonnenstandssensor Aktivkohlefilter	
Kopfstützen (3) hinten - höhenverstellbar	
Kopfstützen vorn - höhenverstellbar	
Lackierung: Dach in Wagenfarbe	
Lackierung: Metallic Nautik Blau	
Lackierung: Metallic Sonderfarbe Nautic Blau	
LED-Ambientebeleuchtung - in der Mittelkonsole und in den Türen, vorn	
LED-Scheinwerfer	
LED-Tagfahrlicht	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9626475
vom: 09.12.2025

Verkehrsschild-Assistent Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung sowie Anzeige des erkannten Schildes im Fahrerinfodisplay (abhängig von Sicht- und Witterungsbedingungen)
Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX" inkl. Top-Tether Befestigungsösen, hinten außen

Wegfahrsperrre

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschalter

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	8,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	8,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	8,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

W0V7H9ED0N4330301

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(09.12.2025 11:27) Fahrzeugbeschriftung wird nach Besichtigung neutralisiert. Service wird durchgeführt

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9626475
vom: 09.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9626475
vom: 09.12.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Smart Repair

