

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217976/1/26-11401	Data raportu	27-01-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	22-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/100759/25/12/18	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBACV61050LJ82807
Marka, model	BMW X5 [G05] 18-23
Typ, wersja	X5 xDrive30d aut
Numer rejestracyjny	LU154RM
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2993 ccm/195 kW
Stan licznika	365 239 km
Data 1. rej./rok prod.	14-03-2019/2019
Data nast. bad. techn.	14-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki z przodu, Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (40:20:40), Asystent hamowania, Asystent parkowania, Asystent uwagi, Atrapa chłodnicy z czarnym grillem, Automatyczna skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa, Automatyczne otwieranie/zamykanie klapy bagażnika, Automatyczne oświetlenie konsoli centralnej z przodu, płynne włączanie i wyłączanie, BMW Live Cockpit Professional, Condition Based Service, system monitorujący stan zużycia eksploatacyjnego, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją światła mijania, Czujnik kolizji, Czujniki parkowania (PDC) – przód i tył, Dodatkowe gniazda 12V, Dynamiczne światła stop, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy, Elektryczne podnoszenie/opuszczanie szyb przednich i tylnych, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie sportowe regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe), Kamera cofania, Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kluczyk ze zintegrowanym pilotem radiowym z pełnym opuszczaniem i podnoszeniem szyb i otw. bagażnika, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Obsługa za pomocą gestów, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje, Podświetlenie przestrzeni na nogi z przodu, Pojedyncze końcówki układu wydechowego w kształcie trapezu, z lewej i prawej strony, Przycisk Start/Stop, Radio BMW Professional, Reflektory LED, Relingi dachowe czarne, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Schowek pod podłogą bagażnika, Servotronic, Spryskiwacze reflektorów, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System dynamicznej kontroli trakcji DTC, System nawigacji satelitarnej Professional z 10,2-calowym ekranem kolorowym i 20GB dyskiem twardym, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, Tapicerka skórzana Vernasca z ozdobną perforacją, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Ustawienia Personal Profile z pamięcią w kluczyku, Wskaźnik uszkodzenia opony Runflat, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku, Zestaw głośników o mocy 100W z 6 głośnikami, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z rozszerzonym zakresem funkcji (Office), Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze złączem USB, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła przeciwmigielne diodowe, Aktywna wentylacja foteli przednich, Asystent parkowania plus, Asystent światła drogowych, Automatyczna sportowa skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa, Dostęp komfortowy, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie, Hotspot WiFi, Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa, Kluczyk wielofunkcyjny z pilotem, Listwy ozdobne BMW Individual czarny lakier fortepianowy, Ogrzewanie foteli przednich i tylnych, Pakiet Ambient Air, Pakiet dla palących, Pakiet ogrzewania Comfort, Pakiet sportowy M, Panel deski rozdzielczej pokryty skórą, Polska wersja językowa, Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne, Reflektory adaptacyjne diodowe, System Active Protection, System Travel & Comfort, System asystujący kierowcy Professional, System domykania drzwi, Telefonnia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym, Uchwyty na napoje z regulacją temperatury, Wyświetlacz Head-Up, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i wzmacniaczem 600W

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION	275/45 20 110V	1,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION	275/45 20 110V	1,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION	305/40 20 112V	1,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION	305/40 20 112V	1,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150

11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	150 - 200
2	Światnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna rantu błotnika R	rysa/odprysk	NA	0.3
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
KLUCZYK



Fot. 36
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Listwa błotnika przedniego P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2