

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                     |                  |                                |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Numer raportu | 08893/12/25-15201                                   | Data raportu     | 19-12-2025                     |
| Rzeczoznawcy  | Maciej Wiącek (NEW)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin    | 15-12-2025                     |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/98354/25/12/12                         | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

### Dane pojazdu

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | YV1PZ68BCJ1023755             |
| Marka, model                | VOLVO V90 Cross Country 16-20 |
| Typ, wersja                 | V90 CC D5 AWD aut             |
| Numer rejestracyjny         | GD7N515                       |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1969 ccm/173 kW        |
| Stan licznika               | 183 509 km                    |
| Data 1. rej./rok prod.      | 02-11-2017/2017               |
| Data nast. bad. techn.      |                               |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                       |
| Lakier                      | biały/2-warstwowy uni         |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                  |



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektryczna 4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego foteli przednich, Felgi aluminiowe 18 Silver, 5-ramienne, Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona 40/60, Kierownica skórzana, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Krata wlotu powietrza z pionowymi żebrami w kolorze Cross Country, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwa ochronna wewnątrz bagażnika, Listwa ochronna wewnątrz bagażnika wykonana z metalu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka wewnętrzne podświetlane dla kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Obramowania szyb bocznych - czerni błyszcząca, Oznaczenie modelu silnika, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Podwójne, pogrubione końcówki rur wydechowych, Podłokietnik przedni, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe, Schowek centralna blokada, Schowek pod podłogą bagażnika, Schowek w konsoli centralnej i w przednich drzwiach, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, Sterowanie systemu audio z koła kierownicy, System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym, System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 10 głośników, 330W, AUX, USB), System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tapicerka skórzana, Tempomat adaptacyjny ACC, Uchwyt na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wspomaganie kierownicy przy prędkości do 130 km/h, Wykończenie wnętrza Charcoal, Wykończenie wnętrza w drewnie - BLACK WALNUT, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów 8-cali, Zagłówki tylne składanie ręcznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła drogowe LED, Apple Carplay, Fotele przednie z mechaniczną regulacją podparcia ud, Kierownica sportowa skórzana, trójamieniowa, Lakier uni, Laminowane szyby boczne, Ogrzewanie tylnych foteli, Pakiet Business, Pakiet Climate Premium, Pakiet Light, Pakiet Versatility, Pakiet Winter, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround - Pakiet, Wyświetlacz Head-Up, Zawieszenie pneumatyczne (z układem Four-C), Łopatki zmiany biegów przy kierownicy, Światła przeciwmgielne LED - przód, z doświetlaniem zakrętów

### Opumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ             | Rozmiar         | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------|-----------------|------------------|
| przednia | prawe | HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3 | 235/55 R18 104V | 4,3 mm           |
|          | lewe  | HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3 | 235/55 R18 104V | 3,8 mm           |
| tylna    | prawe | HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3 | 235/55 R18 104V | 7,0 mm           |
|          | lewe  | HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3 | 235/55 R18 104V | 7,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy    | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy   | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy   | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy  | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy              | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy             | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe    | do 150                                     |

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 11 | Drzwi przednie prawe                    | do 150 |
| 12 | Drzwi tylne lewe                        | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne prawe                       | do 150 |
| 14 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 16 | Pokrywa bagażnika                       | do 150 |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|--------------|--------------------------------------------|
| 1    | Dach         | 200 - 300                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                   | Opis uszkodzeń   | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 1    | Krata wlotu powietrza boczna L  | brak             | WY        | 1.4           |
| 2    | Krata wlotu powietrza boczna R  | brak             | WY        |               |
| 3    | Spoiler czołowy                 | odpryski lakieru |           |               |
| 4    | Nakładka zderzaka tylnego, góra | odpryski lakieru |           |               |
| 5    | Tarcza koła aluminiowa przód L  | zarysowanie      |           |               |
| 6    | Tarcza koła aluminiowa tył L    | zarysowanie      |           |               |
| 7    | Tarcza koła aluminiowa tył R    | zarysowanie      |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**


Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 34**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**  
Zestaw naprawczy koła




**Fot. 36**  
klucz

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
nawigacja



**Fot. 38**  
kontrolka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
head up



**Fot. 40**  
kamery

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Szyba czołowa - Inne 1



**Fot. 42**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 44**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 50**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 52**

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1