

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217484/12/25-11401	Data raportu	15-12-2025
Rzeczoznawcy	Robert Rychta (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	11-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/96553/25/12/08	Miejsce oględzin	ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze, 41-800...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EU6NG033715
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 19-21
Typ, wersja	Astra V 1.5 CDTI Edition S&S
Numer rejestracyjny	SK259VN
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1496 ccm/77 kW
Stan licznika	193 279 km
Data 1. rej./rok prod.	09-12-2021/2021
Data nast. bad. techn.	04-12-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Talino, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Reflektory przednie LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER	205/55 16 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel
Model pojazdu AGRA
Numer identyfikacyjny pojazdu W0VBDGFEUNGO33715
Nazwisko / numer Klienta PURR AN
Numer rejestracyjny SX 259 VN
Miejscowość, data wydania pojazdu Pumowa
DEKRA Kancelaria Sp. z o.o.
ul. Obrońców Westerplatte 26
41-710 Rudzie Śląska
NP 641-10-4564-10 (Autoryzowany Dealer marki Opel)

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Opel Poland Sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanym Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasięgu geograficznego gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

06.12.2021.
Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Drugi Właściciel
Nazwisko / numer Klienta _____
Numer rejestracyjny _____

Trzeci Właściciel
Nazwisko / numer Klienta _____
Numer rejestracyjny _____

Czwarty Właściciel
Nazwisko / numer Klienta _____
Numer rejestracyjny _____

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☒
Data 4.06.25 km 150549

Olej silnikowy
Jakość: _____ W- _____
Lepkość: _____ W- _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -28 °C
Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtr przeciwpyłkowy DE23NF
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wielorowkowy
☒ Pasek zębaty
☒ Filtr paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy
☒ Zestaw do naprawy opon
☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☒ Płyn chłodzący
☒ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu [Signature]

Następny przegląd według wskaźnika
Data 4.06.26 km 180549
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☒
Data 8.10.23 km 181336

Olej silnikowy
Jakość: _____ W- _____
Lepkość: _____ W- _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtr przeciwpyłkowy
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wielorowkowy
☒ Pasek zębaty
☒ Filtr paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy
☒ Zestaw do naprawy opon
☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☒ Płyn chłodzący
☒ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu [Signature]

Następny przegląd według wskaźnika
Data 8.10.26 km 211336
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☒
Data _____ km _____

Olej silnikowy
Jakość: _____ W- _____
Lepkość: _____ W- _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący
☐ Dodatki do paliwa


Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu _____

Następny przegląd według wskaźnika
Data _____ km _____
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1