

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217917/1/26-11401	Data raportu	22-01-2026
Rzeczoznawcy	Tomasz Przepiórka (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	19-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/03052/26/01/14	Miejsce oględzin	Wrocławska 2, 62-800 Kalisz, 62-800 Kalisz

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1PZK2UCM1138073
Marka, model	VOLVO V90 Cross Country 20-24
Typ, wersja	V90 CC B5 D AWD Pro aut
Numer rejestracyjny	PO2TN86
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/173 kW
Stan licznika	209 074 km
Data 1. rej./rok prod.	28-06-2021/2021
Data nast. bad. techn.	20-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay i Android Auto, Asystent podjazdu HSA, Asystent zjazdu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik wilgotności powietrza, Dywaniki podłogowe, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 19, 5-ramienne, Black Diamond Cut z ogumieniem 235/50, Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona 40/60, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki zewnętrzne podświetlane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwy wokół szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka wewnętrzne podświetlane dla kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Pilot Assist, Podsufitka w kolorze blond, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Relingi dachowe, srebrne, Roleta bagażnika - półautomatyczna, Schowek pod podłogą bagażnika, Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową, Stylizacja nadwozia Cross Country, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym, System audio High Performance, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System monitorowania martwego pola (BLIS), System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas cofania (CTA), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagający unikanie kolizji, System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka skórzana (Charcoal), Tempomat adaptacyjny ACC, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Uchwyt na zakupy w bagażniku, Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza: Drewno Grey Ash, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Zwalnianie pedału hamulca, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Deska rozdzielcza i boczki drzwiowe obyte materiałem, Fotele przednie podgrzewane, Hak holowniczy składany półautomatyczny, Kamera parkowania 360 stopni, Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa ECC, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Pakiet Lighting, Pakiet Power Seats, Podgrzewane koło kierownicy, Przyciemniane tylne szyby, Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie, Szyba przednia podgrzewana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, V552	245/45 20 103Y	4,8 mm
	lewe	YOKOHAMA, V552	245/45 20 103Y	4,8 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, V552	245/45 20 103Y	4,9 mm
	lewe	YOKOHAMA, V552	245/45 20 103Y	4,9 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
OC



Fot. 36
Instrukcje