

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217623/12/25-11401	Data raportu	29-12-2025
Rzeczoznawcy	Paweł Łotocki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/97433/25/12/10	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH2514AJJ063865
Marka, model	HYUNDAI i30 17-20
Typ, wersja	i30 1.4 Classic +
Numer rejestracyjny	WD3106S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/74 kW
Stan licznika	105 799 km
Data 1. rej./rok prod.	23-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	24-09-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Alarm, Blokada drzwi tylnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Daszki przeciwsłoneczne, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze czarnym, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk składany, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe), Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelików dziecięcych, Nawiew dla pasażerów tylnych foteli, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Przedni podłokietnik, Radio RDS z 5 calowym z ekranem mono, Schowek centralny na okulary nad głową, Spojler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski), System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA), Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5, Światła automatyczne, Światła drogowe inteligentne, Pakiet Business

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK	195/65 15 91H	7,6 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK	195/65 15 91H	7,7 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK	195/65 15 91H	8,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK	195/65 15 91H	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotek przedni lewy	do 150
3	Łotek przedni lewy	do 150
4	Łotek przedni prawy	do 150
5	Łotek środkowy lewy	do 150
6	Łotek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Łotek tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotek przedni prawy	200 - 500
2	Drzwi tylne prawe	200 - 500

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

A close-up, low-angle shot of the underside of a dark-colored car. The image focuses on the rear section, showing a large, metallic, cylindrical muffler or catalytic converter housing. The car's rear bumper is visible at the top edge. The ground is a light-colored, textured surface, possibly gravel or asphalt, with some small debris. The lighting is natural, suggesting an outdoor setting.

DRPOL146504BBA7429172191888626 TMARZ514AJJ05860 WD3106S	WIDOK PRZEDNI		SAMOCHÓD OSOBOWY	
	PISOWNICZE		---	
	ROK WYPUSZCZENIA		2018	
	POSIADACZKA NA MIASTO		---	
	MOC SILNIKA DIN		18,29 kW	
	INNE DANE PODATKI		---	
SERIA DR / BAT 3429172				

c.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA					
c.1.2	191888626				
c.1.3	81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77				
c.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA					
c.2.2	191888626				
c.2.3	81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77				
C					
F ₁	1760 kg	F ₂	1760 kg	F ₃	2960 kg
G	1235 kg	I	M1		
K	e11*2007/46*3807*04				
L	2	O ₁	1200 kg	O ₂	600 kg
P ₁	1368,00 cm³	P ₂	73,30 kW		
P ₃	P	Q	---		
S ₁	5	S ₂	---		

PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA GMINA ROPCZYCE	
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 81-882 WARSZAWA CIĘGIAR WYMIERNY	
A	WD 3106S
z.1 HYUNDAI z.2 PDE -HSP21 -H63A21	
D	z.1 139 z.2 00RS
E	TMARZ514AJJ063865
B	23.06.2018 11.02.2023 H ---
SERIA DR/BAT 3429172	


strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

**Etykieta
Przeglądowa**

GT SERVICE

DATA :
15.12.2025

- Bezpłatny przegląd auta
- Wymiana oleju
- Przegląd okresowy

PRZEBIEG :
105674

WYMIANA :

- Filtr oleju
- Filtr powietrza
- Filtr kabinowy
- Filtr paliwa
- Świece zapłonowe
- Klocki ham. przód
- Klocki ham. tył
- Pasek rozrządu

RODZAJ OLEJU :
S 5W30

GT Service - Twój Serwis w Gdańsku - ul Mińskiego 3
tel. 58 692 49 42 / 58 692 49 51, biuro@gtservice.com.pl
Czynne Pon-Pt 7-22, Sob 8-15
www.gtservice.com.pl

Zdjęcie do protokołu



Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Inne 3