

Nr zlecenia: 128/10/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 12.02.2026

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzecznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [T] II-2026 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                         | VIN:              | YV1LCK2VCN1799290 |
| Marka:                                              | VOLVO                                     | Nr rejestracyjny: | PO7VW66           |
| Model pojazdu:                                      | XC 90 2.0 B5 D MILD HYBRID MR`15 E6       | Nr Info-Ekspert:  | 039-06320         |
| Wersja:                                             | Momentum Pro AWD Getr                     | Rok produkcji:    | 2021              |
| Wskazanie drogomierza                               | 96635 km                                  |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 08.11.2021                                |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 08.11.2024                                |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe  |                   |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 3010 kg                                   |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1969 ccm / 173kW (235KM)                  |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | AWD (4x4)                                 |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym   |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                  | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                              |
|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1    | Asystent podjazdu                           | 46   | Schówek pod podłogą bagażnika                           |
| 2    | Asystent zjazdu Hill Assist Descent Control | 47   | Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową                 |
| 3    | Autoalarm System Volvo Guard                | 48   | Siedzenia tylne składane                                |
| 4    | Czujnik deszczu                             | 49   | Spryskiwacze zintegrowane z wycieraczką szyby przedniej |
| 5    | Czujnik wilgotności powietrza               | 50   | Sterowanie radiem w kierownicy                          |
| 6    | +Czujniki parkowania - przód                | 51   | System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie         |
| 7    | Czujniki parkowania - tył                   | 52   | System Driver Alert wykrywający zmęczenie               |

|    |                                                                              |    |                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie                                   | 53 | kierowcy<br>System informowania o znakach drogowych RSI                                    |
| 9  | Dywaniki tekstylne                                                           | 54 | System komunikacji między pojazdami - ostrzeganie o śliskiej drodze i światłach awaryjnych |
| 10 | Dźwignia zmiany biegów Unideco                                               | 55 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach                                         |
| 11 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną                             | 56 | System nawigacji satelitarnej Sensus                                                       |
| 12 | Fotel pasażera z regulacją wysokości elektryczną                             | 57 | System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS                            |
| 13 | Funkcja Android Auto / Apple CarPlay                                         | 58 | System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW                              |
| 14 | Gniazdo 12V w bagażniku                                                      | 59 | System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL                                               |
| 15 | Immobilizer                                                                  | 60 | System Pilot Assist                                                                        |
| 16 | Kierownica pokryta skórą i aluminium                                         | 61 | System Sensus Connect Infotainment                                                         |
| 17 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                         | 62 | System stabilizacji toru jazdy ESC                                                         |
| 18 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                              | 63 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                                               |
| 19 | Komputer pokładowy                                                           | 64 | System Start/Stop                                                                          |
| 20 | Korek wlewu paliwa zamykany elektronicznie                                   | 65 | System unikania i łagodzenia zderzeń na skrzyżowaniach                                     |
| 21 | Krata wlotu powietrza z pionowymi, czarnymi żebrami                          | 66 | System unikania i łagodzenia zderzeń z pieszymi i rowerzystami                             |
| 22 | Kurtyny powietrzne boczne                                                    | 67 | System utrzymania pasa ruchu LKA                                                           |
| 23 | Listwa progu bagażnika aluminiowa                                            | 68 | System wspomagający unikanie kolizji                                                       |
| 24 | Listwy ozdobne dolne w kolorze nadwozia                                      | 69 | System wspomagania hamowania - City Safety                                                 |
| 25 | Listwy progowe Volvo                                                         | 70 | System wspomagania nagłego hamowania EBA                                                   |
| 26 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                    | 71 | System zabezpieczeń bocznych SIPS                                                          |
| 27 | Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie                                 | 72 | System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC                                        |
| 28 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                       | 73 | System zwalniania pedału hamulca                                                           |
| 29 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                                 | 74 | Szyby barwione                                                                             |
| 30 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach       | 75 | Światła do jazdy dziennej LED                                                              |
| 31 | Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne                                | 76 | Światła p/mgielne LED                                                                      |
| 32 | Ogranicznik prędkości                                                        | 77 | Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne, Black Alloy                                          |
| 33 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi                          | 78 | Tempomat adaptacyjny                                                                       |
| 34 | Pakiet czystego wnętrza Clean Zone                                           | 79 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                                  |
| 35 | Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom II                                         | 80 | Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth                                 |
| 36 | Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki                             | 81 | Usługa Volvo On Call                                                                       |
| 37 | Podsufitka w jasnej tonacji                                                  | 82 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej                                                           |
| 38 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                 | 83 | Wybór trybów jazdy Drive Mode                                                              |
| 39 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                                        | 84 | Wykończenie wnętrza aluminium IRON ORE                                                     |
| 40 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                        | 85 | Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy                                                          |
| 41 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                          | 86 | Zagłówki siedzeń tylnych składane elektrycznie                                             |
| 42 | Przewietrzenia + ogrzewanie kabiny ciepłem szczątkowym po wyłączeniu silnika | 87 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                          |
| 43 | Reflektory przednie LED                                                      | 88 | Zawieszenie Touring                                                                        |
| 44 | Relingi dachowe w kolorze jasnym                                             | 89 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                                           |
| 45 | Roleta do bagażnika półautomatyczna                                          | 90 | Złącza USB 2 szt. w tunelu środkowym                                                       |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio System High Performance
  - Głośniki 10 szt.
  - Wyświetlacz 9" dotykowy
  - Wzmacniacz audio 330W
  - Złącze "USB" 2 szt.
- 3 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego 2 kierunkach
  - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
  - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 System Bezpieczeństwa Intellisafe Assist
  - Tempomat aktywny
  - System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
  - System Distance Alert
  - System Queue Assist
  - Pilot Assist II generacji - wspomaganie kierowania przy prędkości do 130 km/h
- 6 System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround
  - System BLIS - układ monitorowania "martwych pól" lusterek
  - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
  - System CTA - Cross Traffic Alert
- 7 System Keyless entry
  - System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
  - Drzwi tyłu nadwozia otwierane bezdotykowo
  - Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowanym paskiem ozdobnym
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
  - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
  - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- 2 Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Moritz Charcoal
  - Fotele przednie komfortowe
  - Tapicerka ze skóry Moritz
- 3 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Lakier Ice White
- 5 Szyby tylne przyciemniane

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | PIRELLI 235/55 R19 105V XL SCORPION WINTER TL | 4,0          |
| Przednie prawe: | PIRELLI 235/55 R19 105V XL SCORPION WINTER TL | 4,0          |
| Tylne lewe:     | PIRELLI 235/55 R19 105V XL SCORPION WINTER TL | 4,0          |
| Tylne prawe:    | PIRELLI 235/55 R19 105V XL SCORPION WINTER TL | 4,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | (+) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | (+) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | (+) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |     |
| Aktualność badań technicznych      | (-) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | (-) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | (-) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | (-) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | (-) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |            |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Grubość powłoki<br>[µm] | Opis |
|------|-----------------|-------|-------------------------|------|
| 1    | Błotnik przedni | L     | 90                      |      |
| 2    | Drzwi przednie  | L     | 100                     |      |

|   |                 |   |     |  |
|---|-----------------|---|-----|--|
| 3 | Drzwi tylne     | L | 90  |  |
| 4 | Błotnik tylny   | L | 120 |  |
| 5 | Błotnik przedni | P | 90  |  |
| 6 | Drzwi przednie  | P | 100 |  |
| 7 | Drzwi tylne     | P | 100 |  |
| 8 | Błotnik tylny   | P | 110 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Opona koła tylnego                       | L     | Wybrzuszenie na boku opony  |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*