

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2020

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`16 E6

Wersja: Intens Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 618SH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1RFB00965617375

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	031-09354 / 177489
Data pierwszej rejestracji	2020/09/24
Data ważności badania technicznego	2026/09/10
Wskazanie drogomierza	159069km
Okres eksploatacji pojazdu (20/09/24-25/12/11)	63 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski
Dop. masa całkow.	2000 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył	21	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	22	Poduszki powietrzne boczne
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	Relingi dachowe
4	Funkcja Easy Break	24	Renault Multi-Sense
5	Immobilizer	25	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
6	Karta Renault Hands Free	26	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
7	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	28	System stabilizacji toru jazdy ESC
9	Kolumna kierownicy pokryta skórą	29	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
10	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Komputer pokładowy	31	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Kurtyny powietrzne boczne	32	Światła do jazdy dziennej LED
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	33	Światła hamowania awaryjnego
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Światła p/mgielne przednie
15	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	35	Tapicerka łączona skóra ekologiczna/materiał
16	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne	36	Tarcze kół aluminiowe 16"
17	Mapa Europy rozszerzona	37	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
18	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	38	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
19	Nakładki na progi drzwi przednich	39	Zamek centralny
20	Poduszka powietrzna Kierowcy	40	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania

- 2 Konsola centralna z podłokietnikiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
- 3 Radioodtworacz z Bluetooth, wyświetlacz kolorowy 7"
Radioodtworacz CD + MP3
System Bluetooth
Wyświetlacz multimedialny 7"
- 4 System multimedialny R-Link 2 7"
System nawigacji satelitarnej
System multimedialny
Wyświetlacz 7"
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 6 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
Zagłówki foteli przednich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Hamulec postojowy automatyczny
- 3 Koło zapasowe dojazdowe
- 4 Lakier metalizowany
- 5 Pakiet Bezpieczeństwa Premium (dopłata)
Tempomat aktywny ACC
System kontroli bezpiecznej odległości
System wspomagania nagłego hamowania aktywny AEBS
- 6 Pakiet Easy Parking
System kontroli martwego pola BSW
System parkowania Easy Park Assist
- 7 Pakiet Multimedia R-Link 2 (dopłata)
System nawigacji satelitarnej
System multimedialny
Wyświetlacz 7" dotykowy
- 8 Pakiet Techno Premium
Wyświetlacz Head-Up
System kontroli pasa ruchu LDW
Reflektory Full LED "Pure Vision"
System rozpoznawania znaków drogowych TSR
System automatycznej zmiany świateł z drogowych na mijania AHL
System ostrzegania o nadmiernej prędkości OSP

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NEXEN 205/55 R16 91V N'BLUE HD PLUS TL	5,0	52
Przednie prawe:	NEXEN 205/55 R16 91V N'BLUE HD PLUS TL	5,0	52
Tylne lewe:	NEXEN 205/55 R16 91V N'BLUE HD PLUS TL	5,0	52
Tylne prawe:	NEXEN 205/55 R16 91V N'BLUE HD PLUS TL	5,0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Na podstawie oględzin stwierdzono:

Nadwozie:

- błotnik tylny lewy zarysowania w środkowej części,
- drzwi tylne lewe zarysowania z prawej i lewej strony,
- próg lewa strona zarysowania w tylnej części,
- drzwi przednie lewe obtarcia w okolicach klamki oraz zarysowania narancie,
- obudowa lusterka lewego i prawego zarysowania,
- błotnik przedni lewy i prawy zarysowanie w środkowej części

- zderzak przedni obtarcia i zarysowania z lewej i prawej strony oraz punktowe wgniecenie,
- pokrywa silnika odpryski od kamieni w przedniej części,
- drzwi przednie prawe obtarcia w okolicach klamki oraz na rancie,
- drzwi tylne prawe głębokie przetarcie w dolnej części,
- próg prawa strona głębokie przetarcie w okolicy drzwi tylnych,
- błotnik tylny prawy zarysowania i przetarcie z lewej strony,
- lampa tylna prawa zarysowana,
- pokrywa tylna zarysowanie w środkowej części,
- zderzak tylny zarysowania w środkowej części,

Wyposażenie:

- fotel kierowcy i pasażera - zagniecenia poszycia tapicerki materiałowej.
- wnętrze wymagające czyszczenia i konserwacji,
- gałka zmiany biegów z widocznym zużyciem,
- uchwyt nad drzwiami pasażera uszkodzony,
- podsufitka poplamiona w przedniej części,
- kierownica miejscami zarysowana,

Silnik z osprzętem:

- silnik sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu, przeprowadzono próbę rozruchową i jezdnię z wynikiem pozytywnym.
- wyłączenie silnika częściowo rozerwane w środkowej części,

Układ napędowy:

- układ sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu.

Zawieszenie przednie i tylne:

- brak uwag.

Reszta:

- zapalona kontrolka pomoc parkowania - serwis.

KOMENTARZ

Przy przebiegu 146 534 km wykonano przegląd z wymianą oleju, filtra, filtra kabiny.

Przy przebiegu 69 209 km wymieniono końcówkę drążka kierowniczego lewy przód, wymieniono filtr paliwa, wykonano zbieżność i geometrię.

Przy przebiegu 116 870 km wykonano przegląd z wymianą oleju, filtra, filtra powietrza, filtra kabiny, filtra powietrza, wymieniono płyn hamulcowy, płyn chłodzący, wymieniono koło pasowe, wymieniono kpl. rozrządu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
do wyceny nr: L/1621/854/25 - WW 618SH

z dnia: 2025/12/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2020

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`16 E6

Wersja: Intens Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 618SH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



20251211_113021



20251211_113024



20251211_113029



20251211_113034



20251211_113037



20251211_113040



20251211_113046



20251211_113053



20251211_113105



20251211_113116



20251211_113119



20251211_113121



20251211_113123



20251211_113126



20251211_113129



20251211_113131



20251211_113134



20251211_113137



20251211_113152



20251211_113158



20251211_113207



20251211_113217



20251211_113221



20251211_113225



20251211_113227



20251211_113233



20251211_113246



20251211_113304



20251211_113317



20251211_113322



20251211_113338



20251211_113340



20251211_113346



20251211_113348



20251211_113351



20251211_113356



20251211_113357



20251211_113405



20251211_113413



20251211_113421



20251211_113422



20251211_113430



20251211_113450



20251211_113453



20251211_113455



20251211_113505



20251211_113531



20251211_113533



20251211_113537



20251211_113541



20251211_113544



20251211_113547



20251211_113551



20251211_113601



20251211_113607



20251211_113609



20251211_113617



20251211_113628



20251211_113630



20251211_113634



20251211_113642



20251211_113648



20251211_113652



20251211_113656



20251211_113659



20251211_113709



20251211_113750



20251211_113755



20251211_113759



20251211_113800



20251211_113802



20251211_113807



20251211_113814



20251211_113819



20251211_113907




20251211_113911



20251211_113913



20251211_113927



20251211_113932



20251211_113941



20251211_113947



20251211_114406

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: L/1621/854/25 - WW 618SH

z dnia: 2025/12/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2020


Model: Megane IV Grandtour dCi MR`16 E6

Wersja: Intens Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 618SH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie informacji uzyskanych od zleceniodawcy styczniu 2021r pojazd posiadał naprawiany tył nadwozia.