

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	419655/1/26-9571	Data raportu	26-01-2026
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk Maciej Waldemar Witowski (NEW)	Data oględzin	16-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02420/26/01/13	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTHBA1BL20A007270
Marka, model	LEXUS GS 15-18
Typ, wersja	GS 200t / 300 Elite
Numer rejestracyjny	WD3622S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/180 kW
Stan licznika	103 482 km
Data 1. rej./rok prod.	11-05-2018/2018
Data nast. bad. techn.	20-10-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 8 sztuk: czołowe poduszki pow. dla kierowcy i pasażera, boczne przód/tył, kurtyny powietrzne, Alarm z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Elektronicznie sterowany hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne z ogumieniem 235/45, Fotele przednie regulowane elektrycznie (w 10 kierunkach) z pamięcią ustawień fotela kierowcy, Gniazdko 12V - przód i tył, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Interfejs Remote Touch drugiej generacji do obsługi multimedii, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica skórzana, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL), Lakier uni, Lampy przednie Bi-LED, Lampy tylne diodowe (LED), Lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego, Nakładki na progi drzwi z aluminium, Otwór pod podłokietnikiem do przewozu długich przedmiotów, Oświetlenie wnętrza LED, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy i pasażera przedniego fotela, Selektor trybu jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport), Skórzana dźwignia zmiany biegów, System antykradzieżowy z syreną, immobilizerem i czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu, System audio: radio AM/FM z tunerem DAB, odtwarzacz CD/DVD, 12 głośników, System elektronicznej kontroli hamulców - ECB, System kontroli trakcji - TRC, System ostrzegania o spadku ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System ostrzegania w przypadku gwałtownego hamowania, System ułatwionego wsiadania do samochodu: elektrycznie unoszona kierownica i odsuwany fot. kierowcy, System wspomagający ruszenie na wzniesieniu - HAC, TPWS - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wejścia USB i AUX do obsługi zewnętrznych urządzeń audio, Wspomaganie kierownicy zależne od prędkości jazdy, Wyświetlacz informacyjny, kolorowy, 4,2-cala, Wyświetlacz wielofunkcyjny (8-calowy), Zamek centralny z podwójną blokadą, Zegarek analogowy z korekcją czasu przez GPS, Łopatki zmiany biegów przy kierownicy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Czujniki parkowania - przód i tył (8 sztuk), Fotele przednie podgrzewane, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SPORT MAXX RT 2	245/45 18 100Y	5,0 mm
	lewe	DUNLOP, SPORT MAXX RT 2	245/45 18 100Y	5,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SPORT MAXX RT 2	245/45 18 100Y	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI SPORT CONTACT5	255/45 18 99Y	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Słupek środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie prawe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Łotek tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Łotek przedni lewy	150 - 200
3	Łotek przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni prawy	150 - 200
5	Drzwi przednie lewe	150 - 200
6	Łotek tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
7	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi VR	rysa/odprysk	NA	
2	Drzwi VL	rysa/odprysk		
3	blotnik przedni VL	rysa/odprysk		
4	FELGA ALUMINIOWA VR	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1