

Nr zlecenia: 74/05/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/02/05

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [T] II-2026 |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                        | VIN:              | TMBLJ7NU1M5007496 |
| Marka:                                              | SKODA                                    | Nr rejestracyjny: | WA8424E           |
| Model pojazdu:                                      | Karoq TDI MR`17 E6                       | Nr Info-Ekspert:  | 034-04508         |
| Wersja:                                             | Ambition SCR 4x4 DSG                     | Rok produkcji:    | 2020              |
| Wskazanie drogomierza                               | 270196 km                                |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/09/30                               |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/10/01                               |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                   |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2100 kg                                  |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                   |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1968 ccm / 110kW (150KM)                 |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | 4x4                                      |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy typu uni              |                   |                   |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b> |
|--------------------------------|

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
- 2 Czujnik deszczu
- 3 Czujnik wilgoci powietrza
- 4 Czujnik zmięczenia
- 5 Czujniki parkowania - tył
- 6 Gniazdo 12V w bagażniku
- 7 Haczyki w przestrzeni bagażowej - zestaw
- 8 Hamulec antykolizyjny Multicollision Brake
- 9 Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
- 10 Immobilizer
- 11 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 12 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
- 13 Komputer pokładowy
- 14 Kurtyny powietrzne boczne
- 15 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 16 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 17 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 18 Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 19 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 20 Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 21 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- 22 Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu z mocowaniem Top Tether
- 23 Nagrzewnica dodatkowa
- 24 Nakładki ozdobne na progi drzwi przednich
- 25 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
- 26 Oparcie siedzeń tylnych składane
- 27 Parasol pod fotelem pasażera
- 28 Podłokietnik centralny przedni
- 29 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 30 Poduszka powietrzna kierowcy

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 31 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 32 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 33 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 34 Półka nad przestrzenią bagażową
- 35 Reflektory halogenowe
- 36 Relingi dachowe czarne
- 37 Schowek na okulary
- 38 Siatki mocujące bagaż zestaw
- 39 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
- 40 System automatycznego hamowania podczas cofania Manoeuvre Assist
- 41 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go
- 42 System Bluetooth
- 43 System Care Connect (eCall-manualne, lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres komunikacji serwisów
- 44 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
- 45 System hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem Pedestrian Monitor
- 46 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
- 47 System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
- 48 System Start/Stop
- 49 System wspomagania ruszania pod górę HHC
- 50 Światła do jazdy dziennej LED
- 51 Światła p/mgienne przednie
- 52 Światła tylne LED
- 53 Tapicerka tekstylna Ambition
- 54 Tarcze kół aluminiowe 17" Ratikon
- 55 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- 56 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
- 57 Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
- 58 Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa
- 59 Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
- 60 Zestaw naprawczy opon

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego  
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 2 Fotele przednie z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 3 Kierownica wielofunkcyjna, 2-ramienna, pokryta skórą  
Kierownica wielofunkcyjna

- Sterowanie radiem w kierownicy
- Kierownica pokryta skórą
- Sterowanie telefonem w kierownicy
- 4 Radio Swing
  - Głośniki 8 szt.
  - Złącze "USB"
  - Złącze kart SD
  - Radioodtwarzacz Swing
  - Wyświetlacz radia 6,5" kolorowy, dotykowy
- 5 System ESC z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, CBC, MKB, TSA, XDS+
  - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
  - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
  - Blokada mechanizmu różnicowego EDS
  - System p/poślizgowy MSR
  - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
  - System stabilizacji toru jazdy ESC
  - System DSR
  - System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
  - System osuszania hamulców RBS
  - Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
  - System kompensacji podsterowności na zakręcie XDS+
  - System elektronicznej stabilizacji hamowania na zakręcie CBC
  - Hamulec antykolizyjny MKB
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
  - Ogranicznik prędkości
  - Tempomat

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 2 Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie
- 3 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Kamera cofania
- 5 Szyba przednia ogrzewana

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 225/55 R17 101V XL WIN.CONTACT TS 850P TL | 2,9          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 225/55 R17 101V XL WIN.CONTACT TS 850P TL | 3,3          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 225/55 R17 101V XL WIN.CONTACT TS 850P TL | 5,7          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 225/55 R17 101V XL WIN.CONTACT TS 850P TL | 6,8          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | (+) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | (+) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | (-) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |     |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | (-) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | (-) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | (-) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | (-) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------|------|------------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zabrudzony                  |      |            |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Zabrudzony                  |      |            |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Zabrudzona                  |      |            |
| 4    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).


Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Pojazd w trakcie oględzin mokry oraz pokryty śniegiem, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 110-140              |      |
| 2    | Dach                          |       | 110-140              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110-140              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110-140              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 110-140              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110-140              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 110-140              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 110-140              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 110-140              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110-140              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110-140              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Zabrudzona         |      |         |
| 2    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowania        |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Płyn chłodniczy poniżej wartości minimalnej

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Pojazd komunikuje możliwość aktualizacji aplikacji, konieczność wymiany oleju za 2100km

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**

Numer VIN wybity na karoserii i numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w

szczegółności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

---

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu