

Nr zlecenia: 37/26/01/2026/STELLANTIS CarArena

z dnia: 2026/01/26

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	VR3UKZKXZNJ662908
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	RST43525
Model pojazdu:	2008 II E MR`20	Nr Info-Ekspert:	029-04389
Wersja:	GT Pack 50kWh	Rok produkcji:	2022
Data pierwszej rejestracji		2022/07/28	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy	
Dop. masa całkow.		2030 kg*	
Jednostka napędowa		elektryczna	
Moc silnika		100kW (136KM)	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujnik deszczu	30	Peugeot Coonect SOS I Assistance System
2	Czujnik zmierzchu	31	Podłoga bagażnika z regulacją wysokości
3	Czujniki parkowania - przód	32	Podsufitka w kolorze czarnym
4	Czujniki parkowania - tył	33	Podświetlenie Ambiente w 8 kolorach
5	Dach w kolorze Black Diamond	34	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Dywaniki welurowe przód/tył w kolorze Mistral	35	Reflektory przednie Full LED
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	36	Relingi dachowe w kolorze czarnym, lakierowane
8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	37	Spojler tylny w kolorze PerlaNera
9	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	38	System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD)
10	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill	39	System automatycznego ryglowania zamków

	Assist		
11	Kabel do ładowania akumulatora trakcyjnego Typ 2	40	System automatycznego sterowania światłami drogowymi SmartBeam TM
12	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą z chrmowym wykończeniem GT	41	System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML
13	Kolumna kierownicy regulowana	42	System kontroli ciśnienia w oponach
14	Kurtyny powietrzne boczne	43	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości rozszerzony ETSR
15	Lakier metalizowany pomarańczowy Fusion	44	Szyba przednia akustyczna
16	Listwy progowe aluminiowe	45	Szyba przednia barwiona
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	46	Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze Noir Perla Nera	47	Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED
19	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless	48	Światła p/mgielne przednie LED
20	Ładowarka pokładowa jednofazowa 7,4 kW	49	Światła tylne LED
21	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	50	Tapicerka Alcantara Mistral/skóra ekologiczna
22	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	51	Tarcze kół aluminiowe 18" BUND
23	Nakładki aluminiowe na pedały i podnóżek kierowcy	52	Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
24	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	53	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
25	Oświetlenie bagażnika	54	Zagłówki siedzeń z regulacją kąta pochylenia
26	Oświetlenie wnętrza podstawowe LED	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D - panel 10" wirtualnych zegarów3D	56	Zestaw naprawczy opon
28	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.	57	Złącze USB x 2 dla 2 rzędu siedzeń
29	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Klimatyzacja automatyczna
 - Filtr p/pyłkowy
 - Klimatyzacja automatyczna
 - Schowek chłodzony
- 3 Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem
 - Złącze USB 2 szt.
 - Selektor trybów jazdy
- 4 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 5 Multimedialny Ekran Dotykowy 10"
 - System Bluetooth
 - System Mirror Screen
 - Złącze USB w konsoli centralnej
 - Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt
- 6 Nawigacja Peugeot Connect NAV
 - System Bluetooth
 - System Mirror Screen
 - Funkcja rozpoznawania głosu
 - System nawigacji satelitarnej 3D online
 - Złącze USB w konsoli centralnej
 - Złącze USB typ C 1szt
 - 3 lata subskrypcji dla usługi TomTom Traffic, ceny paliw, parkingi, pogoda
 - Darmowa aktualizacja 4 razy w roku
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt
- 7 Pakiet Drive Assist (A)
 - Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
 - System utrzymania środka pasa ruchu (LPA)
- 8 Pakiet Safety

- System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
- System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
- System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
- System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
- System Active Safety Brake (V-AEBS2)
- 9 Pakiet Safety Plus
 - System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
 - System Active Safety Brake AEBS3
 - System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
 - System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
 - System High Beam Assist (HBA)
 - System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
 - Kamera monitorująca kierowcę
- 10 Pakiet VisioPark 1
 - Czujniki parkowania - przód
 - Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)
- 11 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 12 System ESP + ASR
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 13 System hamowania ABS+EBFD+EBA
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System wspomagania nagłego hamowania EBA
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
- 14 System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)
 - Kamera monitorująca kierowcę
- 15 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 16 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 215/55 R18 99V XL E PRIMACY TL	4,0
Przednie prawe:	MICHELIN 215/55 R18 99V XL E PRIMACY TL	4,0
Tylne lewe:	MICHELIN 215/55 R18 99V XL E PRIMACY TL	5,0
Tylne prawe:	MICHELIN 215/55 R18 99V XL E PRIMACY TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Ryzyko wykrycia wad po uruchomieniu	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Ze względu na brak zasilania w pojeździe, brak możliwości odczytania stanu drogomierza.
Ostatni stan drogomierza odnotowany w bazie danych cepik:
22.04.2024 Odczytany stan licznika: 49 656 km

Dnia:
06.06.2025 Zgłoszenie kradzieży pojazdu

11.06.2025 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz.


Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Oberwana listwa		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i rozklejeniu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-130	
2	Dach		90-140	
3	Błotnik przedni	L	90-130	
4	Drzwi przednie	L	90-130	
5	Drzwi tylne	L	90-130	
6	Błotnik tylny	L	90-130	
7	Błotnik przedni	P	90-130	
8	Drzwi przednie	P	90-130	
9	Drzwi tylne	P	90-130	
10	Błotnik tylny	P	90-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Rozerwany		
2	Krata wlotu powietrza		Pęknięta		
3	Reflektor	L	Urwane zaczepy mocowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Pozostałości po okleinie		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

Zawartość przestrzeni ładunkowej nie została uwzględniona w wycenie pojazdu
Brak możliwości oceny stanu przestrzeni ładunkowej.

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na rozładowany akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca np. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu