

Nr zlecenia: 46/06/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/02/06

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

in . Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoz



## Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                                  | Dane: [O] II-2026 |                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                          | VIN:              | <b>W V W Z Z Z 3 H Z M E 5 0 4 0 3 0</b> |
| Marka:                                              | <b>VOLKSWAGEN</b>                                | Nr rejestracyjny: | <b>WND93857</b>                          |
| Model pojazdu:                                      | <b>Arteon Shooting Brake 2.0 TDI MR`21 E6d/e</b> | Nr Info-Expert:   | <b>040-09966</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>Elegance DSG</b>                              | Rok produkcji:    | <b>2020</b>                              |
| Wskaźnik drogomierza                                | 302528 km                                        |                   |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/12/23                                       |                   |                                          |
| Data wykonania badania technicznego                 | 2026/12/17                                       |                   |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe                   |                   |                                          |
| Dopuszczalna masa całkowita                         | 2210 kg                                          |                   |                                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                           |                   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1968 ccm / 110kW (150KM)                         |                   |                                          |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                     |                   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rz. dowy / 16                                |                   |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                                     |                   |                                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                                    |                   |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym          |                   |                                          |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                               |             |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                             | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>           |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                     | 29          | Sygnalizacja zmiany kierunku jazdy          |
| 2                       | Asystent światła drogowych Light Assist                       | 30          | System aktywnej ochrony pasażerów Pre-Crash |
| 3                       | Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist + Emergency Assist | 31          | System Car-Net: App Connect                 |
| 4                       | Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL  | 32          | System EDTC                                 |

|    |                                                                                                                           |    |                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|
| 5  | Czujnik deszczu                                                                                                           | 33 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP              |
| 6  | Dysze spryskiwaczy podgrzewane                                                                                            | 34 | System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City    |
| 7  | Dywaniki                                                                                                                  | 35 | System ochrony pieszych aktywna pokrywa komory silnika     |
| 8  | Fotele ergoComfort z regulacją odcinaka led wiowego i kąta nachylenia po stronie kierowcy                                 | 36 | System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR                |
| 9  | Głośniki 8 szt.                                                                                                           | 37 | System powiadamiania ratunkowego (eCall)                   |
| 10 | Gniazdo 12V 2 szt.                                                                                                        | 38 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy                   |
| 11 | Hamulec postojowy automatyczny                                                                                            | 39 | System Start/Stop                                          |
| 12 | Immobilizer                                                                                                               | 40 | System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach             |
| 13 | Instalacja telefoniczna Bluetooth                                                                                         | 41 | System usług mobilnych We Connect Plus (3 lata bezpłatnie) |
| 14 | Kierownica wielofunkcyjna sportowa 3-ramienna ze sterowaniem skrzyni biegów                                               | 42 | System wspomagania nagłego hamowania                       |
| 15 | Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym                                    | 43 | Wzrostki zabezpieczające przed kradzieżą kół               |
| 16 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                 | 44 | Wzrostki mijania włączane automatycznie                    |
| 17 | Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane                                                                             | 45 | Wzrostki tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami         |
| 18 | Lusterko wewnętrzne trzecie ciemniące automatycznie                                                                       | 46 | Tapicerka siedzenia z tkaniny "Global/Alcantara"           |
| 19 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach                                                              | 47 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Muscat"                         |
| 20 | Nakładki na pedały aluminiowe                                                                                             | 48 | Tuner radiowy cyfrowy DAB+                                 |
| 21 | Nakładki na progi ze stali szlachetnej nierdzewnej                                                                        | 49 | Wspomaganie układu kierowniczego progresywne               |
| 22 | Oparcie siedzenia tylnych składane w stosunku 60/40 z podłokietnikiem, miejscem na napoje, otworem do długich przedmiotów | 50 | Wyświetlacz Active Info Display                            |
| 23 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                            | 51 | Zamek centralny                                            |
| 24 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                              | 52 | Zderzak przedni z chromowanym wykończeniem                 |
| 25 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                                                                                     | 53 | Zestaw naprawczy opon                                      |
| 26 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                                                                     | 54 | Zestaw narzędzi                                            |
| 27 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                                                                       | 55 | Złącze USB-C                                               |
| 28 | Reflektory przednie LED                                                                                                   |    |                                                            |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujnik zmierzchu z automatycznymi wiatłami drogowymi  
Czujnik zmierzchu  
Wzrostki drogowe automatyczne
- 2 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Pakiet Lusterka  
Lusterka zewnętrzne trzecie składane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne trzecie regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne trzecie podgrzewane elektrycznie  
Lusterko zewnętrzne trzecie po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie  
Oświetlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
- 4 System "Park Pilot"  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył  
Wizualizacja odstępów od przeszkody na ekranie radia
- 5 System radiowy Ready2Discover z usług Streaming&Internet  
System Car-Net: App Connect  
Radio FM  
Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"  
Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym
- 6 Tempomat Adaptive Cruise Control do 210 km/h  
Tempomat adaptacyjny

System ochrony pieszych  
Sygnalizacja hamowania awaryjnego

## WYPOSA ENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier metalizowany

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | GOODYEAR 245/45 R18 100V XL UG PERFORMANCE TL | 5,5          |
| Przednie prawe: | GOODYEAR 245/45 R18 100V XL UG PERFORMANCE TL | 5,5          |
| Tylne lewe:     | GOODYEAR 245/45 R18 100V XL UG PERFORMANCE TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | GOODYEAR 245/45 R18 100V XL UG PERFORMANCE TL | 6,0          |

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ    | (+) |
| KOREKTA ZA WYPOSA ENIE           | (+) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG              | (-) |
| KOREKTY RÓ NE:                   |     |
| Stan utrzymania i dbała o pojazd | (-) |
| KOREKTY RÓ NE RAZEM              | (-) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE             | (+) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Rzeczoznawca: Patryk Kraszewski

Opiekun: Szymon Mróz

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Pojazd w trakcie ogl dzin pokryty niegiem, mo liwo wykrycia dodatkowych uszkodze .



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 120                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 120-130              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110-120              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110-120              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 130-140              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 150                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 120                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 120-130              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 130-140              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110-120              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 130-140              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany         |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                        | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                    | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                    | P     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Wykładzina dachu (podsufitka)         |       | Poplamiona         |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie wewnątrz koła LT |       | Zarysowania        |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1 Pochodzenie pojazdu**  
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Zweryfikowano w bazie Cepik

## Zastrzeżenia ograniczające opinię

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiaczego wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

Ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie wyposażenia dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

*Dokument wystawiony elektronicznie, w a ny bez podpisu*