

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-6/2026_FSU38018

Numer szkody / sprawy S-6/2026_FSU38018
Nr kalkulacji 9188

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Bank S. A.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145029

Numer rejestracyjny: FSU38018
Numer nadwozia: JSAAZCA3S00591228
Marka: SUZUKI
Model: Swift 20-24
Typ: Swift 1.2 Dualjet SHVS Premium Plus
Data pierwszej rejestracji: 29.08.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 9070
Data wyceny: 17.02.2026
Wycena na dzień: 17.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość: 39 200,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **9188**
 Data wyceny **17.02.2026**
 Wycena na dzień **17.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy S-6/2026_FSU38018

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Bank S. A.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145029

Numer rejestracyjny / numer VIN FSU38018 / JSAAZCA3S00591228
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 29.08.2023 / 30
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 51 539 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 35 400 / 16 139
 Lakier żółty metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SUZUKI
 Model Swift 20-24
 Typ Swift 1.2 Dualjet SHVS Premium Plus
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.07.2020 - 30.06.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1197
 Moc kW / KM 61 / 83
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02)	PLN	46 200
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	738
Korekta na przebieg	PLN	-1 440
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	970
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-7 280

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	39 200
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS z funkcją EBD
- Alarm fabryczny
- Asystent świateł drogowych (High Beam Assist)
- Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów
- BAS - asystent układu hamulcowego
- Blokada zamka w drzwiach tylnych
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Deska rozdzielcza z elementem w kolorze białym
- Drzwi przednie z elementami bocznych w kolorze białym
- Engine Auto Start Stop System - System Start/Stop
- ESP - system stabilizacji toru jazdy + kontrola trakcji TC
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 185/55
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości
- Fotele przednie, ogrzewane
- Funkcja Guide me light
- Głośniki szerokopasmowe x4
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB
- Gwarancja na baterię wysokiego napięcia, 3 lata
- Gwarancja na pojazd, 3 lata lub limit 100.000 km
- Immobilizer
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kanał nawiewu powietrza na nogi pasażerów z tyłu
- Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, skórzana ze sterowaniem radia i tempomatu
- Kieszeń w oparciu fotela pasażera
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klamki wewnętrzne w kolorze chromu
- Klimatyzacja manualna
- Lakier uni
- Lampy LED Hi/Low (światła mijania i drogowe)
- Lampy zespolone tylne LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne, podgrzewane
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc
- Obrotomierz
- Osłony chłodnicy czarna + elementy w kolorze chromu
- Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla kierowcy z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy
- Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla pasażera z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy
- Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, przód i tył
- Poduszki powietrzne boczne przednie oraz kurtyny powietrzne przednie i tylne
- Poduszki powietrzne czołowe
- Połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink)
- Półka bagażnika
- Regulacja kolumny kierownicy pionowa
- Schowki w drzwiach przednich
- System bezpiecznego pedału hamulca i sprzęgła (zapada się w przypadku kolizji czołowej)
- System Blind Spot Monitor (monitor martwego pola)
- System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera
- System Dual Sensor Brake Support (układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą oraz czujnikiem)
- System Hill Hold Control - wspomaganie podjazdu na wzniesienie
- System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- System Lane Departure Warning (alarm opuszczenia pasa ruchu)
- System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX
- System multimedialny z ekranem dotykowym 7
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (Rear Cross Traffic Alert)
- System podpowiedzi zmiany biegów GSI
- System Traffic Sign Recognition (system rozpoznawania znaków drogowych)
- System Weaving alert (alarm zygzakowania)
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby atermiczne
- Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna, dodatkowo przyciemniane
- Szyby elektryczne, przód
- Światła automatyczne
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne przód
- Światła przeciwmgielne tył
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
- TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach
- Trzecie światło stop
- Tylne oparcie składane, dzielone asymetrycznie 60:40, Zagłówki 3 szt
- Uchwyty na kubki, przód i tył
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne
- Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
- Wyświetlacz kolorowy wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników 4,2"
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

● Lakier metalik, dach w innym kolorze	PLN	970
--	-----	-----

SUMA	PLN	970
-------------	------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
------------------------------------	--	--------------

● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-8%)	PLN	-3 640
● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	-3 640

SUMA	PLN	-7 280
-------------	------------	---------------

OPONY		Zakup
--------------	--	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), WESTLAKE, 185/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), WESTLAKE, 185/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), WESTLAKE, 185/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), WESTLAKE, 185/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru żółtego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [190 – 310 µm],
- błotnik przedni prawy [210 – 220 µm],

- drzwi przednie lewe [170 – 190 µm],
 - drzwi przednie prawe [190 – 200 µm],
 - drzwi tylne prawe [190 – 200 µm],
 - błotnik tylny prawy [190 – 200 µm].
- Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi tylne lewe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniecione punktowo, zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- antena dachowa.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





































