

Nr zlecenia: 147/27/01/2026/LAKMA

z dnia: 2026/01/27

Zleceniodawca:

Lakma Strefa Sp z o.o.
ul. Gajowa 7
43-254 Warszowice

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B A N 7 N P X M 7 0 5 7 1 7 6
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	SG3872Y
Model pojazdu:	Superb III 1.5 TSI MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04328
Wersja:	Style	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	135939 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/03/24		
Data ważności badania technicznego	2026/03/13		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2028 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	32	Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	33	Reflektory przednie Matrix LED Top
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	34	Schówek na okulary
5	Bluetooth	35	Siatki mocujące bagaż
6	Czujnik deszczu	36	Spryskiwacze reflektorów
7	Dekor DARK BRUSHED	37	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
8	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie +	38	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy

	pamięć położenia		
9	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	39	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
10	Funkcja SMART LINK	40	System DSR
11	Głośniki 8 szt.	41	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Gniazdo 12V w bagażniku	42	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Hamulec antykolizyjny	43	System p/poślizgowy MSR
14	Hamulec ręczny elektromechaniczny	44	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
15	Immobilizer	45	System Start/Stop
16	Instalacja do montażu radia	46	Szyby przednie dźwiękoszczelne
17	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	47	Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
18	Komputer pokładowy	48	Światła do jazdy dziennej LED
19	Kurtyny powietrzne boczne	49	Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	50	Światła tylne LED
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	51	Tarcze kół aluminiowe 17"
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	52	Tempomat
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
24	Parasol	54	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
25	Podłokietnik przedni	55	Worek na narty
26	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
27	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	57	Zagłówki foteli przednich WOKS
28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	58	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Poduszki powietrzne boczne	59	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
30	Pokrowiec do przewozu nart	60	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, fotel pasażera regulowany elektrycznie
Fotel pasażera regulowany z siedzeń tylnych
Fotel pasażera z pełną regulacją elektryczną
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia
- Fotele przednie i tylne podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Siedzenia tylne podgrzewane
Fotel pasażera podgrzewany
- Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie radiem w kierownicy
Kierownica pokryta skórą
Sterowanie telefonem w kierownicy
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Asystent parkowania
- Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna, podgrzewana (dopłata)
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica podgrzewana
Sterowanie radiem w kierownicy

- Kierownica pokryta skórą
- Sterowanie telefonem w kierownicy
- 3 Koło zapasowe + podnośnik
- Podnośnik
- Koło zapasowe
- 4 Nakładki ozdobne progów
- 5 Pakiet Comfort Style (dopłata)
- Kamera cofania
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa
- System nawigacji satelitarnej Amundsen
- Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)
- 6 Wycieraczka szyby tylnej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BARUM 215/55 R17 98V XL POLARIS 5 TL	6,7
Przednie prawe:	BARUM 215/55 R17 98V XL POLARIS 5 TL	6,5
Tylne lewe:	BARUM 215/55 R17 98V XL POLARIS 5 TL	6,5
Tylne prawe:	BARUM 215/55 R17 98V XL POLARIS 5 TL	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Zbigniew Górny

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne


Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		280	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza zakończeniem umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

Dokumentacja przekazania samochodu
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

T N B A N U P X H I O 5 4 1 1 3 0

Data dostarczenia pojazdu: 25.07.2021

Partner handlowy SKODA

ALTO CENTRUM SLIWICE
LUBUSZ
BIŁKO
Händler ADI DDT41

Podpis i pieczęć sprzedawcy

Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie oraz do stałego użytku i przebiegu (w tym celu przebieg został obciążony i wpisany w gwarancję).

Podpis klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję?

☐ TAK

☒ NIE

Opis przedłużonej gwarancji SKODA:

rok: _____

km: _____

rok: _____

km: _____

rok: _____

km: _____

Właściciel pojazdu

1. Informacje ogólne
Imię i nazwisko: _____
Adres: _____
Telefon: _____

2. Właściciel pojazdu
Samochód w celu stałego użytku przebiegu
Imię i nazwisko: _____
Adres: _____
Telefon: _____

Partner SKODA

Partner SKODA

ALTO CENTRUM SLIWICE
LUBUSZ
BIŁKO
Händler ADI DDT41

Podpis i pieczęć sprzedawcy

Podpis klienta

Fot. nr 43

WYDZIAŁ EUROPEJSKA
KRAJOWA POLSKA
PRAWO SĄDOWE

STANOWISKO PSICZYŃSKI
UL. 3 MAJA 18
43-200 PSICZYŃNA

WYDZIAŁ WYDZIAŁY

SG 3872Y

1. SKODA
2. ST
3. ADI DDT41
4. NEMETEC 9881481STW1A2A
5. SUPERB

TMBANTNPM7057176

B 24-03-2021 | 19-02-2025 | H

WERA DR/BAV 0873203

WERA DR/BAV 0873203

WYDZIAŁ EUROPEJSKA
KRAJOWA POLSKA
PRAWO SĄDOWE

STANOWISKO PSICZYŃSKI
UL. 3 MAJA 18
43-200 PSICZYŃNA

WYDZIAŁ WYDZIAŁY

SG 3872Y

1. SKODA
2. ST
3. ADI DDT41
4. NEMETEC 9881481STW1A2A
5. SUPERB

TMBANTNPM7057176

B 24-03-2021 | 19-02-2025 | H

WERA DR/BAV 0873203

WERA DR/BAV 0873203

WYDZIAŁ EUROPEJSKA
KRAJOWA POLSKA
PRAWO SĄDOWE

STANOWISKO PSICZYŃSKI
UL. 3 MAJA 18
43-200 PSICZYŃNA

WYDZIAŁ WYDZIAŁY

SG 3872Y

1. SKODA
2. ST
3. ADI DDT41
4. NEMETEC 9881481STW1A2A
5. SUPERB

TMBANTNPM7057176

B 24-03-2021 | 19-02-2025 | H

WERA DR/BAV 0873203

WERA DR/BAV 0873203

WYDZIAŁ EUROPEJSKA
KRAJOWA POLSKA
PRAWO SĄDOWE

STANOWISKO PSICZYŃSKI
UL. 3 MAJA 18
43-200 PSICZYŃNA

WYDZIAŁ WYDZIAŁY

SG 3872Y

1. SKODA
2. ST
3. ADI DDT41
4. NEMETEC 9881481STW1A2A
5. SUPERB

TMBANTNPM7057176

B 24-03-2021 | 19-02-2025 | H

WERA DR/BAV 0873203

WERA DR/BAV 0873203

Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu