

EKSPERTMOT

Biuro Ekspertyz Motoryzacyjnych

Dariusz Orzechowski

45-305 Opole ul. Piotrkowska 6b / 1

tel. 537-413-861; e-mail: ekspertmot@op.pl

Opinie wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Wycena Nr: 0813/2026/01

z dnia: 19.01.2026 r.

Wykonawca opinii: mgr inż. Dariusz Orzechowski

Zadanie: Wyliczenie wartości rynkowej pojazdu

Zleceniodawca: SBB ENERGY SA

Adres: Łowicka 1, 45-324 Opole

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2026

Marka: RENAULT

Model: Trafic 2.0 dCi MR`19 E6d 3.1t

Wersja: L2 Pack Clim

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Rok produkcji: 2020

Nr Info-Ekspert: 031-09469

Identyfikator pojazdu: 187588

Nr rejestracyjny: OP7969N

VIN: VF1JL000966531021

Data pierwszej rejestracji	14.12.2020 r.
Wskazanie drogomierza	145105 km
Okres eksploatacji pojazdu (14.12.2020 r.-19.01.2026 r.)	61 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk. / Ładowność	3070 kg / 1025 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3498 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 88 kW (120 KM)
Doładowanie	turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6d
Długość / Szerokość / Wysokość	5399 mm / 1956 mm / 1967 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2019.07 - 2021.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny	14	Reflektory Full LED "Pure Vision"
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	15	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	16	Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego	17	System kontroli trakcji ESC
5	Klimatyzacja	18	Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
6	Kołpaki kół Maxi	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
7	Komputer pokładowy	20	Światła do jazdy dziennej LED
8	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	21	Tapicerka "Kampo"
9	Pakiet Ozdobny Medium	22	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
10	Poduszka powietrzna kierowcy	23	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
11	Poduszka powietrzna pasażera	24	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Pokrycie części bagażowej	25	Wykładzina przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
13	Radioodbiornik + Bluetooth + USB + sterowanie radiem w kierownicy	26	Zamek centralny zdalnie sterowany
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV		
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego		
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
4	Pakiet Ozdobny Medium Zderzak przedni w kolorze nadwozia Narożniki tylne w kolorze nadwozia Osłony prowadnic drzwi bocznych w kolorze nadwozia		
5	Radioodbiornik + Bluetooth + USB + sterowanie radiem w kierownicy Radioodtwarzacz System Bluetooth Sterowanie radiem w kierownicy Złącze "USB"		
6	Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką Wycieraczka szyby tylnej Szyba tylna ogrzewana		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	Lakier metalizowany	945

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	* KUMHO 215/65 R16C 109/107T CW51 WinterPORTRAN TL	6.5	48
Przednie prawe:	* KUMHO 215/65 R16C 109/107T CW51 WinterPORTRAN TL	6.5	48
Tylne lewe:	* KUMHO 215/65 R16C 109/107T CW51 WinterPORTRAN TL	6.5	48
Tylne prawe:	* KUMHO 215/65 R16C 109/107T CW51 WinterPORTRAN TL	6.5	48

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (68 mies.) **62 976 zł**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **945 zł**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **2 422 zł**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2020/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **1 315 zł**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 157 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 12 395 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1.98%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE **43 zł**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE

- 7 882 zł

Opis korekty:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%]

Wartość [zł]

-5.0

-3 382

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Uszkodzenia i zanieczyszczenia na: tapicerkach foteli przednich, tapicerkach drzwi przednich, tapicerkach foteli tylnych; tapicerka siedziska fotela kierowcy - rozdarta,

Konieczne naprawy pojazdu

-6.7

-4 500

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Konieczne naprawy pojazdu:

- pokrywa silnika - odkształcona w części przedniej,
- lusterko prawe - połamana obudowa,
- narożnik prawy zderzaka tylnego ze ślizgami - uszkodzony,
- lampa cofania - uszkodzony klosz,
- prawe drzwi tyłu - uszkodzone na krawędzi,
- obudowa górna lampy tylnej lewej - uszkodzona powłoka lakierowa

KOMENTARZ

Powłoka lakierowa na całym pojeździe 120µm - 150µm

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

59 800 zł

(Słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych)

W tym VAT (23.0%) 11 182.11 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na I-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wycenę sporządził:

Dariusz Orzechowski

pieczęć

EKSPERTMOT
 BIURO EKSPERTYZ MOTORYZACYJNYCH
 Dariusz Orzechowski
 45-305 GOSZCZÓW, ul. Rybnicka 68/1
 NIP: 7551102850 REGON: 1464759450

Dnia 19.01.2026 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0813/2026/01

z dnia: 19.01.2026 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2026

Marka: RENAULT

Model: Trafic 2.0 dCi MR`19 E6d 3.1t

Wersja: L2 Pack Clim

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Rok produkcji: 2020

Nr Info-Ekspert: 031-09469

Identyfikator pojazdu: 187588

Nr rejestracyjny: OP7969N

VIN: VF1JL000966531021



20260114_135352



20260114_135355



20260114_135338



20260114_135404



20260114_135329



20260114_135322




20260114_135413



20260114_135409



20260114_135458



20260114_135433



20260114_135831



20260114_135806



20260114_135346



20260114_135843



20260114_135920



20260114_135826



20260114_135820



20260114_135635



20260114_135922



20260114_135813



20260114_135924



20260114_135852



20260114_135527



20260114_135548




20260114_135551



20260114_135511



20260114_135502



20260114_135426



20260114_135824




20260114_135613



20260114_135601



20260114_135607



20260114_135542



20260114_135509



20260114_135856



20260114_135912



20260114_135913

