

Wycena wartości

Zamawiający wycena:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	81/15/01/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Brama segmentowa Hormann SPU F42
Nr fabryczny:	02-3089271
Data sporządzenia wyceny:	03-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 02-02-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Andrzej Pawlik w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 81/15/01/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest brama segmentowa Hormann SPU F42

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Brama segmentowa
Producent:	Hormann
Typ/model:	SPU F42
Numer fabryczny:	02-3089271
Rok produkcji:	2018
Wymiary:	2500x2500mm
Zasilanie:	230V
Napęd:	Hormann WA 300 S4

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie przechowywane w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przedmiot nie był nigdy uruchomiony oraz włączony do czynnej eksploatacji. Znajduje się w stanie nowym. Nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcyjnych ani deformacji mogących wpływać na jego funkcjonalność. Wizualnie jedynie zabrudzony.

Z uwagi na brak możliwości uruchomienia urządzenia oraz przeprowadzenia prób pracy, stan techniczny ocenia się jako nieznany. Istnieje ryzyko wykrycia braków w kompletacji.

Na maszynie zidentyfikowano tabliczkę znamionową (CE).

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











