

Wycena wartości

Zamawiający wycena:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	78/27/01/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Albert Kalużny
Przedmiot wyceny:	Siewnik zbożowy Fiona R90
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia wyceny:	16-02-2026
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 12-02-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Paweł Kurasiński w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 78/27/01/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest siewnik zbożowy Fiona R90.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Siewnik zbożowy
Producent:	Fiona
Typ/model:	R90
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych
Szerokość robocza:	3m
Liczba znaczników:	2szt (L+P)

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Z uwagi na brak napędu własnego, nie było możliwości uruchomienia i przetestowania w działaniu, istnieje ryzyko istnienia wad ukrytych oraz niesprawności, które mogą ujawnić się dopiero podczas użytkowania. Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym z widocznymi śladami długotrwałego postoju w postaci licznych zabrudzeń ognisk korozji czy starć powłoki lakierowej. Poza tym stwierdzono ślady eksploatacji typowe dla wieku oraz charakteru pracy.

Stan urządzenia ocenia się jako przeciętny.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin okazano nie okazano żadnej dokumentacji.

Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.









