

Wycena wartości

Zamawiający wycena:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	85/15/01/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Półautomatyczna maszyna pakująca GRASO PPA 031
Nr fabryczny:	4554
Data sporządzenia wyceny:	04-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 02-02-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Andrzej Pawlik w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 85/15/01/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest półautomatyczna maszyna pakująca GRASO PPA 031, przeznaczona do pakowania produktów w folie lub opakowania zbiorcze na etapie końcowym procesu produkcyjnego.

Urządzenie stosowane jest w zakładach produkcyjnych i pakujących różnych branż w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu konfekcjonowania wyrobów.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Półautomatyczna maszyna pakująca
Producent:	GRASO
Typ/model:	PPA 031
Numer fabryczny:	4554
Rok produkcji:	2002
Czas pracy:	Brak danych
Wydajność:	do 10 pakietów/min
Zasilanie:	380V
Moc zainstalowana:	1,5kW
Masa własna:	220kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w budynku magazynowym, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. W miejscu składowania brak jest odpowiednich przyłączy zasilania, w związku z czym nie przeprowadzono prób uruchomienia ani sprawdzenia poprawności pracy urządzenia. Istnieje ryzyko występowania wad oraz uszkodzeń, które mogą ujawnić się dopiero po podłączeniu do zasilania i uruchomieniu, dlatego stan techniczny przedmiotu uznaje się za nieznany.

Podczas oględzin stwierdzono dobry stan wizualny przedmiotu, brak widocznych uszkodzeń mechanicznych oraz brak śladów korozji, stwierdzono jedynie zabrudzenia spowodowane długotrwałym magazynowaniem.

Przedmiot według informacji uzyskanych od osoby okazującej pozostaje od dłuższego czasu wyłączony z czynnej eksploatacji.

Nie odnaleziono oznakowania CE.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji technicznej ani instrukcji obsługi.

Stan wizualny urządzenia ocenia się jako dość dobry.

Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie dość dobrym jednak przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.









