

Nr zlecenia: 76/09/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 09.02.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	W1V9071351N210194
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	GDA75282
Model pojazdu:	317 Sprinter CDI MR`18 E6 3.5t	Nr Info-Ekspert:	022-11784
Wersja:		Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	394163 km		
Data pierwszej rejestracji	07.11.2022		
Data ważności badania technicznego	23.09.2027		
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opończę		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg / 647 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna		
Rozstaw osi	4325 mm		
Oznaczenie silnika	MU5		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1950 ccm / 125kW (170KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	System Eco Start/Stop
2	Asystent wiatru bocznego	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Filtr paliwa z separatorem wody	21	System hamowania awaryjnego BAS
4	Fotel kierowcy z pełną regulacją	22	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Głośniki	23	System połączenia alarmowego

6	Immobilizer	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Koło zapasowe	25	Światła do jazdy dziennej
8	Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy	26	Światła mijania włączane automatycznie
9	Moduł komunikacyjny z kartą SIM	27	Światła stop adaptacyjne
10	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	28	Światła z regulacją kąta pochylenia
11	Obrotomierz elektroniczny	29	Tarcze kół stalowe 16"
12	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	30	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
13	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
14	Przygotowanie do montażu modułu PSM	32	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Przygotowanie do montażu radia	33	Wyłącznik awaryjny akumulatora
16	Radio cyfrowe DAB	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Radio MB Audiosystem	35	Zbiornik paliwa 65l
18	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- +Ogrzewanie niezależne
- Światła p/mgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
- Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KLEBER 235/65 R16C 115/113R TRANSALP 2 WINTER	8,4
Przednie prawe:	*KLEBER 235/65 R16C 115/113R TRANSALP 2 WINTER	8,5
Tylne lewe:	*KLEBER 235/65 R16C 115/113R TRANSALP 2 WINTER	7,5
Tylne prawe:	*KLEBER 235/65 R16C 115/113R TRANSALP 2 WINTER	7,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ WYPOSAŻENIA KABINY KIEROWCY	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd wyposażony w skrzyniową z oponczą oraz zabudowę sypialną tylną firmy Spojkar.
Bok P kurtyna.

Pojazd wyposażony w windę załadowczą DHOLLANDIA DHLM.08

- udźwig: 750 kg

Wykonano symulację pracy bez obciążenia - brak uwag.

Istnieje możliwość wykrycia wad i niesprawności podczas pracy w warunkach roboczych z obciążeniem.

Nie uzyskano informacji o ważności badania UDT.

Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Bartosz Kaśków

Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty śniegiem i okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu i umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-120	
2	Błotnik przedni	L	100-120	
3	Drzwi	L	100-110	
4	Błotnik przedni	P	90-120	
5	Drzwi	P	110-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, wgnieciony		
2	Szyba przednia		Odpryski, zarysowania		
3	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz, wygięty wspornik		
4	Owiewka tylna kabiny	P	Popękana		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Leżanka		Rozerwana		
4	Gałka dźwigny zmiany biegów		Brak emblematu		

Wyczuwalny drażniący zapach we wnętrzu kabiny.

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego	P	Ogniska korozji		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		



NADWOZIE ŁADUNKOWE

Plandeka ściana L: rozerwana, widoczne ślady napraw

Plandeka ściana P: rozerwana, widoczne ślady napraw

Platforma windy: zarysowania, wgniecenia

Wnętrze przestrzeni ładunkowej: zabrudzenia, zarysowania, wgniecenia

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

DANE URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

Producent: **DHOLLANDIA**
 Typ: **DHLH 08**
 Nr wersji: **21060096**
 Rok produkcji: **2021**
 Data pierwszego doposażenia: **18.10.2022**
 Nr rejestracyjny UDT: **N8703008099**

DANE POJAZDU - w wypadku

Nr rejestracyjny: **G 5832**
 Marka: **CVT**
 Typ modelu: **CVT**
 Nr identyfikator VIN: **MUV907435M1A0994**
 Producent nadwozia:
 Wykonawca montażu:

PARAMETRY URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

Masa własna: _____ kg
 Uciążliwość: **450** kg
 Wysokość: _____ m
 Moment obrotowy: _____ Nm
 Wysokość podnoszenia: _____ m
 Kąt obrotu: _____ °

WŁAŚCICIEL

Nazwa: **SPORT**
 Ulica: **ul. 16**
 Miejscowość: **Włocławek**
 Osoba odpowiedzialna za sprzęt:
 Imię, nazwisko:
 Nr telefonu: _____

KOLEJNY WŁAŚCICIEL (w wypadku zmiany)

Nazwa:
 Ulica:
 Miejscowość:
 Osoba odpowiedzialna za sprzęt:
 Imię, nazwisko:
 Nr telefonu: _____

© Copyright by HEWEA sp. z o.o.

Fot. nr 73

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

DHOLLANDIA
 Dokument nr: **2106 0096 CE**
 Typ: **001** / **002** / **003** / **004** / **005** / **006** / **007** / **008** / **009** / **010** / **011** / **012** / **013** / **014** / **015** / **016** / **017** / **018** / **019** / **020** / **021** / **022** / **023** / **024** / **025** / **026** / **027** / **028** / **029** / **030** / **031** / **032** / **033** / **034** / **035** / **036** / **037** / **038** / **039** / **040** / **041** / **042** / **043** / **044** / **045** / **046** / **047** / **048** / **049** / **050** / **051** / **052** / **053** / **054** / **055** / **056** / **057** / **058** / **059** / **060** / **061** / **062** / **063** / **064** / **065** / **066** / **067** / **068** / **069** / **070** / **071** / **072** / **073** / **074** / **075** / **076** / **077** / **078** / **079** / **080** / **081** / **082** / **083** / **084** / **085** / **086** / **087** / **088** / **089** / **090** / **091** / **092** / **093** / **094** / **095** / **096** / **097** / **098** / **099** / **100** / **101** / **102** / **103** / **104** / **105** / **106** / **107** / **108** / **109** / **110** / **111** / **112** / **113** / **114** / **115** / **116** / **117** / **118** / **119** / **120** / **121** / **122** / **123** / **124** / **125** / **126** / **127** / **128** / **129** / **130** / **131** / **132** / **133** / **134** / **135** / **136** / **137** / **138** / **139** / **140** / **141** / **142** / **143** / **144** / **145** / **146** / **147** / **148** / **149** / **150** / **151** / **152** / **153** / **154** / **155** / **156** / **157** / **158** / **159** / **160** / **161** / **162** / **163** / **164** / **165** / **166** / **167** / **168** / **169** / **170** / **171** / **172** / **173** / **174** / **175** / **176** / **177** / **178** / **179** / **180** / **181** / **182** / **183** / **184** / **185** / **186** / **187** / **188** / **189** / **190** / **191** / **192** / **193** / **194** / **195** / **196** / **197** / **198** / **199** / **200** / **201** / **202** / **203** / **204** / **205** / **206** / **207** / **208** / **209** / **210** / **211** / **212** / **213** / **214** / **215** / **216** / **217** / **218** / **219** / **220** / **221** / **222** / **223** / **224** / **225** / **226** / **227** / **228** / **229** / **230** / **231** / **232** / **233** / **234** / **235** / **236** / **237** / **238** / **239** / **240** / **241** / **242** / **243** / **244** / **245** / **246** / **247** / **248** / **249** / **250** / **251** / **252** / **253** / **254** / **255** / **256** / **257** / **258** / **259** / **260** / **261** / **262** / **263** / **264** / **265** / **266** / **267** / **268** / **269** / **270** / **271** / **272** / **273** / **274** / **275** / **276** / **277** / **278** / **279** / **280** / **281** / **282** / **283** / **284** / **285** / **286** / **287** / **288** / **289** / **290** / **291** / **292** / **293** / **294** / **295** / **296** / **297** / **298** / **299** / **300** / **301** / **302** / **303** / **304** / **305** / **306** / **307** / **308** / **309** / **310** / **311** / **312** / **313** / **314** / **315** / **316** / **317** / **318** / **319** / **320** / **321** / **322** / **323** / **324** / **325** / **326** / **327** / **328** / **329** / **330** / **331** / **332** / **333** / **334** / **335** / **336** / **337** / **338** / **339** / **340** / **341** / **342** / **343** / **344** / **345** / **346** / **347** / **348** / **349** / **350** / **351** / **352** / **353** / **354** / **355** / **356** / **357** / **358** / **359** / **360** / **361** / **362** / **363** / **364** / **365** / **366** / **367** / **368** / **369** / **370** / **371** / **372** / **373** / **374** / **375** / **376** / **377** / **378** / **379** / **380** / **381** / **382** / **383** / **384** / **385** / **386** / **387** / **388** / **389** / **390** / **391** / **392** / **393** / **394** / **395** / **396** / **397** / **398** / **399** / **400** / **401** / **402** / **403** / **404** / **405** / **406** / **407** / **408** / **409** / **410** / **411** / **412** / **413** / **414** / **415** / **416** / **417** / **418** / **419** / **420** / **421** / **422** / **423** / **424** / **425** / **426** / **427** / **428** / **429** / **430** / **431** / **432** / **433** / **434** / **435** / **436** / **437** / **438** / **439** / **440** / **441** / **442** / **443** / **444** / **445** / **446** / **447** / **448** / **449** / **450** / **451** / **452** / **453** / **454** / **455** / **456** / **457** / **458** / **459** / **460** / **461** / **462** / **463** / **464** / **465** / **466** / **467** / **468** / **469** / **470** / **471** / **472** / **473** / **474** / **475** / **476** / **477** / **478** / **479** / **480** / **481** / **482** / **483** / **484** / **485** / **486** / **487** / **488** / **489** / **490** / **491** / **492** / **493** / **494** / **495** / **496** / **497** / **498** / **499** / **500** / **501** / **502** / **503** / **504** / **505** / **506** / **507** / **508** / **509** / **510** / **511** / **512** / **513** / **514** / **515** / **516** / **517** / **518** / **519** / **520** / **521** / **522** / **523** / **524** / **525** / **526** / **527** / **528** / **529** / **530** / **531** / **532** / **533** / **534** / **535** / **536** / **537** / **538** / **539** / **540** / **541** / **542** / **543** / **544** / **545** / **546** / **547** / **548** / **549** / **550** / **551** / **552** / **553** / **554** / **555** / **556** / **557** / **558** / **559** / **560** / **561** / **562** / **563** / **564** / **565** / **566** / **567** / **568** / **569** / **570** / **571** / **572** / **573** / **574** / **575** / **576** / **577** / **578** / **579** / **580** / **581** / **582** / **583** / **584** / **585** / **586** / **587** / **588** / **589** / **590** / **591** / **592** / **593** / **594** / **595** / **596** / **597** / **598** / **599** / **600** / **601** / **602** / **603** / **604** / **605** / **606** / **607** / **608** / **609** / **610** / **611** / **612** / **613** / **614** / **615** / **616** / **617** / **618** / **619** / **620** / **621** / **622** / **623** / **624** / **625** / **626** / **627** / **628** / **629** / **630** / **631** / **632** / **633** / **634** / **635** / **636** / **637** / **638** / **639** / **640** / **641** / **642** / **643** / **644** / **645** / **646** / **647** / **648** / **649** / **650** / **651** / **652** / **653** / **654** / **655** / **656** / **657** / **658** / **659** / **660** / **661** / **662** / **663** / **664** / **665** / **666** / **667** / **668** / **669** / **670** / **671** / **672** / **673** / **674** / **675** / **676** / **677** / **678** / **679** / **680** / **681** / **682** / **683** / **684** / **685** / **686** / **687** / **688** / **689** / **690** / **691** / **692** / **693** / **694** / **695** / **696** / **697** / **698** / **699** / **700** / **701** / **702** / **703** / **704** / **705** / **706** / **707** / **708** / **709** / **710** / **711** / **712** / **713** / **714** / **715** / **716** / **717** / **718** / **719** / **720** / **721** / **722** / **723** / **724** / **725** / **726** / **727** / **728** / **729** / **730** / **731** / **732** / **733** / **734** / **735** / **736** / **737** / **738** / **739** / **740** / **741** / **742** / **743** / **744** / **745** / **746** / **747** / **748** / **749** / **750** / **751** / **752** / **753** / **754** / **755** / **756** / **757** / **758** / **759** / **760** / **761** / **762** / **763** / **764** / **765** / **766** / **767** / **768** / **769** / **770** / **771** / **772** / **773** / **774** / **775** / **776** / **777** / **778** / **779** / **780** / **781** / **782** / **783** / **784** / **785** / **786** / **787** / **788** / **789** / **790** / **791** / **792** / **793** / **794** / **795** / **796** / **797** / **798** / **799** / **800** / **801** / **802** / **803** / **804** / **805** / **806** / **807** / **808** / **809** / **810** / **811** / **812** / **813** / **814** / **815** / **816** / **817** / **818** / **819** / **820** / **821** / **822** / **823** / **824** / **825** / **826** / **827** / **828** / **829** / **830** / **831** / **832** / **833** / **834** / **835** / **836** / **837** / **838** / **839** / **840** / **841** / **842** / **843** / **844** / **845** / **846** / **847** / **848** / **849** / **850** / **851** / **852** / **853** / **854** / **855** / **856** / **857** / **858** / **859** / **860** / **861** / **862** / **863** / **864** / **865** / **866** / **867** / **868** / **869** / **870** / **871** / **872** / **873** / **874** / **875** / **876** / **877** / **878** / **879** / **880** / **881** / **882** / **883** / **884** / **885** / **886** / **887** / **888** / **889** / **890** / **891** / **892** / **893** / **894** / **895** / **896** / **897** / **898** / **899** / **900** / **901** / **902** / **903** / **904** / **905** / **906** / **907** / **908** / **909** / **910** / **911** / **912** / **913** / **914** / **915** / **916** / **917** / **918** / **919** / **920** / **921** / **922** / **923** / **924** / **925** / **926** / **927** / **928** / **929** / **930** / **931** / **932** / **933** / **934** / **935** / **936** / **937** / **938** / **939** / **940** / **941** / **942** / **943** / **944** / **945** / **946** / **947** / **948** / **949** / **950** / **951** / **952** / **953** / **954** / **955** / **956** / **957** / **958** / **959** / **960** / **961** / **962** / **963** / **964** / **965** / **966** / **967** / **968** / **969** / **970** / **971** / **972** / **973** / **974** / **975** / **976** / **977** / **978** / **979** / **980** / **981** / **982** / **983** / **984** / **985** / **986** / **987** / **988** / **989** / **990** / **991** / **992** / **993** / **994** / **995** / **996** / **997** / **998** / **999** / **1000** / **1001** / **1002** / **1003** / **1004** / **1005** / **1006** / **1007** / **1008** / **1009** / **1010** / **1011** / **1012** / **1013** / **1014** / **1015** / **1016** / **1017** / **1018** / **1019** / **1020** / **1021** / **1022** / **1023** / **1024** / **1025** / **1026** / **1027** / **1028** / **1029** / **1030** / **1031** / **1032** / **1033** / **1034** / **1035** / **1036** / **1037** / **1038** / **1039** / **1040** / **1041** / **1042** / **1043** / **1044** / **1045** / **1046** / **1047** / **1048** / **1049** / **1050** / **1051** / **1052** / **1053** / **1054** / **1055** / **1056** / **1057** / **1058** / **1059** / **1060** / **1061** / **1062** / **1063** / **1064** / **1065** / **1066** / **1067** / **1068** / **1069** / **1070** / **1071** / **1072** / **1073** / **1074** / **1075** / **1076** / **1077** / **1078** / **1079** / **1080** / **1081** / **1082** / **1083** / **1084** / **1085** / **1086** / **1087** / **1088** / **1089** / **1090** / **1091** / **1092** / **1093** / **1094** / **1095** / **1096** / **1097** / **1098** / **1099** / **1100** / **1101** / **1102** / **1103** / **1104** / **1105** / **1106** / **1107** / **1108** / **1109** / **1110** / **1111** / **1112** / **1113** / **1114** / **1115** / **1116** / **1117** / **1118** / **1119** / **1120** / **1121** / **1122** / **1123** / **1124** / **1125** / **1126** / **1127** / **1128** / **1129** / **1130** / **1131** / **1132** / **1133** / **1134** / **1135** / **1136** / **1137** / **1138** / **1139** / **1140** / **1141** / **1142** / **1143** / <



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu