

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217866/1/26-11401	Data raportu	20-01-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02480/26/01/13	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZGY7NA101550
Marka, model	AUDI A3 Sportback 20-24
Typ, wersja	A3 35 TFSI mHEV S tronic
Numer rejestracyjny	WD6348T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	20 639 km
Data 1. rej./rok prod.	18-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	17-07-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy, Audi parking system - czujniki parkowania tył, Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu, Dywaniki podłogowe welurowe obszyte kontrastowym szwem, przód/tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy ozdobne wykończone lakierem z efektem jedwabnym w kolorze szarym Platinum, Fotele komfortowe - przód, Gniazdo 12V, Hamulce tarczowe z przodu (15"), Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica 3-ramienna obszyta skórą wielofunkcyjna z łopatkami zmiany biegów, Klimatyzacja manualna, Lakier uni, Lampy LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne, przyciemniane, Ogranicznik prędkości do 250km/h, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oparcie tylne składane, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza, Pakiet dla niepalących, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsuflita materiałowa, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji pasażera , przód, Podłokietnik przedni o regulowanym kącie i możliwością przesuwania przód/tył, Radio MMI plus, Spojler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia ze szkła termoizolacyjnego, Tapicerka tkaninowa Index, Tylne światła, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki z tyłu z manualną regulacją wysokości, Zagłówki przednie, Zawieszenie standardowe, Zestaw do naprawy przebitej opony, Złącze Bluetooth, i-Size i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń, Światła do jazdy diennej, Asystent parkowania z Audi parking plus - parkowanie bez udziału kierowcy z czujnikami przód/tył, Audi Smartphone Interface, Fotele przednie ogrzewane, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Pakiet Design

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ULTRA CONTACT	225/45 17 94W	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ULTRA CONTACT	225/45 17 94W	6,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ULTRA CONTACT	225/45 17 94W	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ULTRA CONTACT	225/45 17 94W	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (KSERO), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2

2	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. L	zaparowany		
3	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dow. rej. ksero Str. 1

D		B.1 AUDI B.3 GY B.4 80TMM 1Z7PFCW002RT01D17481AE B.5 AS SPORTBACK	
KODZ/TKOZEL/PRZD/WZPRZ SAMOCHÓD OSOBOWY			
DOPREŻANNA LADOWNOŚĆ		NAPĘDZI DOŁ. NAPĘDZ CIL	
E		WAUZZZGY7NA101550	
B	2022-07-18	V	2024-03-31
B		H	
SERA PCJAK		5396877	

C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA			
C.1.2. 191586260023			
C.1.3. 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77			
C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA			
C.2.2. 191804620003			
C.2.3. 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77			
C			
F.1	1876	F.2	1876
F.3	3378		
G	1346	O.1	1600
O.2	890		
P.1	1498,00	P.2	110,00
P.3	PI		
S.1	8	S.2	-
L			
POZWOLENIE CASOWE PRZEKAZANO UCY			
ANONCE			

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Reflektor P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Reflektor L - Inne 1