

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09779/2/26-15201	Data raportu	11-02-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	10-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/103042/25/12/30	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA8T11070BF22854
Marka, model	BMW Seria 3 Gran Turismo [F...
Typ, wersja	318d Sport Line aut
Numer rejestracyjny	KR3Y024
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/110 kW
Stan licznika	209 544 km
Data 1. rej./rok prod.	13-04-2017/2017
Data nast. bad. techn.	28-02-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywny tylny spoiler, Atrapa chłodnicy z grillem (7-prążkowa), czarna, wysoki połysk, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, Chromowane wstawki na panelu klimatyzacji i radia, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył, Dodatkowe gniazda 12V, Dodatkowe oświetlenie, Dodatkowe schowki, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Elektroniczna blokada dyferencjału, Elektryczne podnoszenie szyb przednich i tylnych, Emblemat boczny Sport, Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 397 z ogumieniem, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk samochodowy z czerwoną wstawką, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy z funkcją Check Control i Condition Based Service, Końcówka układu wydechowego, czarna, chromowana, Lakier uni, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Listwy progowe z emblematem BMW Sport, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Obrazowania szyb - czarne, Oświetlenie ambientowe wnętrza z przodu i z tyłu z przełącznikiem koloru oświetlenia, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Podłokietnik przedni, przesuwany, Podłokietnik tylny, Przełącznik właściwości jezdnych rozszerzony o tryb SPORT+, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Roleta przestrzeni bagażnika, Servotronic, Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby o zwiększonym współczynniku izolacji termicznej i promieniowania UV, Słupki B i listwa prowadzenia szyb w kolorze czarnym błyszczącym, Tapicerka tkaninowa Corner, TeleServices, Tylne oparcie dzielone i składane asymetrycznie (60/40), Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Wejście AUX-IN, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylne składane, Zamek centralny z pilotem, Zderzak tylny z wykończeniami w kolorze czarnym, wysoki połysk, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Kierownica sportowa typu M, Listwy ozdobne, czarne błyszczące z listwą akcentową w perłowym chromie, Ogrzewanie przednich foteli, System nawigacji satelitarnej Business, Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji, Tempomat z funkcją hamowania, Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji (Office) z USB

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ALPIN	225/50 R18 95H	6,5 mm
	lewe	MICHELIN, ALPIN	225/50 R18 95H	6,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ALPIN	225/50 R18 95H	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, ALPIN	225/50 R18 95H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. R	inne	WY	1.9
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
4	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.6
5	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.6
6	Błotnik przedni L	wgniecenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
9	Błotnik tylny R	wgniecenie, wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Reflektor P - Inne 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Łótnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3