



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: PO4E776

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZ16ZEM047118
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	PO4E776
Model pojazdu:	Jetta 1.4 TSI MR`11 E5	Nr Info-Ekspert:	040-06014
Wersja:	Highline	Rok produkcji:	2014
Wskazanie drogomierza	334671 km		
Data pierwszej rejestracji	2014/07/01		
Data ważności badania technicznego	2026/06/25		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1850 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 90kW (122KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy typu perła		
Data oględzin	2025/12/22		
Miejsce oględzin	ul. Strzeszyńska 58, Poznań		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent podjazdu	20	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Dywaniki	21	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Fotel pasażera z regulacją wysokości	25	System p/poślizgowy MSR
7	Fotele przednie sportowe	26	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Gniazdo 12V w bagażniku	27	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
9	Immobilizer	28	Szyby atermiczne
10	Klimatyzacja Climatronic	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Kolumna kierownicy regulowana	30	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane (65%)
12	Koło zapasowe pełnowymiarowe	31	Szyby tylne regulowane elektrycznie
13	Komputer pokładowy MFA Plus	32	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
14	Kurtyny powietrzne boczne	33	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	34	Tempomat
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	35	Wspomaganie układu kierowniczego
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	36	Wykończenie wnętrza "Iridium"
18	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	37	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Podłokietnik centralny przedni	38	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Audio System RCD 210
Głośniki 4 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
- 3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 4 Pakiet Czujnik deszczu
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Oświetlenie progów drzwi przednich
Światła mijania włączane automatycznie
- 5 Pakiet Styl
Podłokietnik centralny przedni
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier perłowy
- 2 Pakiet Bezpieczeństwo
Światła p/mgielne przednie
System kontroli ciśnienia w oponach
- 3 Pakiet Business (dopłata)
Głośniki 8 szt.
Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania
Komputer pokładowy MFA Plus
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Instalacja telefonu Start
Radioodtwarzacz CD/MP3
- 4 Pakiet Zimowy
Spryskiwacze reflektorów
Dysze spryskiwaczy podgrzewane

- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
- 5 Światła mijania i drogowe automatycznie włączane
- 6 Tarcze kół aluminiowe 17" "Porto" (dopłata)
- Tarcze kół aluminiowe 17"
- Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
- Opony 225/45 R17

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 225/45 R17 91Y	
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 225/45 R17 91Y	
Tylne lewe:	*VREDESTEIN 225/45 R17 91Y	
Tylne prawe:	*VREDESTEIN 225/45 R17 91Y	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami.

 KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120µm	
2	Błotnik przedni	L	120µm	
3	Drzwi przednie	L	125µm	
4	Drzwi tylne	L	120µm	
5	Błotnik tylny	L	150µm	
6	Błotnik przedni	P	120µm	
7	Drzwi przednie	P	110µm	
8	Drzwi tylne	P	120µm	
9	Błotnik tylny	P	130µm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130µm	

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1 Kluczyki (ilość sztuk)1
- 2 Dowód rejestracyjnyTAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Nie badano

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu