



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948


Nr zlecenia: PO8G518

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B N C 2 5 J 5 F 5 0 1 8 5 9 5
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	PO8G518
Model pojazdu:	Roomster 1.4 MR`11 E5	Nr Info-Ekspert:	034-01969
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2014
Wskazanie drogomierza	77438 km		
Data pierwszej rejestracji	2014/12/15		
Data ważności badania technicznego	2026/01/20		
Rodzaj nadwozia	minivan 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1665 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 63kW (86KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		
Data oględzin	2025/12/20		
Miejsce oględzin	ul. Strzeszyńska 58, Poznań		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	15	Siedzenia tylne VarioFlex
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	16	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
3	Czujniki parkowania - tył	17	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Filtr p/pyłkowy	18	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	System p/poślizgowy MSR
6	Immobilizer	20	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Kieszenie w oparciach foteli przednich	21	System pokolizyjny ACS
8	Klimatyzacja manualna Climatic	22	System wspomagania nagłego hamowania
9	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	23	Szyby przyciemniane
10	Komputer pokładowy	24	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
11	Poduszka powietrzna kierowcy	25	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Poduszka powietrzna pasażera	26	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Poduszki powietrzne boczne przednie	27	Zestaw naprawczy opon
14	Reflektory przednie projekcyjne		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
2	Pakiet Chrome Wykończenie zewnętrzne elementami w kolorze ciemnego chromu		
3	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt. Przygotowanie do montażu radia Głośniki 4 szt.		
4	Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny Szyby przednie regulowane elektrycznie Zamek centralny		
5	Szyby przednie regulowane elektrycznie + zdalnie sterowany zamek centralny Szyby przednie regulowane elektrycznie Zamek centralny zdalnie sterowany		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania
2	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany
3	+Opony HANKOOK 195/55R15 sztuk 4
4	Pakiet Smart (dopłata) Światła p/mgielne przednie Klimatyzacja automatyczna Relingi dachowe Światła do jazdy dziennej Tarcze kół aluminiowe 15" opony 195/55
5	Podłokietnik przedni z zamykanym schowkiem
6	Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER 195/55 R15 85H KRISALP HP2 TL	
Przednie prawe:	KLEBER 195/55 R15 85H KRISALP HP2 TL	
Tylne lewe:	KLEBER 195/55 R15 85H KRISALP HP2 TL	
Tylne prawe:	KLEBER 195/55 R15 85H KRISALP HP2 TL	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka koła tylna	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		134µm	
2	Dach		186µm	
3	Błotnik przedni	L	144µm	
4	Drzwi przednie	L	167µm	
5	Drzwi tylne	L	158µm	
6	Błotnik tylny	L	151µm	
7	Błotnik przedni	P	119µm	
8	Drzwi przednie	P	145µm	
9	Drzwi tylne	P	142µm	
10	Błotnik tylny	P	145µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		146µm	

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Nie badano
- 2


Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.


- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu