



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948


Nr zlecenia: PO8G853

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **TMBNC25J9F5018681**

Marka: **SKODA**

Nr rejestracyjny: **PO8G853**

Model pojazdu: **Roomster 1.4 MR`11 E5**

Nr Info-Ekspert: **034-01969**

Wersja: **Ambition**

Rok produkcji: **2014**

Wskazanie drogomierza 103161 km

Data pierwszej rejestracji 2014/12/15

Data ważności badania technicznego 2026/01/20

Rodzaj nadwozia minivan 5 drzwiowy

Dop. masa całkow. 1665 kg

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1390 ccm / 63kW (86KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

Data oględzin 2025/12/20

Miejsce oględzin ul. Strzeszyńska 58, Poznań

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	15	Siedzenia tylne VarioFlex
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	16	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
3	Czujniki parkowania - tył	17	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Filtr p/pyłkowy	18	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	System p/poślizgowy MSR
6	Immobilizer	20	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Kieszenie w oparciach foteli przednich	21	System pokolizyjny ACS
8	Klimatyzacja manualna Climatic	22	System wspomagania nagłego hamowania
9	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	23	Szyby przyciemniane
10	Komputer pokładowy	24	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
11	Poduszka powietrzna kierowcy	25	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Poduszka powietrzna pasażera	26	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Poduszki powietrzne boczne przednie	27	Zestaw naprawczy opon
14	Reflektory przednie projekcyjne		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
2	Pakiet Chrome Wykończenie zewnętrzne elementami w kolorze ciemnego chromu		
3	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt. Przygotowanie do montażu radia Głośniki 4 szt.		
4	Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny Szyby przednie regulowane elektrycznie Zamek centralny		
5	Szyby przednie regulowane elektrycznie + zdalnie sterowany zamek centralny Szyby przednie regulowane elektrycznie Zamek centralny zdalnie sterowany		
6	Tarcze kół stalowe 15" opony 195/55 Tarcze kół stalowe 15" Opony 195/55 R15		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania
2	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany
3	Pakiet Smart (dopłata) Światła p/mgielne przednie Klimatyzacja automatyczna Relingi dachowe Światła do jazdy dziennej Tarcze kół aluminiowe 15" opony 195/55
4	Podłokietnik przedni z zamykanym schowkiem
5	+Tarcze kół stalowe z oponami FULDA 185/55R15 85H - sztuk 4
6	Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 195/55 R15 85H	H 730 OPTIMO 4S TL
Przednie prawe:	HANKOOK 195/55 R15 85H	H 730 OPTIMO 4S TL
Tylne lewe:	HANKOOK 195/55 R15 85H	H 730 OPTIMO 4S TL
Tylne prawe:	HANKOOK 195/55 R15 85H	H 730 OPTIMO 4S TL

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka koła tylna	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		122µm	
2	Dach		100µm	
3	Błotnik przedni	L	101µm	
4	Drzwi przednie	L	109µm	
5	Drzwi tylne	L	104µm	
6	Błotnik tylny	L	114µm	
7	Błotnik przedni	P	119µm	
8	Drzwi przednie	P	103µm	
9	Drzwi tylne	P	113µm	
10	Błotnik tylny	P	97µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		153µm	

 NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Starcia powłoki lakierowej		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE


- 1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
- Nie badano
- 2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
- Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.


- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu