

Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/92051/25/11/26
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 26-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Tomasz Rokita
SIG Sp.z o.o.
ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków

Rzecznik:
Paweł Szwabowicz
DEKRA Polska - O. Lubin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0136679
Producent	PEUGEOT
Model	308 SW 17-21
Typ/wersja	308 SW 1.5 BlueHDi Allure S&S EAT6
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1320
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1890
Rozstaw osi 1/2	2730
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1499
Moc silnika [KM/kW]	130/96
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	KR7MK40
VIN	VF3LCYHZSKS335185
Data 1. rejestracji	19-08-2019
Data nast. bad. techn.	18-08-2026
Rok produkcji	2019
Stan licznika [km]	256 358 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy uni
Data oględzin	2025-12-02

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	225/45 17 94V	35 %
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	225/45 17 94V	35 %
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	225/45 17 94V	35 %

lewe

FALKEN, EUROWINTER
HS01

225/45 17 94V

35 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 25. Listwy okienne chromowane |
| 2. AFU - system wspomagania hamowania | 26. Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłóżę |
| 3. ASR - system kontroli trakcji | 27. Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane |
| 4. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 28. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie |
| 5. Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki) | 29. Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci |
| 6. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 30. Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń |
| 7. Domykanie okien przy zamykaniu samochodu | 31. Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, ster. z kier., Streaming Audio) |
| 8. ESP - system stabilizacji toru jazdy | 32. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami |
| 9. Elektryczne podnoszenie szyb, przód | 33. Podłokietnik centralny z przodu + schowek |
| 10. Elektryczne szyby - tył | 34. Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje i otworem do przewożenia długich przedmiotów |
| 11. Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego | 35. REF - system rozdziału sił hamowania |
| 12. Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylecia oparcia, wysokości | 36. Relingi dachowe aluminiowe |
| 13. Fotele sportowe - przód | 37. Roleta bagażnika |
| 14. Funkcja oświetlenia Follow Me Home | 38. Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika |
| 15. Gniazdo 12V | 39. System Smartbeam (CAFR) |
| 16. Hamulec postojowy elektryczny (FSE) | 40. System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA) |
| 17. Hill Assist | 41. System monitorowania ograniczeń prędkości |
| 18. Kierownica 3-ramienna, wykończona pełną skórą licową | 42. System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3) |
| 19. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 43. Szyba przednia akustyczna |
| 20. Klamki i lusterka w kolorze nadwozia | 44. Tapicerka materiałowa |
| 21. Klamki wewnętrzne satynowe | 45. Tempomat |
| 22. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa | 46. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 23. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | 47. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 24. Koło zapasowe dojazdowe | 48. Światła do jazdy dziennej LED |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 17 Rubis z ogumieniem 225/45 (kod: ZH2T) | - |
| 2. Pakiet Side Security | - |
| System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD) | |
| System automatycznego parkowania Park Assist | |
| 3. Reflektory przednie Full LED, pakiet | - |
| Reflektory przednie Full LED (światła do jazdy dziennej, pozycyjne i drogowe)+ automat regul. położ. | |
| Regulacja położenia świateł, automatyczna | |
| Zderzak przedni sportowy | |
| 4. Szyby tylne przyciemniane | - |

Wypożyczenie dodatkowe

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Hak holowniczy stały | - |
|-------------------------|---|

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹ -**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegW wyposażenieInne

Stan dbałości o pojazd -

Braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-12-2025

Rzecznik DEKRA:
Paweł Szwabowicz**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 125
2	Światła przednie lewe	do 125
3	Słupki przednie lewe	do 125
4	Drzwi przednie lewe	do 125
5	Dach	do 125
6	Słupki środkowe lewe	do 125
7	Próg lewy	do 125
8	Drzwi tylne lewe	do 125
9	Światła tylne lewe	do 125
10	Pokrywa/klapa	do 125
11	Światła tylne prawe	do 125
12	Drzwi tylne prawe	do 125
13	Słupki środkowe prawe	do 125
14	Próg prawy	do 125
15	Drzwi przednie prawe	do 125
16	Słupki przedni prawy	do 125
17	Światła przednie prawe	do 125

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika		ubytek powłoki lakierowej, liczne		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Szyba	czołow.	pęknięcie, łagodne		
Zderzak	przed.	zarysowanie, pojedyncze		
Zderzak	tyln.	zarysowanie, liczne		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Podsufitka		przecięcie, liczne		
Kanapa	tyln.	przecięcie, pojedyncze		oparcie kanapy
Tapicerka pokrywy bagaż.		ząbkowanie, głębokie		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

Dealer Peugeot Polska

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.




Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.