

Nr zlecenia: 90/10/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 10.02.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Huber Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U 5 Y H 5 8 1 5 A N L 1 1 4 3 5 3
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WY816CH
Model pojazdu:	Ceed 1.5 MR`22 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01606
Wersja:	M	Rok produkcji:	2021
Data pierwszej rejestracji		07.02.2022	
Data ważności badania technicznego		06.02.2025	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całkow.		1850 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1482 ccm / 118kW (160KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Radioodtwarzacz MP3
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	39	Regulacja podświetlenia zegarów
3	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	40	Schówek na okulary
4	Autoalarm obwodowy	41	Schówek na roletę
5	Czujnik obecności pasażera przód/tył	42	Sortownik pod podłogą bagażnika
6	Czujnik zmierzchu	43	Spoiler tylny
7	Czujniki ciśnienia w oponach	44	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Czujniki parkowania - tył	45	System Apple Carplay/Android Auto
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	46	System automatycznego odparowywania szyby przedniej
10	Głośniki 6 szt.	47	System automatycznego przełączania

			między światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
11	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	48	System automatycznego ryglowania zamków
12	Immobilizer	49	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
13	Kamera cofania	50	System stabilizacji toru jazdy ESC
14	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych	51	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
15	Kieszenie w oparciach foteli przednich	52	Szyby barwione
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	Światła do jazdy dziennej LED
18	Kluczyk składany	55	Światła mijania projekcyjne
19	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	56	Światła mijania włączane automatycznie
20	Koło zapasowe dojazdowe	57	Światła p/mgienne przednie
21	Komputer pokładowy	58	Światła tylne LED
22	Konsola centralna	59	Światło dodatkowe STOP LED
23	Kurtyny powietrzne boczne	60	Tapicerka w kolorze czarnym z jasnymi przeszyciami
24	Listwy progowe zewnętrzne w kolorze nadwozia	61	Tarcze kół aluminiowe 16"
25	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	62	Tuner radiowy cyfrowy DAB
26	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	63	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
27	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	64	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
28	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	65	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
29	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	66	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
30	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	67	Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
31	Obramowania szyb bocznych chromowane	68	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.2" kolorowy
32	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	69	Zamek centralny zdalnie sterowany
33	Podłokietnik centralny przedni	70	Zderzaki w kolorze nadwozia
34	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	71	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
35	Poduszka powietrzna kierowcy	72	Złącze "USB"
36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	73	Złącze USB do ładowania urządzeń przenośnych
37	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą
- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
Siedzenia tylne składane
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 205/55 R16 91H K 435 KINERGY ECO2 TL HP	6,0
Przednie prawe:	HANKOOK 205/55 R16 91H K 435 KINERGY ECO2 TL HP	6,0
Tylne lewe:	HANKOOK 205/55 R16 91H K 435 KINERGY ECO2 TL HP	6,0
Tylne prawe:	HANKOOK 205/55 R16 91H K 435 KINERGY ECO2 TL HP	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU	
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

26.06.2024 - Powstanie szkody istotnej

Kategorie: uszkodzenie elementów układu nośnego

Brak możliwości odczytania przebiegu pojazdu.

Pojazd po kolizji drogowej, częściowo zdekompletowany, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozbrojeniu w warunkach serwisowych.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony, zarysowania, odpryski, deformacja		
2	Błotnik przedni	P	Wgnieciony, zarysowania, odpryski, deformacja		
3	Pokrywa przednia		Wgnieciona, zarysowania, odpryski, deformacja		
4	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione, zarysowania, odpryski		
5	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione, zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione, zarysowania, odpryski		
7	Dach		Wgnieciony, zarysowania		
8	Błotnik tylny	L	Wgnieciony, zarysowania, odpryski, deformacja		
9	Błotnik tylny	P	Wgnieciony, zarysowania, odpryski, deformacja		
10	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione, zarysowania, odpryski, deformacja		
11	Pas tylny		Uszkodzony		
12	Wzmocnienie czołowe		Uszkodzone		

13	Poprzeczka górna wzmocnienia czołowego		Uszkodzona		
14	Poprzeczka dolna		Uszkodzona		
15	Wzmocnienie boczne przednie	L	Uszkodzone		
16	Podłużnica przednia	L	Uszkodzona		
17	Wzmocnienie boczne przednie	P	Uszkodzone		
18	Podłużnica przednia	P	Uszkodzona		
19	Szkielet boku tylny	L	Uszkodzony		
20	Wnęka koła tylna	L	Uszkodzona		
21	Podłoga bagażnika		Wgnieciona, zarysowania, odpryski, deformacja		
22	Wzmocnienie podłogi bagażnika		Uszkodzone		

Pojazd po kolizji drogowej, częściowo zdekompletowany, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozbrojeniu w warunkach serwisowych.


Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, pokryty opadami atmosferycznymi oraz pokryty pozostałościami po okleinach reklamowych, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-160	

2	Dach		120-160	
3	Błotnik przedni	L	120-160	
4	Drzwi przednie	L	120-160	
5	Drzwi tylne	L	120-160	
6	Błotnik tylny	L	120-160	
7	Błotnik przedni	P	120-160	
8	Drzwi przednie	P	120-160	
9	Drzwi tylne	P	120-160	
10	Błotnik tylny	P	120-160	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zniszczony		
2	Krata wlotu powietrza		Zniszczona		
3	Reflektor	L	Brak		
4	Reflektor	P	Uszkodzony		
5	Zderzak tylny		Wgnieciony, zarysowania, odpryski, deformacja, pęknięty		
6	Lampa zespolona tylna	L	Zniszczona		
7	Lampa zespolona tylna	P	Zniszczona		
8	Szyba przednia		Pęknięta		
9	Szyba tylna		Zniszczona		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tablicy rozdzielczej		Pęknięte		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Uszkodzona		
3	Pas bezpieczeństwa przedni	L	Zużyty		
4	Pas bezpieczeństwa przedni	P	Zużyty		
5	Poduszka powietrzna boczna przednia	L	Zużyta		
6	Poduszka powietrzna boczna przednia	P	Zużyta		

Pojazd po kolizji drogowej, częściowo zdekompletowany, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozbrojeniu w warunkach serwisowych.

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Uszkodzona		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Pęknięte		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na uszkodzenia brak możliwości wykonania jazdy kontrolnej.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu