

Nr zlecenia: 46/18/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/02/18

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	N M T B D 3 B E 5 0 R 0 4 4 2 8 6
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	SJZKT31
Model pojazdu:	Corolla 1.8 Hybrid MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert:	037-03656
Wersja:	Active e-CVT	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	156320 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/04/03		
Data ważności badania technicznego	2027/04/03		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1835 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1798 ccm / 72kW (98KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	103kW (140KM) / 70kW (95KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		
Data oględzin	2026/02/20		
Miejsce oględzin	ul. Chlebowa 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój śląskie		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Antena radiowa "płetwa rekina"

- 3 Asystent utrzymania pasa ruchu LTA
- 4 Bluetooth

- 5 Czujnik zmiernych

- 6 Dywaniki welurowe
- 7 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 8 Fotel kierowcy z regulacją wysokości

- 9 Funkcja komend głosowych na telefon

- 10 Głośniki 6 szt.

- 11 Gniazdo 12V

- 12 Hamulec postojowy elektryczny

- 13 Immobilizer
- 14 Kamera cofania

- 15 Kierownica multifunkcyjna
- 16 Klamki zewnętrzne lakierowane

- 17 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa

- 18 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- 19 Koło zapasowe dojazdowe
- 20 Komputer pokładowy

- 21 Kurtyny powietrzne boczne
- 22 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 23 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 24 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 25 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
- 26 Ogranicznik prędkości automatyczny ASL
- 27 Oświetlenie wnętrza podstawowe
- 28 Podłokietnik przedni

- 29 Podsufitka w jasnej tonacji
- 30 Poduszka powietrzna kierowcy

- 31 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy

- 32 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 33 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 34 Przycisk uruchamiający silnik
- 35 Sterowanie systemem audio w kierownicy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 36 Sterowanie telefonem w kierownicy
- 37 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
- 38 System Apple Carplay/Android Auto
- 39 System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
- 40 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 41 System kontroli trakcji TRC
- 42 System łączności Toyota Connected Car
- 43 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
- 44 System multimedialny Toyota Smart Connect z wyświetlaczem 8"HD
- 45 System nawigacji Toyota Connect z mapami online (4 lata)
- 46 System ostrzegania pieszych o nadjeżdżającym pojeździe AVAS
- 47 System rozpoznawania znaków drogowych RSA
- 48 System stabilizacji toru jazdy VSC
- 49 System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
- 50 System wspomagania hamowania awaryjnego
- 51 System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
- 52 System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
- 53 Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
- 54 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 55 Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
- 56 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 57 Światła do jazdy dziennej LED

- 58 Światła drogowe automatyczne AHB
- 59 Tapicerka tekstylna
- 60 Tempomat adaptacyjny

- 61 Tuner radiowy cyfrowy DAB
- 62 Wspomaganie układu kierowniczego
- 63 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
- 64 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 65 Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT
- 66 Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT
- 67 Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT
- 68 Złącze "USB" w tunelu centralnym
- 69 Złącze "USB-C"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
 Siedzenia tylne dzielone
 Siedzenia tylne składane
- 2 Systemy VSC + TRC
 System kontroli trakcji TRC

- System stabilizacji toru jazdy VSC
- 3 Tarcze kół stalowe 16" opony 205/55
- Opony 205/55 R16
- Tarcze kół stalowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA	205/55	R16	91T	FRIGO 2 TL	4,9
Przednie prawe:	DĘBICA	205/55	R16	91T	FRIGO 2 TL	4,9
Tylne lewe:	DĘBICA	205/55	R16	91T	FRIGO 2 TL	7,1
Tylne prawe:	DĘBICA	205/55	R16	91T	FRIGO 2 TL	7,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Opony dodatkowe 2szt.
Bridgestone Ecopia Ep150 205/55 R16 91V 5.6mm


Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Piotr Wawrzyńczyk
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		124µm	
2	Dach		109µm	
3	Błotnik przedni	L	102µm	
4	Próg	L	47,5µm	
5	Drzwi przednie	L	95,3µm	
6	Drzwi tylne	L	98,9µm	
7	Błotnik tylny	L	98,0µm	
8	Błotnik przedni	P	106µm	
9	Próg	P	49,5µm	
10	Drzwi przednie	P	98,0µm	
11	Drzwi tylne	P	98,2µm	
12	Błotnik tylny	P	97,2µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		122µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zaprawka lakiernicza		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD HAMULCOWY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza hamulcowa przednia	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza hamulcowa tylna	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza hamulcowa tylna	P	Ogniska korozji		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- 2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57




Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu